



**Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou**
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

RP výtahy s.r.o.
Ing. Jan Rejchrt
Julia Fučíka 182
517 71 České Meziříčí
Tel. 602 790 359
IČO: 28935934
DIČ: CZ28935934

Číslo jednací:

Vyřizuje:
Mgr. Kateřina Kuthanová

Rychnov nad Kněžnou
11. 9. 2025

Objednávka opravy osobního hydraulického výtahu OHI 450 v Muzeu krajky Vamberk za účelem odstranění provozních rizik

Na základě předchozí cenové nabídky č. 140 /2024 – aktualizace 2025 ze dne 1. 9. 2025, u vás závazně objednáваме opravu hydraulického výtahu OHI 450 umístěného v budově Muzea krajky Vamberk, Husovo náměstí 88, Vamberk za účelem odstranění provozních rizik. Tato rizika jsou uvedena v inspekční zprávě ev.č. 99-02199/3 ze dne 18.7.2022. Odstranění provozních rizik bude provedeno dle Vámi předloženého návrhu řešení, který je spolu s výše zmíněnou cenovou nabídkou a inspekční zprávou nedílnou součástí této objednávky.

Celková cena objednávky 424 299 Kč včetně DPH zahrnuje veškeré náklady dodavatele a je konečná.

Termín dodání do: 31.12. 2025

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Kuthanová,
Vedoucí Muzea krajky Vamberk
Husovo nám.88, Vamberk
E-mail: vedouciMKV@moh.cz
Tel: 607 930 740

Mgr. Tomáš Zelenka
ředitel
Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou

E-mail: moh@moh.cz
Tel.: +420 494 534 450

www.moh.cz
Muzeum je příspěvkovou organizací
Královéhradeckého kraje.

Bankovní spojení:
1932571/0100
DIČ: CZ00371149



**Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou**
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149



KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBORU VÝTAHŮ A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Muzeum krajky Vamberk

Mgr. Kateřina Kuthanová

Husovo náměstí 88

517 54 Vamberk

V Českém Meziříčí 01.09.2025

Věc: CENOVÁ NABÍDKA č. 140 / 2024 – aktualizace 2025

Na základě Vašeho požadavku a našeho rozhovoru Vám předkládáme návrh řešení a cenovou nabídku na odstranění provozních rizik která jsou uvedena v inspekční zprávě ev.č. 99-02199/3 ze dne 18.7.2022 u osobního hydraulického výtahu OHI 450 umístěného v budově Muzea krajky , Husovo náměstí 88 , Vamberk.

Základní parametry výtahu

Typ výtahu	OHI 450
Rok výroby	2013
Nosnost	450 kg / 6 osob
Počet stanic	4
Počet nástupišť	5
Dopravní rychlost	0,52 m/s
Dopravní zdvih	10,95 m
El. motor	5,8 kW
Hydraulický agregát	GMV Martini

NAHODU - DOLŮ BEZ VELKÉ NÁMAHY, JEDINĚ S NÁMI, S

Navrhovaný rozsah prací :



RP výtahy s.r.o., Na Nábřeží 135, 517 71 České Meziříčí, IČO: 28935934, DIČ: CZ28935934
tel.: 602 790 359, 725 844 244, e-mail: rpvytahy@seznam.cz
Provozovna: Ječná 510, 500 03 Hradec Králové

DIC: CZ00371149



1. Elektroinstalace

- *Výměna mikroprocesorového výtahového rozvaděče*
 - *Výměna el. instalace strojovny a šachty včetně výměny el. přístrojů v šachtě (zastavovacích snímačů , držáků magnetů , magnetů) a vlečných kabelů*
 - *Instalace nových přivolávačů ve stanicích – provedení nerez antivandal – provedení – prosvětlené tlačítko s potvrzením volby .*
 - *Instalace nového tlač. ovladače v kabině – provedení nerez antivandal . Osazen – tlačítka volby , nouzový signál, nouzové osvětlení , signalizace přetížení , dorozumívací zařízení (intercom) – pomocí GSM brány*
 - *Doplnění revizní jízdy na kabinu*
 - *Doplnění revizní jízdy do prohlubně*
 - *Instalace osvětlení šachty a zásuvky 230 V*
 - *Instalace tlačítka přednostní volby při požáru dle EN 81-73*
 - *Instalace zařízení ALARM v prohlubni a na střeše kabiny*
 - *Instalace nouzového osvětlení na střeše kabiny*
 - *Dodání dokumentace el. instalace*
- Touto etapou budou odstraněna rizika č. 1.4 , 2.16 , 5.9 , 10.5.*

2. Hydraulický agregát

- *Doplnění bezpečnostního ventilu DLV A3 ¼*
 - *Doplnění ovládací cívky*
- Touto etapou bude odstraněno riziko č. 6.6.*

3. Šachta , strojovna

- *Doplnění předepsaného žebříku pro vstup do prohlubně výtahu*
- *Úprava vstupu do prostoru strojovny*



**Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou**
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

- *Doplnění předepsaných bezpečnostních tabulek do prostoru šachty a strojovny*

Touto etapou budou odstraněna rizika č. 2.13 , 3.1. , 11.1.

CENOVÁ NABÍDKA

<i>Materiál :</i>	<i>251.160,- Kč</i>
<i>Montáž :</i>	<i>79.500,- Kč</i>
<i>Náklady :</i>	<i>20.000,- Kč</i>
CELKEM BEZ DPH	350.660,- Kč
<i>DPH 21 %</i>	<i>73.638,60 Kč</i>
<u>Celkem s DPH 21 %</u>	<u>424.298,60 Kč</u>

Záruka na požadovanou akci : 24 měsíců od předání díla prostého vad a nedodělků

Platební podmínky : Zálaha 40 % po podpisu SoD . Konečná faktura po předání díla bez vad a nedodělků.

Doba provádění prací : 12. pracovních dnů

Platnost nabídky : 3 měsíce

Termín realizace : do 31.12. 2025 v případě objednání do 15.9.2025



**Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou**

Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

Na další spolupráci se těší za společnost



Ing. Jan Rejchrt



**Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou**
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149



TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA,
akciová společnost
TĚŠINSKÁ 2962/79b, 746 01 OPAVA
INSPEKČNÍ ORGÁN
akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012



č.j.: 132/MN/22/99

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

evidenční číslo: 99-02199/3

Název zařízení: Hydraulický výtah určený pro dopravu osob
Typové označení: OHI 450
Výrobní číslo: 076/2012
Umístění zařízení: Muzeum krajky, Husovo nám. 88, Vamberk
Činnost: Inspekční prohlídka výtahu

Objednatel: RP výtahy s.r.o., Julia Fučíka 182, 51771 České Meziříčí
IČO objednatele: 28935934

Datum vydání: 18. července 2022

Rozdělovník: 2x RP výtahy s.r.o., České Meziříčí
1x TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. - IO

Inspekční zpráva nesmí být bez písemného souhlasu objednatele a akreditovaného inspekčního orgánu rozmnožována. Výsledky této inspekční zprávy se vztahují pouze na zadané zařízení.



**Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou**
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149



TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA,
akciová společnost
TĚŠINSKÁ 2962/79b, 746 01 OPAVA
INSPEKČNÍ ORGÁN
akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012



č.j.: 132/MN/22/99

ev.č.: 99-02199/3

Na základě objednávky č.: 58/22 ze dne 20. května 2022 a potvrzené objednávky - smlouvy č.: 99-02199 ze dne 22. června 2022, byla provedena inspekční prohlídka dle čl. 6 ČSN 27 4007:2021 zaměřená na posouzení provozních rizik u provozovaného výtahu, zhodnocení jeho bezpečnostní úrovně z hlediska existujících rizik, včetně navržení nápravných opatření k jejich odstranění, vyhodnocena dle Inspekčního postupu: IP-90.03.01 Inspekční postup za účelem provádění inspekčních prohlídek:

Základní technické údaje:

Rok výroby: 2013
Nosnost: 450 kg
Počet osob: 6
Zdvih: 10,95 m
Rychlost: 0,52 m/s
Počet stanic / nástupišť: 4/5
Pohon: hydraulický nepřímý
Řízení: jednoduché - smíšené
Třída: I
Výrobce: RP výtahy s.r.o., Julia Fučíka 182, 51771, České Meziříčí, IČO: 28935934
Servisní organizace: RP výtahy s.r.o., Julia Fučíka 182, 51771, České Meziříčí, IČO: 28935934
Provozovatel: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2, 51601, Rychnov nad Kněžnou, IČO: 00371149

Dokumentace a doklady předložené při inspekční prohlídce:

Dokumentace	ano / ne	Dokumentace	ano / ne
Dispoziční výkres	Ano	Schéma elektr. zapojení	Ano
Schéma hydraul. zapojení	Ano	Pevnostní výpočet	Ano
Prohlášení o splnění zákl. požadavků NV	Ne	Kniha výtahu	Ne
Technická zpráva	Ano	Návod k používání výtahu	Ne
Mazací plán	Ano	Návod na údržbu a opravy zařízení	Ano
Atest nosného lana/tetězu	Ano	Analýza rizik	Ne
Osvědčení nosných prostředků	Ne	Atest lana omezovače rychlosti	Ne
Další doklady	Ne		
Certifikáty bezpečnostních komponent:			
Zajišťovací zařízení šach. dveří			Ne
Ochrana proti neúmyslnému pohybu klece			Ne
Ochranné zař. proti nadm. rychl.			Ne
Bezpeč. zapojení s el. prvky			Ano
Nárazník			Ano
Omezovač rychlosti			Ne
Bezpečnostní ventil			Ano
Zachycovače			Ano
Dveřní uzávěrka			Ano



**Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou**
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149



TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA,
akciová společnost
TĚŠÍNSKÁ 2962/79b, 746 01 OPAVA
INSPEKČNÍ ORGÁN
akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012



č.j.: 132/MN/22/99

ev.č.: 99-02199/3

Popis inspekční činnosti:

Předmětem provedené inspekční prohlídky dle čl. 6, v rozsahu čl. 7.1 ČSN 27 4007:2021, bylo posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení jeho bezpečnostní úrovně z hlediska vyskytujících se nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a navržení nápravných opatření k jejich minimalizaci nebo odstranění.

Inspekční prohlídku provedl dne 22. června 2022 inspektor Technické laboratoře Opava, a.s. - technická inspekce p. Martin Neumann za účasti zástupce servisní organizace.

Ověření hodnot osvětlení bylo provedeno luxmetrem typu Lutron LM 81LX v.č. AI.72391, na základě kterého byl posouzen skutečný zjištěný stav formou: vyhovuje - nevyhovuje.

Ověření délkových veličin bylo provedeno svinovacím metrem 3 metr v.č. IO 001, na základě kterého byl posouzen skutečný zjištěný stav.

Měřicí přístroje mají platnou dobu kalibrace.

Po provedeném posouzení předložené technické dokumentace, provedené prohlídce provozovaného výtahu a ověření shody se specifikovanými požadavky uvedenými v ČSN EN 81-80 ed.2:2020 podáváme následující vyhodnocení jako:

INSPEKČNÍ NÁLEZ

I. Přehled provozních rizik, nebezpečí zjištěných u výtahu dle tabulky A.1 ČSN EN 81-80 ed.2:2020

Tabulka A.1 – Bezpečnostní kontrolní seznam pro existující výtahy dle ČSN EN 81-80:2020 ed.2			
Číslo	Zařízení které má být kontrolováno podle ČSN EN 81-20 ed.2:2021	Prioritní úroveň	Nápravná opatření ke snížení rizika
1.4	Chování výtahu při požáru		opatření podle EN 81-73
2.13	Prostředky pro vstup do prohlubně	vysoká	"provést opatření ke vstupu do prohlubně podle ČSN EN 81-20 ed.2:2021, čl.: 5.2.2.4"
2.16	Zařízení ALARM v prohlubni a na střeše klece	střední	jestliže nejsou prostředky pro záchranu osob uvězněných v šachtě, zařídit zařízení ALARM podle ČSN EN 81-20 ed.2:2021, čl.: 5.2.1.6
3.1	Vstup do strojovny a místnosti pro kladky	vysoká	"zajistit osobám bezpečný vstup do strojovny a místnosti pro kladky podle ČSN EN 81-20 ed.2:2021, čl.: 5.2.2.5"
5.9	Nouzové osvětlení na střeše klece	nízká	instalovat nouzové osvětlení na střeše klece podle ČSN EN 81-20 ed.2:2021, čl.: 5.4.10.4
6.6	Ochranné prostředky proti neúmyslnému pohybu klece s otevřenými dveřmi	vysoká	"instalovat ochranné prostředky proti neúmyslnému pohybu klece podle ČSN EN 81-20 ed.2:2021, čl.: 5.6.7"
10.5	Ovládačová kombinace revizní jízdy v prohlubni výtahové šachty	nízká	"instalovat v prohlubni šachty výtahu ovládačovou kombinaci pro revizní jízdu podle ČSN EN 81-20 ed.2:2021, čl.: 5.2.1.5.1 b)"



**Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou**

Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149



TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA,
akciová společnost
TĚŠÍNSKÁ 2962/79b, 746 01 OPAVA
INSPEKČNÍ ORGÁN
akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012



č.j.: 132/MN/22/99

ev.č.: 99-02199/3

11.1	Informace o/k bezpečném používání a údržbě výtahu	střední	"instalovat správná upozornění, značení a provozní informace tak, jak jsou uvedeny v ČSN EN 81-20 ed.2:2021, čl.: 5.2.4, 5.4.2.3.2, 5.4.2.3.3, 5.12.1.5.2.4, 5.12.1.11.1, 7.2"
------	---	---------	--

II. Přehled provozních rizik, nebezpečí zjištěných u výtahu dle tabulky NA.1 ČSN EN 81-80 ed.2:2020

- nebyly zjištěny

III. Další neshody ovlivňující bezpečnost provozu výtah:

- nebyly zjištěny

Na zařízení nebyly zjištěny zjevné závady bránící jeho bezpečnému provozu. Zdvihací zařízení je hodnoceno jako zařízení s přiměřenou bezpečností při jeho provozu, za předpokladu dodržování pokynů výrobce a obecně platných bezpečnostně technických požadavků.

IV. Souhrn zjištění učiněná v rámci inspekční prohlídky:

Vysoká úroveň rizika: 3 provozní rizika

Střední úroveň rizika: 2 provozní rizika

Nízká úroveň rizika: 2 provozní rizika

Neurčená úroveň rizika: 1 provozní riziko

Z celkového výčtu rizik uvedených v ČSN EN 81-80 ed.2:2020 jsou ve výše uvedeném přehledu pouze ta rizika, která byla na posuzovaném výtahu skutečně nalezena.

www.moh.cz

E-mail: moh@moh.cz
Tel.: +420 494 534 450

Muzeum je příspěvkovou organizací
Královéhradeckého kraje.

Bankovní spojení:
1932571/0100
DIČ: CZ00371149



**Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou**

Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149



TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA,
akciová společnost
TĚŠINSKÁ 2962/79b, 746 01 OPAVA
INSPEKČNÍ ORGÁN
akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012



č.j.: 132/MN/22/99

ev.č.: 99-02199/3

ZÁVĚR:

Dosažení úrovně bezpečného provozovaného výtahového zařízení dle nařízení vlády č. 122/2016 Sb. a ČSN EN 81-20 ed.2:2021 je podmíněno:

- provedení nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných provozních rizik uvedených v části I a II.
- odstraněním neshod uvedených v části III.

V případě, že některou neshodu nebo riziko-nápravné opatření nelze adekvátně odstranit je nutno na zbytkové riziko vypracovat analýzu rizik se stanovením odpovídajících nápravných opatření.

Po zkušenostech z provozu mohou být uplatněny další požadavky z hlediska bezpečnosti technických zařízení.

Pro provoz výtahového zařízení s přiměřenou bezpečností při jeho provozu, je předpoklad dodržování pokynů výrobce a obecně platných bezpečnostně technických požadavků.

Závěrem lze konstatovat, že opotřebení výtahového zařízení odpovídá jeho stáří a celkové době v aktivním provozu a místním provozním podmínkám.

Termín další inspekční prohlídky akreditovaným inspekčním orgánem typu „A“ je dle požadavku čl. 6.2 ČSN 27 4007:2021: 18. července 2028

V Brně dne: 18. července 2022

Posoudil: Zdeněk Gregor
zástupce tech. vedoucího
inspekčního orgánu

Schválil: Miroslav Kubalák
zástupce vedoucího inspekčního
orgánu



Podpis: _____

Podpis: _____