

Změnový list č. 3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Název projektu: Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.4

Číslo a název objektu: **SO 201 - Most**

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *)	zdůvodnění změny *)
51	31.7.2018	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	Ve skutečnosti došlo k prodloužení říms a opěr oproti PD.	Rozměry zakrytých částí opěr na Chrástecké straně mostu neodpovídají archivní dokumentaci. Po odkrytí těchto bylo zjištěno, že jsou stávající opěry a římsy kratší než bylo uváděno v archivní dokumentaci a muselo dojít k jejich prodloužení.
52		317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B		
53		333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)		
54		333365	Výztuž dříků pilířů z betonářské oceli 10 505		
202		13002000	Projektové práce - RDS		
85		711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU		
86		711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY		
X2		012202000	Geodetické práce při provádění stavby		

2/0.0/0.0/17_082/0005994

vyjádření OKP/OKČ

--

--

--

--

--

--

--