

Nabídkový rozpočet



Stavba : **Oprava stropu VDJ Dřevohostice**

| P.Č. | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena | |
|---------------------------|---|--------|----------|------------|-------------------|
| | | | | Jednotková | Cena celkem |
| Strop vodojemu | | | | | |
| Přípravné práce | | | | | |
| 1 | Otryskání ploch vysokotlakým vodním paprskem 1200bar(stěny,strop,dno,,) včetně odstranění nesoudržných vrstev | m2 | 83,280 | 305,00 | 25 400 |
| 2 | Očištění povrchu tlakovou vodou 2x | m2 | 83,280 | 105,00 | 8 744 |
| 3 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot,ručně | t | 3,664 | 955,00 | 3 499 |
| 4 | Odvoz suti a uložení vybouraných hmot na skládku | t | 3,664 | 1 950,00 | 7 145 |
| Opravy konstrukcí | | | | | |
| 5 | Odsekání odhalené výztuže, nátěr inhibitorem koroze Mapefer,vyrovnání povrchu Mapegrout | m2 | 83,280 | 185,00 | 15 407 |
| 6 | Ruční očištění odhalené výztuže | m2 | 83,280 | 75,00 | 6 246 |
| 7 | Reprofilace konstrukcí tl.do 20mm malta Mapegrout T60 | m2 | 83,280 | 1 295,00 | 107 848 |
| 8 | Spojovací můstek pro aplikaci reprofilace Planicrete | m2 | 83,280 | 185,00 | 15 407 |
| 9 | Vodotěsný nátěr ve dvou vrstvách Planiseal 88-šedý | m2 | 83,280 | 545,00 | 45 388 |
| Doplňkové práce | | | | | |
| 10 | Kontrola přídržnosti povrchu po očištění (odtrhová zkouška) v ceně Mapei | kus | 2,000 | 0,00 | 0 |
| 11 | Zkouška(kontrola) ochranného nátěru v ceně Mapei | kus | 2,000 | 0,00 | 0 |
| Pomocné konstrukce | | | | | |
| 12 | Lešení lehké pomocné v podlah do 3,5 m | soubor | 1,000 | 8 500,00 | 8 500 |
| přesun hmot HSV | | | | | |
| 13 | Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV-ztížený, ručně | t | 7,245 | 850,00 | 6 158 |
| 14 | Ostatní náklady, dopravné, ZS,režie | soubor | 1,000 | 14 500,00 | 14 500 |
| Celkem bez DPH | | | | | 264 242 Kč |

Cenová nabídka nezahrnuje náklady na vodu a energie potřebné k provedení prací, nabídka zpracována na základě zadání, předběžného průzkumu stavby, skutečný rozsah prací bude upřesněn po provedení potřebných průkazných zkoušek, poněvadž konstrukce jsou opatřeny nevyhovujícími nátěry a nesourodými vrstvami.

Materiály pro sanaci firmy Mapei,včetně bezplatné technické podpory a zkoušek při provádění.

18.1.2019

Zpracoval: Jan Frýba