

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPT-15873 /ČJ-2019-0700

Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 75151502
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:



(dále jen „objednatel“)

a

Název: RT TORAX, s.r.o.
Sídlo: Rudná 2378/100, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Kontaktní adresa: Sjízdná 1158/2, 721 00 Ostrava - Svinov
IČO: 60319305
DIČ: CZ60319305
Jejmž jménem jedná: Mgr. Ing. Radek Šnita, Ph.D., MBA, jednatel
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že dne 14. 2. 2019 byla mezi nimi uzavřena smlouva o dílo označená č. j. KRPT-15873/ČJ-2019-0700 (dále „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly s ohledem na nezaviněné překážky na straně zhotovitele spočívající v nutnosti víceprací zjištěných po odstrojení vozidla během provádění opravy, na uzavření dodatku ke smlouvě následujícího znění:

I.

V článku III. odst. 2 smlouvy se cena „220 000,- Kč“ nahrazuje cenou „**251 500,- Kč**“
V článku IV. odst. 1 smlouvy se datum „1. 4. 2019“ nahrazuje datem „**7. 5. 2019**“.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.



III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne: 25. 3. 2019

V Ostravě dne:

Za objednatele:



Informace k opravě vozu Škoda OCTAVIE ~~5A7235~~ k oprava po dopravní nehodě . Kde tyto díly se propadly do skluzu a oprava vozu se neočekávaně protáhla a prodražila .

5E0881806FGDNU - POTAH OPERY

5G0857551AG2F4 - CLONA SLUNECNI SE ZRCATKEM

5G0857552DB2F4 - CLONA SLUNECNI SE ZRCATKEM

5Q0413023FK - PLYNOKAPALINOVY TLUMIC

5Q0513029MT - PLYNOKAPALINOVY TLUMIC

5QA505434B - SKRIN LOZISKA KOLA

5E0857701 RAA - PAS BEZPEC. 3BODOVY S AUT

5JB867012 - VYPLN DVERI

5E5833052B - bočnice (rám pravý)

Ing. Mgr. Radek Šnita, Ph.D.,MBA
vedoucí servisních služeb

RT TORAX, s.r.o.
Sjízdná 1158/2
Ostrava-Svinov
721 00

Tel. :

Fax :

Mobil :

E-ma :

http