



Objednávka č. O-0052/MJT/2019

Středočeský kraj

Odběratel:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČ 70891095
DIČ CZ70891095

Dodavatel:

Karel Trnka
Pod Hájem 173
262 12 Obořiště

IČ 49840771
Není plátce DPH

Datum: 21.05.2019

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena s DPH
Oprava topného systému objektu Středočeského kraje na adrese Albrechtice v Jizerských horách č. ev. 590			86.200 Kč

Specifikace prací:

Jedná se o opravu topného systému objektu Středočeského kraje na adrese Albrechtice v Jizerských horách č. ev. 590 výměnou litinových žebrových radiátorů nebo jejich částí vč. opravy či výměny všech dalších možných poškozených částí topného systému. Zároveň provést zkoušky topné soustavy za účelem zjištění její funkčnosti a těsnosti a zpracovat následnou revizní zprávu o stavu a provozuschopnosti topné soustavy dle platné legislativy. Zkouškami zjištěné závady, které nejsou zaznamenány na níže uvedeném seznamu, budou řešeny na základě dalšího jednání mezi objednatelem a dodavatelem, a případná revizní zpráva o funkčnosti topného systému bude vystavena až po odstranění těchto dodatečných závad.

Seznam zjištěných závad:

1. NP:

- 2x radiátor 15 žeber, prosakující napojení na přívod topného média, prosakující závěrečné uzavření radiátoru,
- radiátor 10 žeber, prosakující napojení na přívod topného média, prosakující závěrečné uzavření radiátoru,
- 3x radiátor 20 žeber, prasklý,
- radiátor 20 žeber, prosakující napojení na přívod topného média, prosakující závěrečné uzavření radiátoru,
- radiátor 25 žeber, prosakující závěrečné uzavření radiátoru,
- 2x radiátor 13 žeber, prosakující závěrečné uzavření radiátoru,
- 1x prasklá trubka v jídelně pod radiátorem.

2. NP:

- radiátor 30 žeber, prasklý,
- radiátor 15 žeber, prasklý,
- radiátor 26 žeber, prasklý,
- radiátor 24 žeber, prasklý,
- radiátor 20 žeber, prasklý,
- radiátor 28 žeber, prasklý,
- radiátor, 25 žeber, prasklý.

Oprava topné soustavy může být provedena repasovanými díly nebo zmenšením stávajících radiátorů o prasklá žebra nebo dodatečně zjištěná poškozená žebra (zmenšený radiátor musí dosahovat alespoň 80 % původní velikosti). U prasklých radiátorů bylo zpravidla zjištěno do dvou prasklých žeber a poškozené mezižební těsnění.

Celková cena dodávky včetně DPH 86.200 Kč

Celková cena dodávky bez DPH 86.200 Kč

Místo dodání: Albrechtice č. ev. 590

Termín dodání: 45 kalendářních dní od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno osobně nebo poštou nebo datovou schránkou nebo emailem. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po provedení výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího protokolu plnění dané objednávky.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Délka záruční doby za jakost dodávky: ---

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu. Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.



MVDr. Josef Řihák
radní pro oblast majetku a ICT

Potvrzení objednávky dodavatelem:
Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum 24.5.2019
TRNKA KAREL
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
IČ: 49840771
MOBIL: 775 569 555
NEJSEM PLÁTCE DPH



Jméno, příjmení, funkce, podpis
razítko dodavatele

