

Příloha č.1 k Č.J. VS-128116-4/ČJ-2019-800053-511 (Seznam vozidel pro stanovení ceny)

Vozidla se nacházejí v areálu Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, Jiřice.

Pořadové číslo	RZ	Značka vozidla	Rok výroby	Ujeté km	Technický stav	Umístění	Požizovací cena Kč
1		VW LT 46 SE	2005	255000	Koroze karoserie, koroze brzdového potrubí, nefunkční tachograf	Věznice Jiřice	
2		Karosa C935 SE	1997	263000	Opotřebovaný motor, koroze karoserie, zkorodovaný nosný rám, koroze výfukového potrubí, koroze vzduchové soustavy	Věznice Jiřice	
3		VW LT 46 SE	2002	298000	Opotřebovaný motor, koroze karoserie, únik motorového oleje, zkorodovaný nosný rám, koroze výfukového potrubí	Věznice Jiřice	
4		VW LT 46 SE	2005	213000	Koroze nosných částí podvozku, koroze karoserie, koroze brzdového potrubí, nefunkční spojka.	Věznice Jiřice	
5		VW LT 46 SE	2003	242 000	Koroze karoserie, přední příčka a blatníky, koroze nosných částí podvozku, koroze brzdového a palivového potrubí.	Věznice Jiřice	
6		VW LT 46 SE	1999	331000	Koroze potrubí chladicí soustavy, koroze výfukového potrubí, koroze nosných částí a výztuh podvozku, koroze ramen přední nápravy.	Věznice Jiřice	
7		VW LT 46 SE	2002	226 000	Koroze nosných částí a karoserie, pomocných vzpěr a výztuh, nízký výkon motoru, nefunkční spojka, nefunkční zadní brzdy.	Věznice Jiřice	
8		VW LT 46 SE	1999	246000	Koroze podvozku, vůle v uložení náprav, nízký výkon motoru, zvýšená spotřeba motorového oleje, poškozené čelní sklo, koroze výfukového potrubí, nefunkční brzdy.	Věznice Jiřice	
9		Karosa C954	2002	608231	Koroze podlahy a zadní části karoserie, únik oleje z motoru, nadměrná vůle komponentů motoru, vůle v řízení a zavěšení podvozku.	Věznice Jiřice	
10		AVIA VALNÍK	1987	257942	Únik oleje z motoru, nadměrná vůle komponentů motoru, vůle v řízení a zavěšení podvozku.	Věznice Jiřice	
11		VW LT 46 SE	2004	245000	Koroze nosných částí a výztuh podvozku včetně karoserie, vůle v uložení náprav, hlučný motor, zvýšená spotřeba motorového oleje, koroze výfukového potrubí, nefunkční brzdy.	Věznice Jiřice	
12		AVIA A21 T FE	1996	205000	Koroze nosných částí a výztuh podvozku včetně karoserie, vůle v uložení náprav, hlučný motor, zvýšená spotřeba motorového oleje, koroze výfukového potrubí, nefunkční brzdy.	Věznice Jiřice	
13		AVIA A60 L VALNÍK	1998	271000	Koroze nosných částí a výztuh podvozku a karoserie včetně ložného prostoru, vůle v uložení náprav, nefunkční motor, snížená účinnost posilovače řízení, nefunkční brzdy.	Věznice Jiřice	
14		VW TRANSPORTER KOMBI	1998	454000	Koroze nosných částí a výztuh podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav, nepravidlený chod motoru, zvýšená spotřeba motorového oleje, špatné starty, snížená účinnost posilovače řízení, nefunkční brzdy.	Věznice Jiřice	
15		VW LT 46 SE	2005	201000	Koroze nosných částí a výztuh podvozku včetně karoserie, vůle v uložení náprav, nepravidlený chod motoru, zvýšená spotřeba motorového oleje.	Věznice Jiřice	

16	VW LT 46 SE	2003	180000	Koroze nosných částí a výztuh podvozku včetně prahů a lemů blatníků karoserie, vůle v uložení náprav, nefunkční brzdy, koroze výfukového a brzdového potrubí	Věžnice Jiřice
17	VW TRANSPORTER	1997	483425	Koroze nosných částí karoserie, vůle v uložení náprav, hlučný motor, koroze výfukového a brzdového potrubí, koroze okolo čelního okna.	Věžnice Jiřice
18	VW LT 46	1998	38000	Koroze nosných částí podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav, hlučný motor, zvýšená spotřeba motorového oleje, koroze výfukového potrubí, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
19	Š OCTAVIA 1,6	2003	342363	Koroze podvozku a karoserie, vůle v řízení, zvýšená spotřeba motorového oleje a chladicí kapaliny, motor bez výkonu.	Věžnice Jiřice
20	VW LT 46 SE	2002	155004	Koroze podvozku a karoserie, vůle v řízení, zvýšená spotřeba motorového oleje, nefunkční ABS.	Věžnice Jiřice
21	VW LT 46 SE	1998	276448	Koroze nosných částí podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, zvýšená spotřeba motorového oleje, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
22	KAROSA C954 ESKORTNÍ	2002	545170	Koroze nosných částí podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav řízení, hlučný motor, zvýšená spotřeba motorového oleje, zvýšená spotřeba PHM, poškozené čelní sklo, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
23	VW LT 46 SE	2004	238321	Koroze nosných částí podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, nefunkční spojka, zvýšená spotřeba motorového oleje, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
24	VW LT 46 SE	2002	272888	Koroze nosných částí podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, nefunkční spojka, zvýšená spotřeba motorového oleje, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
25	AVIA A60 L VALNÍK	1998	245847	Koroze nosných částí podvozku a rámu včetně karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, prasklé naftové čerpadlo, zvýšená spotřeba motorového oleje, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
26	VW LT 46 SE	2003	159188	Koroze podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, netěsnost dveří, nefunkční spojka, zvýšená spotřeba motorového oleje, nepravidelný chod motoru, koroze dveří, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
27	AVIA A60 L VALNÍK	1998	464000	Koroze nosných částí podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, motor tlakuje- nutná výměna hlavy, zvýšená spotřeba motorového oleje, motor nedrží otáčky, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
28	VW LT 46 SE	2004	325000	Koroze karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, nefunkční spojka, zvýšená spotřeba motorového oleje.	Věžnice Jiřice
29	VW T4 SANITNÍ	2003	157806	Silná koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy a spojka.	Věžnice Jiřice
30	AVIA A60 L VALNÍK	1998	205000	Koroze karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, zvýšená spotřeba motorového oleje.	Věžnice Jiřice

31	AVIA A60 L VALNÍK S PLACHTOU	1998	267820	Koroze karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, motor nemá výkon, zvýšená spotřeba motorového oleje.	Věžnice Jiřice
32	IVECO DAILY	2002	298600	Koroze karoserie a ložné plochy, vůle v uložení náprav a řízení, zvýšená kouřivost motoru, zvýšená spotřeba motorového oleje, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
33	VW CARAVELLE	2002	323500	Koroze předních podběhů s blatníky včetně sloupků karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, zvýšená kouřivost motoru, zvýšená spotřeba motorového oleje.	Věžnice Jiřice
34	VW LT 46 SE	2002	311201	Vůle a klepání v uložení náprav a řízení, zvýšená spotřeba motorového oleje, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy, nefunkční spojka a přídavné topení.	Věžnice Jiřice
35	VW LT 35	2003	312905	Koroze prahů a podběhů karoserie včetně dveří, poškrábané a netěsné čelní sklo, vůle v uložení náprav a řízení, zvýšená spotřeba motorového oleje, opotřebovaný kardanový hřídel.	Věžnice Jiřice
36	VW LT 46 SE	2004	170500	Koroze podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, nefunkční spojka, nepravidelný chod motoru, špatné starty motoru, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
37	VW LT 46 SE	2005	204100	Koroze podvozku a nosných částí karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, zvýšená kouřivost motoru, zvýšená spotřeba motorového oleje, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy, nefunkční zámek bočních dveří.	Věžnice Jiřice
38	VW LT 46 SE	1999	245500	Koroze podvozku a nosných částí karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, zvýšená kouřivost motoru, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy, únik oleje z motoru a posilovače řízení, nefunkční katalyzátor a majáková rampa.	Věžnice Jiřice
39	AVIA A31 T-L IZO	1997	171100	Koroze nosného rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, zvýšená kouřivost motoru, nefunkční turbodmychadlo, nutná výměna přední nápravy, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy, únik oleje z motoru a posilovače řízení, netěsnost vzduchové soustavy.	Věžnice Jiřice
40	VW LT 46 SE	2005	153359	Koroze podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, motor nemá výkon, nutná výměna zadní nápravy, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy, únik oleje z motoru.	Věžnice Jiřice
41	VW LT 46 SE	2003	292495	Koroze podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, motor má špatné starty, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční tachograf, únik oleje z motoru.	Věžnice Jiřice
42	VW T4 SANITNÍ	1999	214521	Koroze nosných částí podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, nepravidelný chod motoru, nefunkční spojka, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy, únik oleje z motoru.	Věžnice Jiřice

43	Š FABIA 1,2	2003	289730	Koroze podvozku a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, nepravidelný chod motoru, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy, únik a zvýšená spotřeba oleje motoru.	Věžnice Jiřice
44	Š OCTAVIA 2,0TDI COMBI	2001	316286	Koroze podvozku a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, vysoká spotřeba PHM, koroze výfukového a brzdového potrubí, nefunkční brzdy, únik a zvýšená spotřeba oleje motoru, snížená svítivost hlavních světlometů.	Věžnice Jiřice
45	VW T5 SANITNÍ	2005	99895	Koroze podvozku a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, únik chladicí kapaliny-nutná výměna těsnění pod hlavou motoru, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik a zvýšená spotřeba oleje motoru.	Věžnice Jiřice
46	Š OCTAVIA 1,8T	2004	343640	Koroze podvozku a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, motor nemá výkon, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik a zvýšená spotřeba oleje motoru.	Věžnice Jiřice
47	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2003	218544	Koroze podvozku a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje motoru, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
48	Š FABIA 1,4	2002	163300	Koroze podvozku a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje motoru, nefunkční spojka.	Věžnice Jiřice
49	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2002	233310	Koroze podvozku a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje motoru, samovolně se spouští alarm a centrální zamykání, nefunkční autorádio, špatný synchron mei 1. a 2. stupněm.	Věžnice Jiřice
50	VW LT 46	2005	302435	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, špatné starty a nízký výkon motoru.	Věžnice Jiřice
51	VW T4 SANITNÍ	2000	158552	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
52	KAROSA C935 SE	1998	485000	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
53	AVIA A31 SKŘÍŇ	2000	171433	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy, vyšší spotřeba motorového oleje, netěsnost vzduchové soustavy, koroze zásobníků vzduchu.	Věžnice Jiřice
54	Š OCTAVIA 2,0TDI COMBI	2005	313085	Koroze podvozku a prahů včetně karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy, vyšší spotřeba motorového oleje, nutná oprava alternátoru, poškrábané čelní sklo, snížená svítivost předních světlometů.	Věžnice Jiřice

55	VW T4 SANITNÍ	2000	174765	Koroze nosných částí rámu podvozku a podběhů včetně karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy, vyšší spotřeba motorového oleje, nutná oprava alternátoru, poškrábané čelní sklo, opotřebovaná sedadla, hlučný diferenciál a ložiska zadní nápravy.	Věžnice Jiřice
56	AVIA A31 VALNÍK	1985	158990	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy, vyšší spotřeba motorového oleje, nefunkční spojka, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
57	AVIA A31 T-L	1997	170500	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, únik chladicí kapaliny, špatné starty, nefunkční zadní pérování.	Věžnice Jiřice
58	VW T4 SANITNÍ	1996	90000	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru.	Věžnice Jiřice
59	AVIA A31 NV	1982	243126	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru.	Věžnice Jiřice
60	KAROSA C734	1996	347650	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru a převodové skříně, nadspotřeba PHM, netěsnost vzduchu brzdové soustavy, nefunkční brzdy, koroze rozvodu chladicí kapaliny a vzduchojemů.	Věžnice Jiřice
61	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2003	308320	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
62	VW T4 SANITNÍ	2000	178737	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční spojka, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
63	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2002	327540	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru a převodové skříně, nepřesné řazení, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
64	VW LT 46 SE	2004	161000	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nutná výměna spojky.	Věžnice Jiřice
65	VW T4 SANITNÍ	1997	184990	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, vyšší kouřivost za studena, vadná elektroinstalace.	Věžnice Jiřice

66	VW LT 46 SE	2002	298988	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje a chladicí kapaliny z motoru, nadměrná kouřivost za studena, vadná elektroinstalace, nefunkční spojka.	Věžnice Jiřice
67	AVIA A31 VALNÍK	1987	171901	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje a převodové skříně z motoru, hlučná převodová skříň, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
68	VW LT 46 SE	2004	271681	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje a převodové skříně z motoru hlučná převodová skříň, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
69	VW LT 46 SE	2002	325996	Koroze nosných částí rámu podvozku a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje a převodové skříně z motoru hlučná převodová skříň, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
70	VW LT 46 SE	2003	208163	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nadměrná vůle všech komponentů v motoru.	Věžnice Jiřice
71	VW LT 46 SE	2005	179845	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nadměrná vůle všech komponentů v motoru.	Věžnice Jiřice
72	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2002	408500	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, zvýšená spotřeba motorového oleje, hlučný chod motoru, poškozené čelní sklo, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
73	AVIA A60L VALNÍK	1998	251202	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nepojízdné závada na vstřikovacím čerpadle.	Věžnice Jiřice
74	AVIA A31L VALNÍK ZADNÍ ČELO	1988	176576	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, vysoká kouřivost a nízký výkon motoru, opotřebovaná sedadla, snížená svítivost světlometů, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
75	VW LT 46 SE	2004	142130	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nepravidelný chod a nízký výkon motoru, nefunkční brzdy a spojka.	Věžnice Jiřice

76	AVIA A31T VALNÍK	1994	232923	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nepravidelný chod a vysoká kouřivost motoru, špatné starty, nefunkční brzdy a spojka.	Věžnice Jiřice
77	VW LT 46 SE	2000	217265	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nízký výkon motoru, špatné starty, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
78	VW LT 46 SE	2004	158748	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nízký výkon motoru, průnik oleje do turba, vadný startér a spínací skříňka, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
79	VW LT 46 SE	2005	172535	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru a převodové skříně, nefunkční turbodmychadlo-nouzový režim, únik chladicí kapaliny z motoru, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
80	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2002	395000	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru a převodové skříně, nefunkční motor-nutná oprava.	Věžnice Jiřice
81	VW LT 46 SE	1999	276906	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nízký výkon a zvýšená kouřivost motoru, nefunkční spojka a brzdy, nefunkční řazení.	Věžnice Jiřice
82	AVIA A60 VALNÍK	1998	344050	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nízký výkon a zvýšená kouřivost motoru, nefunkční brzdy, poškozená podlaha nástavby, netěsnost vzduchové soustavy.	Věžnice Jiřice
83	VW T4 SANITNÍ	1998	121375	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, špatné starty a nízký výkon motoru.	Věžnice Jiřice
84	VW T4 SANITNÍ	1999	242123	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik a zvýšená spotřeba oleje motoru, nízký výkon motoru.	Věžnice Jiřice
85	Š OCTAVIA 1,9TDI COMBI	2004	328785	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nízký výkon a nepravidelný chod motoru, nefunkční spojka a brzdy.	Věžnice Jiřice

86	VW T4 SANITNÍ	1997	225325	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru a převodové skříně, nízký výkon motoru, hlučná převodová skřín, nefunkční spojka a brzdy.	Věžnice Jiřice
87	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2003	262713	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru a převodové skříně, hlučná převodová skřín, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
88	Š OCTAVIA 1,9TDI COMBI	2004	241621	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik a vysoká spotřeba oleje motoru, nepravidelný a hlučný chod motoru, nefunkční spojka a brzdy.	Věžnice Jiřice
89	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2002	279000	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru, nefunkční brzdy, snížená svítivost světlometů, snížená funkčnost pérování.	Věžnice Jiřice
90	VW T4 SANITNÍ SYNCRO	1997	175116	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, koroze rozvodu chladicí kapaliny, únik oleje z motoru, hlučný chod motoru, nefunkční brzdy, snížená svítivost světlometů, snížená funkčnost pérování.	Věžnice Jiřice
91	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2002	403000	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje a chladicí kapaliny z motoru, nedrží otáčky a nerovnoměrný chod motoru, nefunkční brzdy a spojky, ŘJ motoru hlásí neustále závadu.	Věžnice Jiřice
92	VW LT 46 SE	2003	241541	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje a chladicí kapaliny z motoru, zvýšená spotřeba oleje v motoru, klepání a nízký výkon motoru, zvýšená spotřeba oleje, nefunkční spojka, hlučná a netěsná převodová skřín.	Věžnice Jiřice
93	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2002	313025	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje a chladicí kapaliny z motoru, zvýšená spotřeba oleje v motoru, klepání a nízký výkon motoru, zvýšená spotřeba oleje, nefunkční spojka, hlučná a netěsná převodová skřín, nefunkční katalyzátor a lambda sondy.	Věžnice Jiřice

94	VW T4 2,5 C	1998	463100	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, zvýšená spotřeba oleje v motoru, nepravidelný chod motoru, zvýšená spotřeba oleje, nefunkční brzdy, hučí ložiska kol.	Věžnice Jiřice
95	Š OCTAVIA 2,0 COMBI	2004	394392	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nadměrná vůle všech komponentů motoru.	Věžnice Jiřice
96	Š FABIA 1,4 COMBI	2005	155485	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nadměrná vůle všech komponentů motoru.	Věžnice Jiřice
97	VW TRANSPORTER SANITNÍ	2002	248298	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nadměrná vůle všech komponentů motoru.	Věžnice Jiřice
98	VW PASSAT 2,5D 4x4	2004	338000	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční spojka, nepravidelný chod motoru, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
99	Š FABIA 1,4	2002	99100	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, nízký výkon motoru, opotřebovaný interiér.	Věžnice Jiřice
100	Š FABIA 1,4	2005	317958	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
101	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2003	193925	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje a chladící kapaliny z motoru, špatné starty a nízký výkon motoru.	Věžnice Jiřice
102	NISSAN CABSTAR SKŘÍŇ	2005	35669	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy a spojka, nadměrná spotřeba PHM.	Věžnice Jiřice
103	VWLT46 SE	1998	339351	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční spojka, zvýšená kouřivost motoru, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
104	AVIA FURGON	1991	236425	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, poškozený motor.	Věžnice Jiřice

105	VW T4 SE	2000	183912	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, větší spotřeba motorového oleje, nefunkční brzdy, nefunkční spojka a řazení.	Věžnice Jiřice
106	KAROSA C 935 SES	1997	510760	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, větší spotřeba motorového oleje, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
107	Š OCTAVIA 1,6	2002	115000	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru.	Věžnice Jiřice
108	VW TRANSPORTER SANITNÍ	2000	115000	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
109	VW LT46 SE	2004	180680	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, větší spotřeba motorového oleje, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
110	KAROSA 935	1997	115978	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje a chladicí kapaliny z motoru, větší spotřeba motorového oleje, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
111	VW LT46 SE	2002	259437	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, větší spotřeba motorového oleje, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
112	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2003	401855	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nerovnoměrné otáčky motoru.	Věžnice Jiřice
113	Š OCTAVIA 2,0	2006	282300	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nadspotřeba PHM, nefunkční brzdy, nf landa sondy, nespécifikovaná závada na diagnostice.	Věžnice Jiřice
114	VW T4 SANITNÍ	1998	140000	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční zadní brzdy.	Věžnice Jiřice
115	AUDI A6 2,8 SEDAN	2000	355550	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, značný únik oleje z motoru, nízký výkon motoru, opotřebený interiér.	Věžnice Jiřice

116	Š OCTAVIA 1,9TDI COMBI 4x4	2006	279200	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, značný únik oleje z motoru, nízký výkon motoru, opotřebovaný interiér.	Věžnice Jiřice
117	Š OCTAVIA 1,9TDI COMBI 4x4	2006	195400	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, zadřený motor, nefunkční spojka, opotřebovaný interiér.	Věžnice Jiřice
118	Š OCTAVIA 1,8	2003	221200	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, značný únik oleje z motoru, nízký výkon motoru, opotřebovaný interiér.	Věžnice Jiřice
119	Š OCTAVIA 1,9D	2001	328596	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nízký výkon a kouřivost motoru, nefunkční brzdy a spojka.	Věžnice Jiřice
120	Š OCTAVIA 1,8T	2003	287068	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, průnik oleje do turba, nefunkční palivové čerpadlo, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
121	AVIA 21 FURGON	1990	185643	Silná koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru a převodové skříně včetně řízení, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice
122	Š OCTAVIA 1,6 COMBI	2003	218131	Silná koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje a chladící kapaliny z motoru,nefunkční spojka a brzdy, vypadává 4 rychlostní stupeň.	Věžnice Jiřice
123	VW LT46 SE	2004	214769	Silná koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru,nefunkční brzdy, větší spotřeba motorového oleje.	Věžnice Jiřice
124	Š OCTAVIA 2,0 COMBI	2002	197765	Silná koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru,nefunkční brzdy, větší spotřeba motorového oleje.	Věžnice Jiřice
125	VW LT46 SE	2005	166380	Silná koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie,vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru,nefunkční brzdy, větší spotřeba motorového oleje.	Věžnice Jiřice

126	VW T4 2,0D C	1997	387435	Silná koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy a spojka, větší spotřeba motorového oleje.	Věžnice Jiřice
127	KAROSA C954 ESKORTNÍ	2002	310910	Silná koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy, hlučná a netěsná rychlostní skříň.	Věžnice Jiřice
128	VW LT 35 skříň	1999	254070	Koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru a převodové skříňě, nadspotřeba PHM a motorového oleje, nepřesné řazení.	Věžnice Jiřice
129	VW T4 2,5D C	1998	365115	Silná koroze nosných částí rámu podvozku včetně podlahy a karoserie, vůle v uložení náprav a řízení, koroze výfukového a brzdového potrubí, únik oleje z motoru, nefunkční brzdy.	Věžnice Jiřice