

Servisní zpráva na opravu vozu  
TNT 15C RZ: 1E6 8284.

---

Zjištěné závady:

- oprava laminátového koše (laminování, kytování, stříkání)



- oprava naklápění koše (utržený držák válce naklápění koše)



- výroba nové hydraulické podpěry na pravé zadní straně vč. hydraulického zámku a rozvodů (ohnutý píst válce podpěry)



- Výměna regulačního ventilu rozvodové kostky zadních podpěr (opotřebovaný, nefunkční)



- Oprava hydraulické nádrže (šroubení, těsnění)



- Výměna 4ks hydraulických hadic



- Přetěsnění hydraulických rozvodů vyrovnávače koše



- Kompletní odtakování hydraulického systému a nastavení tlaků