

Rekonstrukce skladových prostor v areálu CHV Lužná u Rakovníka

hydroizolace pod zdivo	43	m	350 Kč	x x x x x x
obvodové zdivo	240	m ²	450 Kč	x x x x x x
věvec šalování a montáž	43	m	2 200 Kč	x x x x x x
beton věvec, výztuž, překlad	2	m ³	3 200 Kč	x x x x x x
omítka vnitřní	240	m ²	280 Kč	x x x x x x
střecha - krytina, trámy, oplechování atd.	155	m ²	1 505 Kč	x x x x x x
vrata sklad	1	kpl	25 000 Kč	x x x x x x
celkem				x x x x x x