

From: Richtr Martin [<mailto:martin.richtr@skoda.cz>]
Sent: Monday, May 11, 2020 5:41 PM
To: Trtek Pavel <pavel@dpmp.cz>
Subject: RE: DPMP - Š.E. obj. číslo T 069 2020 - oprava motoru T 320

Dobrý den, pane Trtku,

Po rozebrání motoru jsme zjistili, že je potřeba vyměnit obě ložiska, která jsou velmi hlučná, konektor harting, který je ulomený. Cena opravy je 149 000,00 Kč. Motor by mohl být opraven do konce května. Prosím o potvrzení, že můžeme začít opravovat.

S pozdravem

Martin Richtr
Service Engineer, Service, Service LOKO-TRAM-TRM

ŠKODA ELECTRIC a.s.
Průmyslová 610/2a
301 00 Plzeň
Česká republika

T: + [REDACTED]
M: + [REDACTED]
martin.richtr@skoda.cz
www.skoda.cz

