

148.

**Nabídka na poskytování služby - BO**  
na základě požadavkového listu č. 1/2019 – VÚ 2994  
podle Rámcové dohody č. 175110189

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk	
<b>Jehož jménem jedná:</b> [redacted] Velitel útvaru (hodnost, titul, jméno, příjmení)		<b>Jehož jménem jedná:</b> na základě plné moci Ing. Petr Kratochvíl, generální ředitel <b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] <b>Telefon:</b> [redacted] <b>Fax:</b> [redacted] <b>E-mail:</b> [redacted]	
<b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] <b>Telefon:</b> [redacted] <b>Fax:</b> [redacted] <b>E-mail:</b> [redacted]		<b>Uživatel techniky:</b> VÚ 2994 <b>Dislokace techniky:</b> Brno  [redacted] <i>velitel útvaru  hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	Tatra T-810	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, telefon (pevná, mobil)</i> [redacted]	
<b>Evidenční číslo:</b>	026-30-45		
<b>Rok výroby:</b>	2008		
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	Ano - Konečná kontrola		

**Popis poskytované služby, technická dokumentace pro poskytování služby:** Nefunkční naviják – je odmotaná asi polovina lana a nelze ho navinout zpátky na buben. Motor navijáku nereaguje a na přístrojové desce se po zapnutí navijáku objeví hlášení „Podmínky pomocného pohonu 1 ne OK“. Utržený podavač lana navijáku; vadné čidlo ukazatele oleje; seřízení předních světlometů; vůle v čepích tyče řízení na obou stranách; kontrola výfukové soustavy; výměna 6 ks krytů kol. Další úkony dle KZ č. 1/2019. Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.

**Místo:** Provozovna poskytovatele, tj. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk.  
**Termín (doba) ukončení poskytování služby:** Do 3 měsíců od potvrzení nabídky a dodání vozidla do podniku ve Šternberku.

**Nabídková cena**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Výměna snimače 2Nh, seřízení světlometů 1Nh; výměna navijáku 4Nh; výměna příčky 3Nh; výměna lana 3Nh; výměna zásuvky ABS 1,5Nh; výměna lanového okna 2Nh; výměna spojovací tyče 3Nh; výměna krytů kol 2Nh; výměna zásuvky PS 1Nh; výměna zrcadla 1Nh; výměna uložení kabiny 4Nh; výměna držáku filtru 1,5Nh; výměna držáku filtru 1Nh; výměna koncovek vyfuku 2Nh; odvoz vozidla na geometrii (1 zaměstnanec EA) 4Nh.	629,00	36Nh	22 644,00
Materiálové náklady:	Naviják 4429110150	193 629,00	1ks	193 629,00
	Okno lanové 4429110160	5 985,00	1ks	5 985,00
	Šroub TW00053	9,31	4ks	37,24
	Podložka pružná TW00141	1,045	4ks	4,18
	Maticice FW00100	5,13	4ks	20,52
	Přítlak lana 4429110170	14 525,50	1ks	14 525,50
	Lano úplné 2075067804	12 445,00	1ks	12 445,00
	Příčka zadní úplná	9 395,50	1ks	9 395,50

	2075576184			
	Výztuha příčky 2030226924	1 254,00	1ks	1 254,00
	Zásuvka ABS 4434000190	338,20	1ks	338,20
	Šroub M8 x 25 ISO 4017 - 8.8 MKS 720 TW00042	4,275	2ks	8,55
	Podložka 8.4 ČSN 02 1702.1 MKS 720 TW00121	0,903	2ks	1,805
	Podložka pružná 8 ČSN 02 1741.05 MKS 720 TW00139	0,475	6ks	2,85
	Matice ISO 4032 M8-8-A2G TW00098	1,33	6ks	7,98
	Svazek 12-pólové zásuvky 2079024104	6 346,00	1ks	6 346,00
	Tyč řízení spojovací 3365291450	4 579,00	1ks	4 579,00
	Zrcadlo horní zpětné levé 2976920874	14 440,00	1ks	14 440,00
	Držák filtru úplny 2987380064	465,50	1ks	465,50
	Hadice pružná úplná 442075915584	1 605,50	1ks	1 605,50
	Objímka těsnicí 442075915504	323,95	2ks	647,90
	Těsnění výfuku T004221	88,73	2ks	177,46
	Šroub M8 x 30 ISO 4014 - 8.8 MKS 720 3091144700	4,845	4ks	19,38
	Koncovka horní úplná 44207591689401	7 353,00	1ks	7 353,00
	Koncovka spodní úplná 44207591699401	6 726,00	1ks	6 726,00
	Spona výfuku 2072970914	618,45	2ks	1 236,90
	Šroub M8 x 35 ISO 4017 - 8.8 MKS 720 TW00044	3,515	1ks	3,515
	Matice samojistná TW01515	3,23	1ks	3,23
	Zásuvka pomocného startu 3455110010	578,55	1ks	578,55
	Kryt zásuvky 44203564011400	280,25	1ks	280,25
	Plech koša ochranný úplny 44207412026400	1 947,50	6ks	11 685,00
	Ložisko 7482061472	10 858,50	2ks	21 717,00
	Šroub 5003101643	491,15	2ks	982,30
	Podložka přítlačná 5003058070	67,45	4ks	269,80
	Matice samosvorná 7420920437	48,165	2ks	96,33
	Sonda 7420892975	6 659,50	1ks	6 659,50
Kooperace:	Geometrie podvozku	2 500,00	1	2 500,00
Ostatní náklady:	Ostatní náklady	5 990,50	1	5 990,50
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>354 661,94</b>
Nabídková cena celkem 354 661,94 Kč bez DPH, 429 140,95 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele pro věci technické: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>				

Ve Šternberku dne: 16.12.2019

V

dne:

Za poskytovatele:

(el. podpis)

Velitel útvaru (hodnost, titul, jméno, příjmení, el., podpis)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (platí pro smlouvy nad 50 000,- Kč bez DPH).

\*) nehodějí se škrtněte

SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.

Tel. [redacted] 16. prosince 2019

e-mail: [redacted]

[redacted]

148

Výzva k podání nabídky na poskytování služby – DEFEKTACE / BO \*)

POŽADAVKOVÝ LIST č. 1/2019 – VÚ 2994 BRNO

vystavený podle dohody č. 175110189

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk	
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: [redacted]		Jehož jménem jedná: [redacted]	
Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	Tatra T-810	Uživatel techniky: 2994 Brno	[redacted]
Evidenční číslo:	026-30-45	Dislokace techniky: Brno	[redacted]
Rok výroby:	2008	Zástupce uživatele (velitel techniky stanice) hodnost, und. jméno, příjmení, telefon:	[redacted]
SOJ ano/ne; rozsah	Běžná oprava		
Název služby (popis závady), dokumentace k odstranění závady:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nečinný naviják - je odmotaná asi polovina lana a nelze ho navinout zpátky na buben. Motor navijáku nereaguje a na přístojevé desce se po zapnutí navijáku objeví hlášení „Podmínky pomocného pohonu 1 ne OK“</li> <li>- Uřízeny podavač lana navijáku</li> <li>- Vadné číslo ukazatele oleje</li> <li>- Seřízení předních světlometů</li> <li>- Vůle v čepích tyče řízení na obou stranách</li> <li>- Kontrola výfukové soustavy</li> <li>- Výměna 6 ks krytů kol</li> </ul>			
Požadovaný termín/doba poskytování služby: Žádám o urychlení opravy, násun technik [redacted] dle vaší výzvy.			
Kontaktní osoba zástupce objednatele: [redacted]			
Číslo telefonu: [redacted]			
Zástupce objednatele: [redacted]			
V Brně dne: 18.7.2019			

\*) nevhodící se škrtněte

SJZ VÚ 2994 BRNO

31 -07-2019

[redacted]