

DODATEK Č. 1

Ke Kupní smlouvě

ze dne 8. 7. 2020

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

1. Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČO: 04212029
DIČ: CZ04212029
zastoupena: Ing. Petrem Bařkou, ředitelem
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zapsaná v OR vedeném u KS v Brně Pr 1893
(dále jen „**kupující**“)

a

2. Climat AIR s.r.o.

se sídlem: K Pohansku 3252/3, 690 02 Břeclav
IČO: 26896621
DIČ: CZ 26896621
Zastoupena: Pavlem Jaborníkem
zapsána: v OR vedeném u KS v Brně C 43459
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „**prodávající**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se tímto dohodly na následující níže uvedené změně Kupní smlouvy, která byla uzavřena dne 8. 7. 2020, a to návaznosti na provedení víceprací, jejichž nutnost provedení vyplynula ze zjištěného havarijního stavu. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se v souladu s článkem VII odst. 3 Smlouvy dohodly na úpravě některých práv a povinností stanovených ve Smlouvě prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV odst. 1 – kupní cena, jejíž nová výše po započítání víceprací celkem činí:

Celková cena bez DPH

DPH 21 %

Celková cena včetně DPH 259 496,60,- Kč


Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 304/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má pravost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 specifikující provedené vícepráce.

V Hustopečích dne 24.8.2020

V Hustopečích dne 24.8.2020


Za kupujícího:



Ing. Petr Batka

ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.

Za prodávajícího:



Pavel Jaborník

Nemocnice Hustopeče
příspěvková organizace
Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČ: 04212029



NEMOCNICE HUSTOPEČE

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

CN na vícepráce návrh opravy po zjištění havarijního stavu po 13.8.2020

13.08.2020

Příloha č.1 - technická specifikace „Klimatizace – 3.NP, havarijní“

popis	jednotka	množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Cena celkem bez DPH				101 420,00 Kč
Cena celkem s DPH 21%				122 718,20 Kč

Doplňující informace nabídky:	Doplň dodavatel:
Platební podmínky - provozovatel doplní splatnost, apod.	splatnost 30 dní
Je dodavatel držitelem systému managementu kvality řady ISO, příp. jiné? -	iso NE, ostatní ano (vyh.50, práce s plyny, PO, BOZP, svař.....)

13.08.2020

Pavel Jaborník

Climat AIR s.r.o.

690 02 Břeclav, K Pohansku 3






NEMOCNICE HUSTOPEČE

príspevková organizace Jihomoravského kraje
držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016
Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Příloha č.1 - technická specifikace „Klimatizace – 3.NP, havarijní“

popis	jednotka	množství	Cena za jednotku	Cena celkem
-------	----------	----------	------------------	-------------



Cena celkem bez DPH	113 040,00 Kč
Cena celkem s DPH 21%	136 778,40 Kč

Doplňující informace nabídky:	Doplní dodavatel:
Platební podmínky - provozovatel doplní splatnost, apod.	splatnost 30 dní
Je dodavatel držitelem systému managementu kvality řady ISO, příp. jiné? -	iso NE, ostatní ano (vyh.50, práce s plyny, PO, BOZP, svař.....)

dne 23.6.2020

Pavel Jaborník

Climat AIR s.r.o.

690 02 Břeclav, K Pohanský 3



V Břeclavi dne 13.8.2020

Vyjádření k havarijní opravě klimatizace 3 NP

Na základě diagnostiky byla provedena identifikace závad klimatizace 3.NP lůžková část a sesterna.

A:

Na sesterně byla provedena výměna za neopravitelnou jednotku, zařízení je již v provozu.

B:


Na lůžkové části bylo postupováno dle standardů a zvyklostí při hledání úniku chladiva. Od nejpravděpodobnějších příčin

1. Hledání úniku na šroubových spojích a ve venkovní jednotce, spojích vnitřní jednotky a hledání úniku ve venkovní jednotce ve vysokotlaké části – hledání bylo bez úspěchu
2. Další nejpravděpodobnějším zdrojem úniku rozbočovače, skryté v konstrukci podhledu (najít, prověřit, zpětně zadělat SDK + montáž servisních protipožárních dvířek – hledání bylo bez úspěchu
3. Následně rozdělení a dusíková zkouška každého dílu samostatně, což vedlo k zjištění, že úniky jsou na všech třech výparnících vnitřních jednotek. Pravděpodobnost úniku na vnitřním výparníku je z praxe pravděpodobná v řádech jednotek procent a že na všech třech v řádech desetin procent. Při kompletní demontáži bylo zjištěno že měď na výměnících je napadena černou hloubkovou oxidací, se kterou jsem se ještě nesetkal. Vnitřní klimatizační jednotka musela být vystavena působení silné chemikálie. Není způsobeno nekvalitním materiálem, zařízení je od renomovaného výrobce. Pravděpodobně muselo být způsobeno neodborným servisem, nebo byla provozována v agresivním prostředí, otázkou je, zdali v roce 2013 bylo dodáno zařízení nové, nepoužité.



Hloubková oxidace CU trubky, mikroúniky chladiva indikační pěnou při tlaku 20barů (4 k drobný únik na jednom výparníku.

4. Výparníky se jako ND již nedodávají, kompletní stejné vnitřní jednotky se již taky nedodávají. Řešením je výměna tří jednotek za jednotky kazetové jejichž výhodou je příjemnější proudění chladného vzduchu



Pavel Jaborník
Climat AIR s.r.o.
690 02 Břeclav, K Pohansku 3252/3

