

Michal Ruttner
Krajská nemocnice T.Bati, a.s.
Havlčkovо nábreží 600
762 75 Zlín

Věc: Posouzení stavu a funkčnosti intubačního fibroskopu 11302BD2 SN:2161283

Po prohlídce nástroje bylo zjištěno následující:

Nástroj má poškozený vnější plášť – netěsní a je zamlžená optická část


Závěr:

Při používání fibroskopu došlo k mechanickému poškození vnějšího pláště fibroskopu viz přiložená fotografie. Endoskop není těsný a do těla endoskopu vnikla tekutina, která poškodila i optickou část, která je zamlžená.

Vzhledem k povaze výše uvedených závad není možné uznat závadu jako záruční

V Kutné Hoře dne 17.7.2020

 **RADIX CZ** ①
zdravotnická technika
ČÁSLAVSKÁ 231
284 01 KUTNÁ HORA
.....
Podpis



Netěsnost v místě poškození