

Sanace stropu nad místnostmi 0.05, 0.07 a 0.07a – návrh sanace

Generální projektant a statik, [REDACTED] souhlasí s použitím hmot pro sanaci povrchových pohledových ploch kazetového stropu s průvlakem nad místnostmi 0.05, 0.07 a 0.07a (foyer, umývárna muži, WC muži).

Použité materiály:

- SIKA MonoTop-910N,
- SikaRep
- SikaMonoTop-620,
-

Technický návrh sanace zhotovil zástupce firmy SIKA, [REDACTED] viz příloha č.1

V Brně dne 27. února 2018

[REDACTED]

.....

[REDACTED]

ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
generální projektant

Sanace stropu nad místnostmi 0.05, 0.07 a 0.07a

Generální projektant a statik, [REDACTED] pízvaný generálním projektantem, po prohlídce podhledu kazetového stropu s průvlakem nad místnostmi 0.05, 0.07 a 0.07a (foyer, umývárna muži, WC muži), nařizují provést sanaci, obsahující mechanické očištění tlakovou vodou a vzduchem, hloubkovou penetraci a vyplnění negativních ploch podhledu vhodným tmelem.

Účelem sanace je odstranění statických a estetických vad. Použité materiály a technologický postup musí být před aplikací předložen generálnímu projektantovi ke schválení.

V Brně dne 8. listopadu 2017



.....
[REDACTED]
ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
generální projektant

ZÁPIŠ Z KONTROLNÍHO DNE č. 5

Stavby SKC Kuřim
konaného dne 16. listopadu 2017

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Postup prací:

Práce postupují v souladu s harmonogramem stavby, v tomto týdnu se provádí dozdívka obvodových zdí sálů pod železobetonový věnec střechy, pokračuje odstraňování střešních konstrukcí ploché střechy. Současně pokračují bourací práce v 1 NP, IPP včetně osazování pfekladů. Provádí se bourací práce obvodového zdíva ve 2NP nad vstupním schodištěm. Byla zahájena mikropilotáž v 1PP, podle projektu. V 1NP pokračuje opásání zděných pilířů podle výkresu statika.

Objevující se praskliny stávajících monolitických želbet schodišťových rámů v 1NP, v místě napojení ramene na mezipodestu se rozevřely. Tato vada se, v téměř shodném místě a tvaru, vyskytuje na obou schodišťových ramenech a projevila se po zahájení bouracích prací, v období od 25.10. do 30.10.2017, zejména po snesení nosných částí ploché střechy (změna zatížení stávajících konstrukcí).

BOZP:

Koordinátor BOZP dnes neshledal závažné nedostatky, drobné nedostatky, například doplnění provizorního zábradlí, vyřešil operativně na místě.

Bourací práce jsou prováděny v souladu se schváleným technologickým postupem.

Kontrola úkolů z KD č.1, 2, 3 a 4:

1.3 PKS informoval v rámci dopravního řešení stavby firmou Signex o iniciativě týkající se přeložení místa autobusové zastávky. PČR si vyžádala další vyjádření. Činnost neukončena, čeká se na vyjádření.

Zastávka byla, po vydání souhlasu PČR přemístěna.

Ukončeno, bod uzavřen, odpadá.

2.4 GDS seznámil investora s obtížemi při zajišťování betonových prefabrikátů z bílého betonu. Prefa Kuřim, spolupracující v roce 2014 s GP, přestala tento typ výrobků vyrábět. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám výrobců prefabrikátů je nutné tuto záležitost, alespoň pro rameno vnitřního schodiště, vyřešit nejpozději do 15.10. 2017. GDS navrhuje použít pro výrobek šedý beton, později opatřený náterem. Pro venkovní prefabrikáty, které se budou montovat později, se pokusí zajistit provedení v bílém betonu.

Investor- souhlasí s použitím šedého betonu.

GP- absolutně nesouhlasí a trvá na provedení v bílém betonu.

Závěr: GDS, v součinnosti s GP, zahájí neprodleně jednání s dalšími možnými výrobci prefabrikátů z bílého betonu.

Výsledek, včetně seznamu výrobců se kterými bylo jednáno, bude oznámen na příštím KD.

GDS a GP mají odlišné závěry z jednání s možnými dodavateli prefabrikátů z bílého betonu, včetně možných dodacích lhůt. GDS povede v této věci další jednání, GP poskytne součinnost.

Ve věci dodávky prefabrikátů vnitřního schodiště z bílého betonu bylo jednáno s dvěma firmami. Objednáno zatím nic nebylo, GDS čeká více jak 10 dnů na cenovou nabídku. Zástupce GP potvrzuje, že bratislavský obchodní zástupce rakouské firmy nekomunikuje.

Úkol řešen v celé souvislosti, včetně zvěřujících se poruch stávajících schodišťových rámů, zejména v místě napojení na mezipodestu mezi 1NP a 2NP. Jde o schodiště spojující místnosti 1.01 a 2.01

Rekapitulace:

Počínaje KD č.2 byly účastníci výstavby seznámeni s problémem při zajišťování prefabrikátů vnitřních schodišťových rámů z bílého betonu. V době vyhotovení projektu pro provádění stavby, rok 2014, s prefabrikáty problém nebyl, nabídku vypracovala Prefa Kuřim, která ale v mezičase výrobu prefabrikátů z bílého betonu zrušila. Nové kontaktování možní výrobci nebyly schopni buď dodržet termín dodávky do konce ledna 2018 nebo požadovanou kvalitu- podhledová strana schodišťového ramene by byla jen ručně zahlazena a musela by se na stavbě povrchově upravovat.

K výše popsaným problémům se přidaly statické poruchy stávajících rámů, která měla, po renovaci teracových povrchů stupňů, zůstat zachována. Drobné, vlasové, praskliny zjistil již statik při návrhu osazení nových prefabrikovaných rámů. Po snesení stropních konstrukcí nad 2NP se praskliny stávajících rámů rozšířily a k další rozevření prasklin je pozorováno při bourání obvodového zdíva nad hlavní vstupní čáslí do objektu. Statik navrhuje provést zjištění stávající výztuže včetně podestového nosníku a poté hodlá navrhoun provedení dodatečných ocelový

spon osazených pomocí stavebních chemických prostředků.

Takto provedená oprava by byla velmi drahá, časově a technicky náročná a prefabrikovaná rama by mohla být osazena až po dokončení oprav. Před osazením prefabrikovaných ramen nelze uzavřít strop nad 2NP v celé šíři objektu, od uliční fasády až po sál. Vzniká reálné nebezpečí časové ztráty a pravděpodobně nesplnění termínu dokončení stavby. Svědomím tohoto nebezpečí rozhodl investor následující postup:

- 1) Ruší se dodávka a montáž atypických interiérových prefabrikovaných schodišťových ramen z bílého betonu
- 2) Stávající monolitická schodištová rama se nebude opravovat z důvodu statických poruch
- 3) Stávající schodiště bude v obou částech vybouráno, včetně mezipodest mezi INP a 2NP. Schodiště z INP do IPP zůstává.
- 4) Na obou stranách budou provedena nová monolitická schodiště, včetně podest.
- 5) GP provede, formou projektového dodatku, výkresy tvaru a výztuže obou schodišť a navrhne povrchové úpravy
- 6) GDS může v co nejkratší době uzavřít strop nad 2NP a zajistit objekt před zatékáním srážkových vod.
- 7) Pro prefabrikované exteriérové hlavní vstupní schodiště se zabudovaným temperováním budou použity prefabrikáty z betonu jiné jak bílé barvy, snahou je využít výrobky místní Prefy Kuřim.

S výše popsáným řešením vyjadřuje souhlas zástupci GP a GDS.

- 3.1 Investor, prostřednictvím specialisty pana Jizdného, informuje o tom, že kamera pro sledování okolí stavby nemůže být umístěna na jiném objektu. Nemusí však být umístěna na původním místě na fasádě, může být přemístěna na střechu objektu, půdorysně nad stávající umístění. Může být přemístěna na rameno s výložníkem, aby byl zajištěn dobrý výhled kamery. Objektiv před líc fasády. Změnu kabelových tras do projektu zajistí projektovým dodatkem GP.

GP žádá o sdělení typu kabelu pro kameru.

GP obdržel požadované údaje o typu kamery, požadovaného místa umístění a typu připojovacích kabelů.

Ukončeno, bod uzavřen, odpadá.

- 3.2 Při prohlídce stavby byla pozorována obnažená výztuž stávajících vodorovných monolitických nosníků v 1NP a 1PP. GP zajistí návštěvu statika, který se k této věci vyjádří. Současně se vyjádří k nutnosti provádění projektovaných ocelových překladů v 1PP - v úrovni překladů byly nalezeny stávající želbet věnce, do jaké úrovně provádět opásávání zděných pilířů v 1NP, možnost nahrazení materiálu dozdívek oken- plná cihla/ cihelná tvarovka, provádění projektovaného věnce nad dozdívou obvodu střechy nad sálem- stávající obvodové zdivo sálu je ukončeno mohutným věncem.

Statik zjištěné vady prohlédly a do příštího KD sdělí postup sanace.

Řešení popsáno v bodě 2.4 tohoto zápisu

Ukončeno, bod uzavřen, odpadá

- 4.1 Nově zjištěné praskliny ve stávajících monolitických železobetonových deskách ramen schodišť z 1NP do 2NP, v místě napojení desek na mezipodeset se každý den zvětšuje. GP zajistí prohlídku statikem.

Řešení popsáno v bodě 2.4

Ukončeno, bod uzavřen, odpadá

KD č. 5 - nové

- 5.1 Jednání dnešního KD bylo zaměřeno na problémy stávajícího schodiště a všeobecně nízkou kvalitu stávajících monolitických želbet konstrukcí.

GP předkládá navrh statika na zajištění želbet monolitických stropních desek a trámů nad 1PP, místnosti S.06 až S.10, vložením U nosníků. Nosníky mají být vtaženy do kapes vysekaných do stávajících želbet věnců. TDI žádá GP o návrh alternativního uložení U nosníků na sloupky, aby nemusely býtbourány kapsy do věnců. Zástupce GDS navrhuje, alternativně, kotvení U nosníků do obvodových věnců pomocí kotvených ocelových patníků plechů, které by byly do věnců okotveny chemickými kotvami.

- 5.2 GP dosud nemá projektové dodatky, respektive dodatek, na změnu přívodu elektro NN do rozvodny, součástí tohoto dodatku mají být chráničky pro optické kably tří operátorů a přívod kabelů pro kameru. GP se ukládá sdělit nejpozději na KD č. 6 závazný termín dodání tohoto projektového dodatku.

KD č. 5 byl ukončen v 11.40 hod.

Příští KD se koná 30.11.2017 v 10.00 hod.

Zapsal: [REDACTED] TDI [REDACTED]

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 7

Stavby SKC Kufim
konaného dne 14. prosince 2017

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Postup práci:

V období od 30.11.2017 do 14.12.2017 bylo provedeno zejména:

Uložení všech stropních desek Spiroll stropu nad hlavním sálem, z 90% je dokončena dodávka a montáž OK nad 1NP, příprava k betonáži stropů nad 1NP, dodávka a montáž OK nad provazištěm, bourání podlah a osekání stávajících omítek stropů a stěn v 1PP.

BOZP:

Koordinátor BOZP dnes neshledal závažné nedostatky, drobné nedostatky vyřešil operativně na místě.

Koordinátor BOZP požaduje udržovat ve funkčním stavu provizorní osvětlení v 1PP.

Kontrola úkolů z předchozích KD

5.2 GP dosud nemá projektové dodatky, respektive dodatek, na změnu přívodu elektro NN do rozvodny, součástí tohoto dodatku může být chráničky pro optické kabely tří operátorů a přívod kabelů pro kamery.

GP se ukládá sdělit nejpozději na KD č.6 závazný termín dodání tohoto projektového dodatku.

GP předpokládá předání projektových dodatků elektro, ze strany subdodavatele- specialisty, do 15.12.2017

Navýšení příkonu zajišťuje město Kufim.

Na dnešním KD č.7 je konstatováno, že projektové dodatky elektro nejsou dosud vypracovány. GP se ukládá zajistit tyto dodatky nejpozději do 10.1.2018

Úkol trvá.

6.1 GP předal GDS informaci o stupni PO pod světlíkem nad vestibulem ve 2NP. Nejde o chráněnou únikovou cestu, není předepsán stupeň požární ochrany. Jediná podmínka je, že v případě ohně nesmí po dobu 15' z konstrukce stropu, tedy i světlíku, nic padat ani odkapávat.

GDS požaduje po GP písemné vyhotovení dodatku PBŘ k výše popsané záležitosti. Zástupce GP dodatek k PBŘ nechá v příměřené lhůtě vypracovat.

Úkol trvá.

6.2 GDS žádá o vyjasnění projektované skladby střešního pláště v místě uložení nových trapezových plechů. Jde o provedení betonové mazaniny po uložení trapezových plechů. V grafické části projektu mazanina není zakreslena, v textové části je uvedena. Provedení mazaniny je dobré pro kvalitní uložení tepelných izolací z desek EPS.

GP se ukládá do příštího KD prověřit, jestli mazanina nad plechy trapez je v rozpočtu stavby, či nikoliv.

GP sděluje, že rozpočet stavby neobsahuje položku betonové mazaniny na trapezové plechy. Zástupci investora, GDS a GP se dohodli, že GDS provede betonáž na trapezové plechy, v tl. 50Min nad vlnu, všude tam, kde jsou na plechy trapez ukládány vrstvy TIZ. Tato práce bude investorem zaplacena v rámci dodatku k rozpočtu, podle pravidel specifikovaných v SoD.

Ukončeno. Bod uzavřen, odpadá.

6.5 GDS upozorňuje, že ve třetí dekádě ledna 2018 zahájí GDS práce na hrubých rozvodech PSV. S tím souvisí požadavek na urychlené dokončení projektových dodatků elektro NN a SLP a také na případné změny rozvodů audio (APS Brno). GDS do příštího KD zprostředkuje jednání, za účasti GDS, GP, investor a APS, za účelem projednání, respektive upřesnění, požadavků na dodávky Audio. Investor k tomuto jednání shromáždí požadavky provozovatele v oblasti digitálního kina ap.

K tomuto bodu probělo dnes jednání za účasti zástupců firem ELSEREMO, T.T.Sound a ApS Brno, které předcházelo vlastnímu KD.

Z jednání vyplývá, že vlivem změn výrobků a jejich technických možností a vlivem doplnění programu pro jeviště, světel a audio techniku a zejména doplněním programu o digitální kino investorem je provedení prací velmi složité a bude využívávat doplnění, či změnu technických podkladů od subdodavatelů, důležit v první řadě dopad na rozpočet.

Investor nemůže z projednávaných prací a řešení nic odsouhlasit, pokud nebude znát dopad na cenu dodávky.

Určitá komplikace je investorem spuštěna v tom, že firma T.T.Sound nemá dosud uzavřenu s GDS smlouvu a jednání se zúčastnila v pozici vážného zájemce o tuto dodávku. Na jednání bylo investorem konstatováno, že výše uvedené

Datum	Denní záznamy stavby
ÚTERÝ 24.10.17	<p>Zápis o kontrole prohlídky stavby</p> <p>Za účasti statika byl řešen byla provedena prohlídka stavby, se stavem:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Provedení nových příprav a čel. nosníků v místě stavající monolit. do výroby b) Statiskej jednotce učuje postup c) Konstrukce stropů podleprít d) výměna výplňek e) provést nové přečleny dle projektu <p>2) Odhalení výtrus stříšky. Bylo záručeno při rekonstrukci statiky učuje tento postup - vodorovná konstrukce</p> <ul style="list-style-type: none"> a) INP - statiky nového senzoru stav. nosníku c.1 - stavba dle kladiné výšky výšky a výšky ně části výšky b) V místě nového vodorovného nosníku (stropadlo) bude doplněna výtrus plocha na stavající c) APP c.1 - stavba podél stropu v místě posledního retpěti pol. stropu dle c.2 - výška třídy výšky výšky a výšky výšky c.3 - provést se testem třídy dle normy d) Establieren star vedení pilířů vedením výšky držáků a sestavení mítam po stoupací e) Statiskej učuje tento postup: Všechny stavající stropadlo odstranit ve stav. zařízení výšky a provést zdánlivě plánování výšky a výšky až do krytu 15. f) Boučení a detracionní pilířů i ZUP = 1.02, 7.03 g) Sledem do fasády. Dle projektu se dle stavajících pilířů odbočit a část se přizpůsobit a dle výšky výšky. <p>Statiskej učuje provozu:</p> <p>Ustabilenou kroužku plánované poslední části pilířů jsou establieren a dle výšky výšky, provede se i tento místník proprání stropu, výšku různých výšek a výšek výšek v celé sítce.</p> <p>3) Provedení výměny podle aktuálního spisu - strop salu</p> <p>Statiskej učuje provést dle projektu. Upozornit na místnost přeměnou výšek. Taha před objednáním spisu.</p>

Datum	Potratování zápisu z kontroly provědky Denní záznamy stavby
16.10.17	4) Odebrat půdvar a profil HELS 590 nad solenem - délka projekce v osi délka cca 16000 mm Statis se nevzbudí, dílčí ucasť na opětovné spojejte pro snazší dopravu. 5) Odstranit pilířec ecce. A a posuvník. Statis učuje proceduru: a) Robové úhelníky - tečkou pilířec, provádět na něm výstup, až k počtu pilířec. Při odstranění robové úhelníky usadit na cement. malbu. Vodovod, spojovací, posuvník bude před přiváděním na svistky být předehráta. 6) Předehrátky vložit pod desku spirálky nad solenem. Stavba uvaruje na posuvníky materiál HELS až 14 mm to platí i cihly. Statis se dávat do výšky cca 100 mm, oprava - do 160 mm. Toto je bylo dokončit pilířec, u pilířec, dílčí u tvořit statré na pevné plnění cihel este projektu.
	Zápis:
	statis [REDACTED] GP [REDACTED]
	stavby uvaruje [REDACTED]
17.10.17	Devátou techniku. Dnes provádět tříspojku A-TYP svač. [REDACTED] a [REDACTED] prohlížet stavby se tříspojkou. Při A-TYP provádět posuvnice, střírajec dílčí ucasť a využitelnost posuvnicového stav. Tato výbava s tím, že k tomu střívání bude potřeba tříspojka a rohový uvedené v projektech dodatek nové.
	Zápis:
	A [REDACTED] GP [REDACTED] stati [REDACTED]
	město Louny