



## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 1 k POKYNU K REALIZACI č. 13

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,**

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847  
jednatel: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,  
místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

*a společnost*

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změny Pokynu k realizaci č. 13 ze dne 5.1.2016 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 3, **Rekonstrukce PTV ve stanicích LZ, HU, NB, JI a RD.**

### **Obsah Změny:**

1. Ve stanici NB je průnik s projektem EZS VŠ NB, přičemž je využíván stejný switch. Realizace tohoto switche se přesunuje z EZS VŠ NB do tohoto Pokynu, aby bylo možné tuto část díla dokončit. Vzhledem k této změně jsou upraveny i kabeláže.
2. Ve stanici LZ a HU je Objednatelem požadována změna typu kamer a způsob jejich připojení. Tato změna znamená úsporu.
3. Ve stanici RD již nejsou volné porty, které během tvorby realizační dokumentace byly k dispozici. Z toho důvodu je nutné doplnit další switch. Dále kvůli změně pozice vybraných kamer při kamerových zkouškách je nutné jejich připojení realizovat převodníkem kvůli jejich vzdálenosti od switche.

Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.

Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 796 009,84 Kč bez DPH.

V Praze dne

25 -11- 2016



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Mgr. Martin Gillar,  
předseda představenstva





AŽD Praha s.r.o.  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel





Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva

























The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records in a business setting. It highlights how proper record-keeping can help in decision-making and provide a clear history of operations. The text emphasizes that records should be organized and easily accessible to all relevant personnel.


Next, the document addresses the challenges of data management in a rapidly changing environment. It notes that as the volume of data increases, it becomes more difficult to analyze and interpret. The author suggests implementing robust data management systems and training staff to handle large datasets effectively.

The third section focuses on the role of technology in modern business operations. It discusses how digital tools can streamline processes, reduce errors, and improve overall efficiency. The text also touches upon the importance of cybersecurity in protecting sensitive information from unauthorized access.

Finally, the document concludes by emphasizing the need for continuous learning and adaptation. It states that businesses must stay updated with the latest trends and technologies to remain competitive in the market. The author encourages a culture of innovation and growth within the organization.


18-21





[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to be transcribed accurately.]





[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]



