

## Výzva k provedení běžné opravy č. 1784070020089

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 155410194 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Zhotovitel:</b> ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: [redacted] velitel VÚ 8407 Praha VÚ 8407, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely		Jehož jménem jedná: [redacted] jednatelka společnosti	
<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	Tatra T-815 CAPL-16		
<b>Registrační značka:</b>	[redacted]		
<b>Rok výroby:</b>	1986		
<b>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</b>			
<b>Popis závady:</b> <i>Závady strojního spodku vozidla: korozí rámu a kabiny, únik mazacího oleje z motoru, skorodované vzduchové potrubí, vůle v řízení, nesouměrný a nízký brzdový účinek, zteřelé vzduchové, palivové a hydraulické hadice, zteřelá izolace elektrické instalace vozidla, zoxidované kontakty elektrické instalace, zteřelé krycí manžety výkyvných polonáprav, stářím opotřeбенá prostřední dvouseďačka. Závady účelové nástavby vozidla: korozí nástavby, zteřelé vzduchové hadice nástavby, zteřelá izolace elektrické instalace nástavby, zoxidované kontakty elektrické instalace, nefunkční zámky dveří nástavby, zasekávání patních ventilů, únik vzduchu z pneumatického systému nástavby, průsak paliva z adkalovacího systému, špatná účinnost neprůběžných pojistek, nepřesné údaje měření stavu paliva v nádrži, nefunkční osvětlení strojovny a výdejný PHM, průsak paliva z průtokoměru, průsak paliva z potrubního systému, občasné samovolné vyřazení předávajícího pohonu čerpadla, v síťovém filtru se objevují kusy laminátu.</i>			
<b>Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady:</b> <i>pravozi sešit včetně příloh</i>			
<b>Požadavek na provedení defektace:</b>		<input type="checkbox"/> U útvaru <input type="checkbox"/> U zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět*	
<b>Požadavek na místo provedení opravy:</b>		<input type="checkbox"/> U útvaru <input checked="" type="checkbox"/> U zhotovitele*	
<b>Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:</b>			
<b>Požadovaný termín/doba/ provedení díla:</b>			
<b>Doplňující informace (požadavky):</b>			

**Popis provádění díla:** Provedení opravy nástavby a podvozku T815 CAPL 16

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: březen 2017

TD zhotovitele číslo \*: DP CAPL 16 10/1988, TP-ANZA-16-05

**Nabídková cena**


Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:				958 599,-
Materiálové náklady:			1	686 809,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>1 645 408,-</b>
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				

**Poznámka:** Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace 1684070020370




Nabídková cena celkem 1 645 408,- Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:  
 Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu  Požadují konečnou kontrolu  Nepožadují\*

\* nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:  
 Číslo telefonu: *333 22 1234* 

Nabídková cena celkem 1 990 943,68 Kč s DPH.  
 (slovy: Jedenmiliondevětsetdevadesát tisícdevětsetčtyřicet tři 68/100 korun českých).  
 Celková nabídková cena bez DPH činí 1 645 408 Kč, sazba DPH 21 % činí 345 535,68 Kč.

V Praze <i>16.</i> února 2017	V Pardubicích <i>16.</i> 
 (razítko a podpis provozovatele)	 (razítko a podpis zhotovitele)