



strana 1(2)




Příslušenství zaslané zákazníkem:
kufr, baterie, 2x USB flashdisk, optický kabel, měřicí nástroj

Popis závady technikem společnosti Olympus:
oplet a guma poškozeny na konci tubusu. Kladka opotřebována a znečištěná. 1x natáčecí lanko utrženo z tubusu.

Nutná oprava: výměna zaváděcího tubusu s čipem, výměna kladky, seřízení přístroje.








x

Potřebná oprava

[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]





Rozpocet - zpetna odpoved'

Vytvoreno dne 2				

Datum Podpis

Další potvrzení

vrátit bez opravy

vyměnit za nový produkt

zlikvidovat ve společnosti Olympus (díly / produkt)

Datum Podpis Jméno hůlkovým

