

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)	
56	obnovení kamufláže na opravovaných částech - přední odklopné kryty, zadní blatníky, boční ochrany, výstrojová bedna, kryt JTPV, místa, kde byla provedena oprava radioabsorbéru	Star TN 75 - 7 kg									
		S 2008 - SYNOREX - 3,5 kg									
		S 6011 - Tužidlo - 1,6 kg									
		S 6010 - Ředidlo - 1,4 l									
		S 2320 - EPAX - 7,8 kg									
		S 7302 - Tužidlo - 3,6 kg									
		S 6300 - Ředidlo - 5,2 l									
		U 2500 - ARMY, 5330 - 6,8 kg									
		U 7001 - Tužidlo - 2,1 kg									
		U 6002 - Ředidlo - 7,7 l									
		U 2500/5140 - 3 kg									
		U 2500/1999 - 3 kg									
		BARVA S 2013/4400 - 2,3 kg									
		BARVA S 2013/6200 - 2,2 kg									
57	ověření funkcí, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ, předání odbytu	xxx									
58	náklady na přepravu převodovky: Praha - Šenov u NJ: 2x343x25,60 (přepravu zabezpečuje VOP, kalkulace dle přílohy č.2 smlouvy)	xxx									
59	náklady spojené se zakázkou - převzetí/předání techniky uživateli, zpracování nabídky, zabezpečení kooperací, nákupu	xxx									
CELKEM běžná oprava			xxx		xxx				4 852 766,63	5 871 847,63	

Poznámka k bodu č. 10, 22, 39, 42, 43, 49 - ceny oprav v KOO byly opraveny dle skutečnosti na základě jednotlivých poddavatelských faktur.

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------	---	--	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Dodatek č. 1

P.č.	Rozsah dodatečných prací po skupinách a podskupinách	Materiál (název a počet kusů)								
60	výměna elektrického startéru PJ - úprava kabeláže, kompletace. Elektrický startér dodán AČR (původní - v.č. 1603 104, po výměně - 1604 107).	elektrický startér - 1 ks - ND dodán AČR								
61	oprava vzduchového startéru	saďa pro opravu vzduchového startéru - 1 saďa								
62	výměna detekčního drátu PPZ na PJ	detekční drát - 2 ks								
63	oprava kabelů M22, PD3/PDF, PD2/GND1	spotřební elektromateriál (pásky, pájka, lepidlo)								
		vodičí kabel - 1m								
		vodičí oko - 1 ks								
64	výměna snímače hladiny chladicí kapaliny	snímač - 1 ks								
		spotřební elektromateriál								
65	výměna koncovky na trubce vzduch. potrubí na PJ	koncovka - 1 ks								
66	provedení aktualizace konfigurace nastavení spínání systému chlazení (ventilátoru) na PJ	xxx								
67	výměna vidličky táhla řízení	vidlička - 1 ks								
68	oprava tištěného spoje na BZA	spotřební materiál (čisticí, elektro)								
69	oprava síta pancíře nad chladičem PJ	spotřební materiál (hutní)								
70	výměna olejové náplně konečných pohonů	Texaco Multigear S 75W/90 - 12 l								
71	výměna redukčního ventilu IL 150/70	redukční ventil IL 150/70 - 1 ks								
72	seřizení mechanismu vyhazování nábojnic - RAM a narážka	xxx								
73	opětovná demontáž tepelné ochrany a následná zpětná montáž (provedeno z důvodu nedodržení technologických postupů montáže v AČR).	xxx								
CELKEM práce dodatek č. 1									222 731,50	269 505,12
CELKEM běžná oprava + dodatek č. 1									5 075 498,13	6 141 352,74

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

