

OBJEDNÁVKA **URGENT / AOG**

k poskytnutí dílčího plnění služby

č. 012 / 2016 / 155210247

Servisní podpora letounu CL-601 3A Challenger poznávací značky 5105				
Specifikace dílčího plnění	1.1 Provádění oprav, údržby a servisu letounu CL-601 a jeho komponent v rámci plánované a speciální údržby podle termínů v systému CAMP, včetně dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu pro provedení těchto činností:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Program SMART PARTS – opravy dílů a agregátů v rámci programu, včetně zabezpečení vybraných ND výměnným způsobem Dodání snímače rychlosti otáčení kola hlavního podvozku výměnným způsobem – rezistence snímače instalovaného na letounu je mimo toleranci, indikace „ANTISKID INBOARD FAIL“			
	Poř. čís.	Označení (P/N)	Název	Poznámka
	1	[REDACTED]	SENSOR, WHEEL SPIN, ANTI-SKID SYSTEM Reference: IPC ATA 32-40-00 Fig 8A Page 64 ITEM 31	1pc MEL B 3 dny The indication „ANTISKID INBOARD FAIL“. The sensor resistance out of tolerance (upper 10 M Ω).

Zpracoval kpt. Ing. Karel Pražák

V Praze dne 20.10.2016

Nabídka dílčího plnění	Poř. čís.	Označení (P/N)	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
	1	[REDACTED]	SENSOR, WHEEL SPIN, ANTI-SKID SYSTEM	161 245,03	195 106,48
Stanovisko zástupce objednatele k nabídce dílčího plnění	<i>Souhlasim nesouhlasim s nabídkou dílčího plnění*</i>				
Místo předání předmětu dílčího plnění	VÚ8407 Praha Hodnost, jméno a příjmení příjemce: [REDACTED] (hůlkovým písmem)				
Místo provádění předmětu dílčího plnění	VÚ8407 Praha				
Termín zahájení dílčího plnění	čas / den / měsíc / rok				
	říjen 2016				
Termín ukončení dílčího plnění	čas / den / měsíc / rok				
	říjen 2016				

Zástupce objednatele	Zástupce poskytovatele
Hodnost, jméno, příjmení: (hůlkovým písmem) kpt. Ing. [REDACTED]	Jméno, příjmení: (hůlkovým písmem) [REDACTED] ředitel obch. skupiny
Datum a podpis: 25. 10. 2016	Datum a podpis: 21. 10. 2016
Telefonické a faxové spojení: [REDACTED]	Telefonické a faxové spojení: [REDACTED]

*) nehodící se škrtněte