

Příloha č. 1 – Specifikace dohodnutých nutných zásahů do okolních porostů

Akce: Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí

Jednotka prostorového rozdělení lesa: 751E07, 751B09, 751A10

Popis prací: Rizikové kácení vyznačených stromů podél komunikace; přetahování stromů lanem traktoru, následný úklid z komunikace, svoz dřevní hmoty, technický dozor, zajištění pracoviště, úklid komunikace.

Počet a druh dřevin těžných stromů: smrk ztepilý – 44 ks, borovice lesní – 1 ks, modřín opadavý – 1 ks, dub zimní – 5 ks, buk lesní – 1 ks, habr obecný – 16 ks, javor klen – 22 ks, jasan ztepilý – 8 ks, lípa srdčitá – 8 ks, olše lepkavá – 20 ks, bříza bradavičnatá – 2 ks; celkem 138 ks

Průměrná hmotnatost těžných stromů: 0,90 m³ b.k.

Jednotka prostorového rozdělení lesa: 751 A09

Popis prací: Kácení vzrostlých stromů v těsné blízkosti vysokého napětí, vytahování a odvoz dřevní hmoty, zpracování zbytků větví.

Počet a druh dřevin těžných stromů: habr obecný – 16 ks, jasan ztepilý – 6 ks, javor mléč – 14 ks, javor klen – 3 ks, lípa srdčitá – 26 ks, olše lepkavá – 5 ks; celkem 70 ks

Průměrná hmotnatost těžných stromů: 0,77 m³ b.k.