


Zajištění odstraňování bezpečnostních nedostatků v případě poruchy na komplexním zabezpečovacím systému, který je instalovaný na voj. objektech v posádce Tábor

## Výčet prvků

Název objektu:

**Administr.bud.009,kas.Klokoty, Tábor CE:02-21-27/009**





Zajištění odstraňování bezpečnostních nedostatků v případě poruchy na komplexním zabezpečovacím systému, který je instalovaný na voj. objektech v posádce Tábor

## Výčet prvků

Název objektu:

**Administr.budova,kas.P.Holého,Tábor CE:02-21-02/074 (Z)**






Zajištění odstraňování bezpečnostních nedostatků v případě poruchy na komplexním zabezpečovacím systému, který je instalovaný na voj. objektech v posádce Tábor

## Výčet prvků

Název objektu:

**Administr.budova,kas.P.Holého,Tábor CE:02-21-02/001**



Zajištění odstraňování bezpečnostních nedostatků v případě poruchy na komplexním zabezpečovacím systému, který je instalovaný na voj. objektech v posádce Tábor

## Výčet prvků

Název objektu:

**Administr.bud.E,Tábor CE:02-21-08/001 (E)**

