

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Ležák zaječice, kácení a prořez břehového porostu ř.km 9,800-11,520
1.etapa**

KSO:

Místo: Zaječice u Chrudimi

CC-CZ:

Datum: 27.09.2021

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZECOM plus s.r.o., Polní 286, Lety – 252 29

IČ:

29026491

DIČ:

CZ29026491

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Chleboun, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

170 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 650,00	21,00%	35 836,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

206 486,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ležák zaječice, kácení a prořez břehového porostu ř.km 9,800-11,520

1.etapa

Místo: Zaječice u Chrudimi

Datum: 27.09.2021

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč: ZECOM plus s.r.o., Polní 286, Lety – 252 29

Zpracovatel: Ladislav Chleboun,
DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

170 650,00

HSV - Práce a dodávky HSV

160 650,00

1 - Zemní práce

160 650,00

N00 - Nepojmenované práce

0,00

N01 - Nepojmenovaný díl

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

Jasan ztepilý č. 456477 - LB - Nevhodná struktura větvení, asymetrická koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456499 - PB - dynamicky prosychá, podemleté kořeny_x000D_
Poznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456477 - LB - Nevhodná struktura větvení, asymetrická koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456499 - PB - dynamicky prosychá, podemleté kořeny_x000D_
Poznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456477 - LB - Nevhodná struktura větvení, asymetrická koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456499 - PB - dynamicky prosychá, podemleté kořeny_x000D_
Poznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456477 - LB - Nevhodná struktura větvení, asymetrická koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456499 - PB - dynamicky prosychá, podemleté kořeny_x000D_
Poznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456477 - LB - Nevhodná struktura větvení, asymetrická koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456499 - PB - dynamicky prosychá, podemleté kořeny_x000D_
Poznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456477 - LB - Nevhodná struktura větvení, asymetrická koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456499 - PB - dynamicky prosychá, podemleté kořeny_x000D_
Poznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456477 - LB - Nevhodná struktura větvení, asymetrická koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456499 - PB - dynamicky prosychá, podemleté kořeny_x000D_
Poznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456477 - LB - Nevhodná struktura větvení, asymetrická koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456499 - PB - dynamicky prosychá, podemleté kořeny_x000D_
Poznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456477 - LB - Nevhodná struktura větvení, asymetrická koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456499 - PB - dynamicky prosychá, podemleté kořeny_x000D_
Poznámka k položce: _x000D_

2	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m - postupné kácení s volnou dopadovou plochou	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP

Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pářezu přes 400 do 500 mm - postupné kácení s volnou dopadovou plochou

P

Poznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456432 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456434 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 460424 - PB - Velké řezné rány, infekce kosterního větvení, sekundární korunaPoznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456432 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456434 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 460424 - PB - Velké řezné rány, infekce kosterního větvení, sekundární korunaPoznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456432 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456434 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 460424 - PB - Velké řezné rány, infekce kosterního větvení, sekundární korunaPoznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456432 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456434 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 460424 - PB - Velké řezné rány, infekce kosterního větvení, sekundární korunaPoznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456432 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456434 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 460424 - PB - Velké řezné rány, infekce kosterního větvení, sekundární korunaPoznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456432 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456434 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 460424 - PB - Velké řezné rány, infekce kosterního větvení, sekundární korunaPoznámka k položce: _x000D_
Jasan ztepilý č. 456432 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 456434 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_
Jasan ztepilý č. 460424 - PB - Velké řezné rány, infekce kosterního větvení, sekundární koruna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6 m - postupné kácení s volnou dopadovou plochou	kus	8,000	1 800,00	14 400,00

PP

Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm - postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Poznámka k položce: _x000D_
 Vrba bílá č. 456467 - LB - z větší části odumřelý, odlomená část koruny, infekce kmene_x000D_

Vrba bílá č. 456471 - LB - rozsáhlá infekce kmene, odlomená část koruny_x000D_

Olše lepkavá č. 456580 - PB - dynamicky prosychá, podemleté kořeny_x000D_

Jasan ztepilý č. 456595 - PB - Asymetrická koruna, infekce kmene_x000D_

Jasan ztepilý č. 456599 - PB - infekce báze kmene, sekundární koruna_x000D_

Jasan ztepilý č. 456600 - PB - velké řezné rány, infekce kmene_x000D_

Jasan ztepilý č. 460413 - PB - rozsáhlé poškození a infekce kmene_x000D_

Jasan ztepilý č. 460420 - PB - podemleté kořeny, velké řezné rány, infekce kosterního větveníPoznámka k položce: _x000D_

Vrba bílá č. 456467 - LB - z větší části odumřelý, odlomená část koruny, infekce kmene_x000D_

Vrba bílá č. 456471 - LB - rozsáhlá infekce kmene, odlomená část koruny_x000D_

Olše lepkavá č. 456580 - PB - dynamicky prosychá, podemleté kořeny_x000D_

Jasan ztepilý č. 456595 - PB - Asymetrická koruna, infekce kmene_x000D_

Jasan ztepilý č. 456599 - PB - infekce báze kmene, sekundární koruna_x000D_

Jasan ztepilý č. 456600 - PB - velké řezné rány, infekce kmene_x000D_

Jasan ztepilý č. 460413 - PB - rozsáhlé poškození a infekce kmene_x000D_

Jasan ztepilý č. 460420 - PB - podemleté kořeny, velké řezné rány, infekce kosterního větveníPoznámka k položce: _x000D_

Vrba bílá č. 456467 - LB - z větší části odumřelý, odlomená část koruny, infekce kmene_x000D_

Vrba bílá č. 456471 - LB - rozsáhlá infekce kmene, odlomená část koruny_x000D_

Olše lepkavá č. 456580 - PB - dynamicky prosychá, podemleté kořeny_x000D_

Jasan ztepilý č. 456595 - PB - Asymetrická koruna, infekce kmene_x000D_

Jasan ztepilý č. 456599 - PB - infekce báze kmene, sekundární koruna_x000D_

Jasan ztepilý č. 456600 - PB - velké řezné rány, infekce kmene_x000D_

Jasan ztepilý č. 460413 - PB - rozsáhlé poškození a infekce kmene_x000D_

Jasan ztepilý č. 460420 - PB - podemleté kořeny, velké řezné rány, infekce kosterního větveníPoznámka k položce: _x000D_

P

42	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,7 m - postupné kácení s volnou dopadovou plochou	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm

Poznámka k položce: _x000D_

Jasan ztepilý č. 456489 - LB - rozsáhlá infekce kmenePoznámka k položce: _x000D_

Jasan ztepilý č. 456489 - LB - rozsáhlá infekce kmenePoznámka k položce: _x000D_

Jasan ztepilý č. 456489 - LB - rozsáhlá infekce kmenePoznámka k položce: _x000D_

Jasan ztepilý č. 456489 - LB - rozsáhlá infekce kmenePoznámka k položce: _x000D_

Jasan ztepilý č. 456489 - LB - rozsáhlá infekce kmenePoznámka k položce: _x000D_

Jasan ztepilý č. 456489 - LB - rozsáhlá infekce kmenePoznámka k položce: _x000D_

Jasan ztepilý č. 456489 - LB - rozsáhlá infekce kmenePoznámka k položce: _x000D_

Jasan ztepilý č. 456489 - LB - rozsáhlá infekce kmene

P

43	K	112151317	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,8 m - postupné kácení s volnou dopadovou plochou	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Topol kanadský č. 456448 - LB - sekundární koruna, infekce kmene</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Topol kanadský č. 456448 - LB - sekundární koruna, infekce kmene</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Topol kanadský č. 456448 - LB - sekundární koruna, infekce kmene</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Topol kanadský č. 456448 - LB - sekundární koruna, infekce kmene</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Topol kanadský č. 456448 - LB - sekundární koruna, infekce kmene</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Topol kanadský č. 456448 - LB - sekundární koruna, infekce kmene</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Topol kanadský č. 456448 - LB - sekundární koruna, infekce kmene</p>				
76	K	112151319	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 1,0 m - postupné kácení s volnou dopadovou plochou	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
	PP		<p>Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba bílá č. 456431 - LB - rozsáhlá infekce kmene, torzo pškozené požárem</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba bílá č. 456431 - LB - rozsáhlá infekce kmene, torzo pškozené požárem</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba bílá č. 456431 - LB - rozsáhlá infekce kmene, torzo pškozené požárem</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba bílá č. 456431 - LB - rozsáhlá infekce kmene, torzo pškozené požárem</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba bílá č. 456431 - LB - rozsáhlá infekce kmene, torzo pškozené požárem</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba bílá č. 456431 - LB - rozsáhlá infekce kmene, torzo pškozené požárem</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba bílá č. 456431 - LB - rozsáhlá infekce kmene, torzo pškozené požárem</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba bílá č. 456431 - LB - rozsáhlá infekce kmene, torzo pškozené požárem</p>				
69	K	112151R001	Pokácení stromů s přetažením v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400	kus	3,000	650,00	1 950,00
	PP		<p>Pokácení stromů s přetažením v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba jiva č. 456526 - LB - čtyřkmen (pr. 23, 22,19 a 18cm) - defektní větvení, tlaková vidlice od báze, potencionální překážka na toku</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456498 - PB - zcela odumřelý, Vyvracející se</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456579 - PB - defektní větvení, tlaková vidlice vyvíjející se</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba jiva č. 456526 - LB - čtyřkmen (pr. 23, 22,19 a 18cm) - defektní větvení, tlaková vidlice od báze, potencionální překážka na toku</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456498 - PB - zcela odumřelý, Vyvracející se</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456579 - PB - defektní větvení, tlaková vidlice vyvíjející se</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba jiva č. 456526 - LB - čtyřkmen (pr. 23, 22,19 a 18cm) - defektní větvení, tlaková vidlice od báze, potencionální překážka na toku</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456498 - PB - zcela odumřelý, Vyvracející se</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456579 - PB - defektní větvení, tlaková vidlice vyvíjející se</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba jiva č. 456526 - LB - čtyřkmen (pr. 23, 22,19 a 18cm) - defektní větvení, tlaková vidlice od báze, potencionální překážka na toku</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456498 - PB - zcela odumřelý, Vyvracející se</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456579 - PB - defektní větvení, tlaková vidlice vyvíjející se</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba jiva č. 456526 - LB - čtyřkmen (pr. 23, 22,19 a 18cm) - defektní větvení, tlaková vidlice od báze, potencionální překážka na toku</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456498 - PB - zcela odumřelý, Vyvracející se</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456579 - PB - defektní větvení, tlaková vidlice vyvíjející se</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Vrba jiva č. 456526 - LB - čtyřkmen (pr. 23, 22,19 a 18cm) - defektní větvení, tlaková vidlice od báze, potencionální překážka na toku</p>				
79	K	112151R002	Pokácení stromů s přetažením v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500	kus	2,000	1 200,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	162201444	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm				
77	K	162201500	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 1100 mm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm				
78	K	162201501	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 1300 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm				
35	K	184852134	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2 Poznámka k položce: _x000D_ Jasan ztepilý č. 460417 - PB - silné suché větve v koruně Poznámka k položce: _x000D_ Jasan ztepilý č. 460417 - PB - silné suché větve v koruně Poznámka k položce: _x000D_ Jasan ztepilý č. 460417 - PB - silné suché větve v koruně Poznámka k položce: _x000D_ Jasan ztepilý č. 460417 - PB - silné suché větve v koruně Poznámka k položce: _x000D_ Jasan ztepilý č. 460417 - PB - silné suché větve v koruně				
	P						
30	K	184852135R02	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou - lokální redukce z důvodu stabilizace	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2 Poznámka k položce: _xUUUU_ Jasan ztepilý č. 456540 - LB - odlehčení nestabilních větví - dynamicky prosychá, silné suché větve v koruně - společně řez zdravotní Poznámka k položce: _x000D_ Jasan ztepilý č. 456540 - LB - odlehčení nestabilních větví - dynamicky prosychá, silné suché větve v koruně - společně řez zdravotní Poznámka k položce: _x000D_ Jasan ztepilý č. 456540 - LB - odlehčení nestabilních větví - dynamicky prosychá, silné suché větve v koruně - společně řez zdravotní Poznámka k položce: _x000D_ Jasan ztepilý č. 456540 - LB - odlehčení nestabilních větví - dynamicky prosychá, silné suché větve v koruně - společně řez zdravotní Poznámka k položce: _x000D_ Jasan ztepilý č. 456540 - LB - odlehčení nestabilních větví - dynamicky prosychá, silné suché větve v koruně - společně řez zdravotní Poznámka k položce: _x000D_ Jasan ztepilý č. 456540 - LB - odlehčení nestabilních větví - dynamicky prosychá, silné suché větve v koruně - společně řez zdravotní				
	P						
31	K	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456540 - LB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace
 x000D
 Borovice lesní č. 456555 - PB - podpořit jeden terminál - nevhodná struktura větví, infekce větvíPoznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456540 - LB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace
 x000D
 Borovice lesní č. 456555 - PB - podpořit jeden terminál - nevhodná struktura větví, infekce větvíPoznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456540 - LB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace
 x000D
 Borovice lesní č. 456555 - PB - podpořit jeden terminál - nevhodná struktura větví, infekce větvíPoznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456540 - LB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace
 x000D
 Borovice lesní č. 456555 - PB - podpořit jeden terminál - nevhodná struktura větví, infekce větvíPoznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456540 - LB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace
 x000D
 Borovice lesní č. 456555 - PB - podpořit jeden terminál - nevhodná struktura větví, infekce větví

40	K	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	3,000	1 800,00	5 400,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2
 Poznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456490 - LB - asymetrická koruna - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace a lokální redukcí směrem k překážce_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456550 - LB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456573 - PB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruněPoznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456490 - LB - asymetrická koruna - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace a lokální redukcí směrem k překážce_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456550 - LB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456573 - PB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruněPoznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456490 - LB - asymetrická koruna - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace a lokální redukcí směrem k překážce_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456550 - LB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456573 - PB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruněPoznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456490 - LB - asymetrická koruna - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace a lokální redukcí směrem k překážce_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456550 - LB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456573 - PB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruněPoznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456490 - LB - asymetrická koruna - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace a lokální redukcí směrem k překážce_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456550 - LB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456573 - PB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruněPoznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456490 - LB - asymetrická koruna - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace a lokální redukcí směrem k překážce_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456550 - LB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456573 - PB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruněPoznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456490 - LB - asymetrická koruna - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace a lokální redukcí směrem k překážce_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456550 - LB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně_x000D_
 Jasan ztepilý č. 456573 - PB - dynamicky prosychá, silně suché větve v koruně

P

81	K	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456512 - PB - dynamicky prosychá, silné suché větve
 Poznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456512 - PB - dynamicky prosychá, silné suché větve
 Poznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456512 - PB - dynamicky prosychá, silné suché větve
 Poznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456512 - PB - dynamicky prosychá, silné suché větve
 Poznámka k položce: _x000D_
 Jasan ztepilý č. 456512 - PB - dynamicky prosychá, silné suché větve

26	K	184852433R01	Řez stromu redukční o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou - úprava průjezdného či průchozího profilu	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
----	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu do 40 m2 - úprava průjezdného či průchozího profilu

Ořešák královský č. 456439 - LB - asymetrická koruna, společně lokální redukce směrem k překážce_x000D_
 Olše lepkavá č. 456553 - PB - průjezd mechanizace na poli - asymetrická koruna_x000D_
 Olše lepkavá č. 456562 - PB - asymetrická koruna_x000D_
 Olše lepkavá č. 456564 - PB - asymetrická koruna_x000D_
 x000D

Poznámka k položce: _x000D_
 Ořešák královský č. 456439 - LB - asymetrická koruna, společně lokální redukce směrem k překážce_x000D_
 Olše lepkavá č. 456553 - PB - průjezd mechanizace na poli - asymetrická koruna_x000D_
 Olše lepkavá č. 456562 - PB - asymetrická koruna_x000D_
 Olše lepkavá č. 456564 - PB - asymetrická koruna_x000D_
 x000D

P

Poznámka k položce: _x000D_
 Ořešák královský č. 456439 - LB - asymetrická koruna, společně lokální redukce směrem k překážce_x000D_
 Olše lepkavá č. 456553 - PB - průjezd mechanizace na poli - asymetrická koruna_x000D_
 Olše lepkavá č. 456562 - PB - asymetrická koruna_x000D_
 Olše lepkavá č. 456564 - PB - asymetrická koruna_x000D_
 x000D

Poznámka k položce: _x000D_
 Ořešák královský č. 456439 - LB - asymetrická koruna, společně lokální redukce směrem k překážce_x000D_
 Olše lepkavá č. 456553 - PB - průjezd mechanizace na poli - asymetrická koruna_x000D_
 Olše lepkavá č. 456562 - PB - asymetrická koruna_x000D_
 Olše lepkavá č. 456564 - PB - asymetrická koruna_x000D_
 x000D

Poznámka k položce: _x000D_
 Ořešák královský č. 456439 - LB - asymetrická koruna, společně lokální redukce směrem k překážce_x000D_
 Olše lepkavá č. 456553 - PB - průjezd mechanizace na poli - asymetrická koruna_x000D_
 Olše lepkavá č. 456562 - PB - asymetrická koruna_x000D_
 Olše lepkavá č. 456564 - PB - asymetrická koruna_x000D_
 x000D

82	K	184852434	Řez stromu redukční o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou - redukce obvodová 30%	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2

Poznámka k položce: _x000D_
 Jírovec maďal - PB - 460415 -30%- rozsáhlá infekce kmene, dutina ve kmene
 Poznámka k položce: _x000D_
 Jírovec maďal - PB - 460415 -30%- rozsáhlá infekce kmene, dutina ve kmene
 Poznámka k položce: _x000D_
 Jírovec maďal - PB - 460415 -30%- rozsáhlá infekce kmene, dutina ve kmene
 Poznámka k položce: _x000D_
 Jírovec maďal - PB - 460415 -30%- rozsáhlá infekce kmene, dutina ve kmene
 Poznámka k položce: _x000D_
 Jírovec maďal - PB - 460415 -30%- rozsáhlá infekce kmene, dutina ve kmene

P

27	K	184852434R02	Řez stromu redukční o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou - úprava průjezdného či průchozího profilu	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
----	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 60 do 100 m2 - úprava průjezdného či průchozího profilu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456559 - PB - defektní větvení, tlaková vidlice od báze vyvíjející se _x000D_</p> <p>Vrba bílá č. 456523 - PB - Průjezd mechanizace na poli - Defektní větvení, tlaková vidlice od báze vyvíjející se, infekce báze kmene _x000D_</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456559 - PB - defektní větvení, tlaková vidlice od báze vyvíjející se _x000D_</p> <p>Vrba bílá č. 456523 - PB - Průjezd mechanizace na poli - Defektní větvení, tlaková vidlice od báze vyvíjející se, infekce báze kmene _x000D_</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456559 - PB - defektní větvení, tlaková vidlice od báze vyvíjející se _x000D_</p> <p>Vrba bílá č. 456523 - PB - Průjezd mechanizace na poli - Defektní větvení, tlaková vidlice od báze vyvíjející se, infekce báze kmene _x000D_</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456559 - PB - defektní větvení, tlaková vidlice od báze vyvíjející se _x000D_</p> <p>Vrba bílá č. 456523 - PB - Průjezd mechanizace na poli - Defektní větvení, tlaková vidlice od báze vyvíjející se, infekce báze kmene _x000D_</p>				
	P						
25	K	184852434R01	Řez stromu redukční o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou - lokální redukce směrem k překážce	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
	PP		<p>Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2 - lokální redukce směrem k překážce</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Ořešák královský č. 456439 - LB - redukce ve směru k objektu - asymetrická koruna - společně s úpravou průjezdného či průchozího profilu _x000D_</p> <p>Jilm vaz č. 456473 - LB - VTI v koruně - redukce směrem k VTI</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Ořešák královský č. 456439 - LB - redukce ve směru k objektu - asymetrická koruna - společně s úpravou průjezdného či průchozího profilu _x000D_</p> <p>Jilm vaz č. 456473 - LB - VTI v koruně - redukce směrem k VTI</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Ořešák královský č. 456439 - LB - redukce ve směru k objektu - asymetrická koruna - společně s úpravou průjezdného či průchozího profilu _x000D_</p> <p>Jilm vaz č. 456473 - LB - VTI v koruně - redukce směrem k VTI</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Ořešák královský č. 456439 - LB - redukce ve směru k objektu - asymetrická koruna - společně s úpravou průjezdného či průchozího profilu _x000D_</p> <p>Jilm vaz č. 456473 - LB - VTI v koruně - redukce směrem k VTI</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Ořešák královský č. 456439 - LB - redukce ve směru k objektu - asymetrická koruna - společně s úpravou průjezdného či průchozího profilu _x000D_</p> <p>Jilm vaz č. 456473 - LB - VTI v koruně - redukce směrem k VTI</p>				
	P						
36	K	184852435R01	Řez stromu redukční o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou - lokální redukce směrem k překážce	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
	PP		<p>Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2 - lokální redukce směrem k překážce</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456490 - LB - redukce ve směru k objektu (střecha) - asymetrická koruna - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace a řezem zdravotním</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456490 - LB - redukce ve směru k objektu (střecha) - asymetrická koruna - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace a řezem zdravotním</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456490 - LB - redukce ve směru k objektu (střecha) - asymetrická koruna - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace a řezem zdravotním</p> <p>Poznámka k položce: _x000D_</p> <p>Jasan ztepilý č. 456490 - LB - redukce ve směru k objektu (střecha) - asymetrická koruna - provádí se společně s lokální redukcí z důvodu stabilizace a řezem zdravotním</p>				
	P						
61	K	184852436R003	Řez stromu redukční o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou - lokální redukce z důvodu stabilizace	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		<p>Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2 - lokální redukce z důvodu stabilizace</p>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Jasan ztepilý č. 456490 - LB - odlehčení nestabilních větví - asymetrická koruna - řez společně s lokální redukcí směrem k překážce a se zdravotním řezem_x000D_				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Jasan ztepilý č. 456490 - LB - odlehčení nestabilních větví - asymetrická koruna - řez společně s lokální redukcí směrem k překážce a se zdravotním řezem_x000D_				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Jasan ztepilý č. 456490 - LB - odlehčení nestabilních větví - asymetrická koruna - řez společně s lokální redukcí směrem k překážce a se zdravotním řezem_x000D_				
83	K	184852R01	Řez popuštěcí plocha koruny od 20 do 50 m2	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Řez popuštěcí plocha koruny od 20 do 50 m2				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456426 - LB <i>Poznámka k položce: _x000D_</i>				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456426 - LB <i>Poznámka k položce: _x000D_</i>				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456426 - LB				
84	K	184852R02	Řez na hlavu o ploše koruny od 20 do 70 m2	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
	PP		Řez na hlavu o ploše koruny od 20 do 70 m2				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456428 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456429 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456459 - LB - velké řezné rány, infekce větví_x000D_				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Lípa malolistá č. 456461 - LB - radikálně sesazen na torzo, velké řezné rány				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456428 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456429 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456459 - LB - velké řezné rány, infekce větví_x000D_				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Lípa malolistá č. 456461 - LB - radikálně sesazen na torzo, velké řezné rány				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456428 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456429 - LB - torzo, sekundární koruna_x000D_				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456459 - LB - velké řezné rány, infekce větví_x000D_				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Lípa malolistá č. 456461 - LB - radikálně sesazen na torzo, velké řezné rány				
85	K	184852R03	Řez sesazovací o ploše koruny od 90 do 120 m2 - 30%	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Řez sesazovací o ploše koruny od 90 do 120 m2				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456470 - LB - 30% - Infekce kmene, infekce kosterního větvení, infekce větví				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456470 - LB - 30% - Infekce kmene, infekce kosterního větvení, infekce větví				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456470 - LB - 30% - Infekce kmene, infekce kosterního větvení, infekce větví				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456470 - LB - 30% - Infekce kmene, infekce kosterního větvení, infekce větví				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456470 - LB - 30% - Infekce kmene, infekce kosterního větvení, infekce větví				
86	K	184852R04	Řez sesazovací o ploše koruny od 120 do 150 m2 - 30 až 40%	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Řez sesazovací o ploše koruny od 120 do 150 m2				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456589 - PB - 30 až 40% - Infekce báze kmene, infekce kmene, větví, odlomená část koruny, zavěšená větev				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456589 - PB - 30 až 40% - Infekce báze kmene, infekce kmene, větví, odlomená část koruny, zavěšená větev				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456589 - PB - 30 až 40% - Infekce báze kmene, infekce kmene, větví, odlomená část koruny, zavěšená větev				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456589 - PB - 30 až 40% - Infekce báze kmene, infekce kmene, větví, odlomená část koruny, zavěšená větev				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Vrba bílá č. 456589 - PB - 30 až 40% - Infekce báze kmene, infekce kmene, větví, odlomená část koruny, zavěšená větev				
15	K	R001	Štěpkování větví z pokácených stromů včetně likvidace štěpky	kus	39,000	250,00	9 750,00
	PP		Štěpkování větví z pokácených stromů včetně likvidace štěpky				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Seštěpkování větví v místě kácení stromů a likvidace a odvoz štěpky				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Seštěpkování větví v místě kácení stromů a likvidace a odvoz štěpky				
			<i>Poznámka k položce: _x000D_</i> Seštěpkování větví v místě kácení stromů a likvidace a odvoz štěpky				
16	K	R002	Seštěpkování větví z řezů stromů - redukční, bezpečnostní řazy, obvodové atd. včetně likvidace štěpky	kus	26,000	500,00	13 000,00
	PP		Seštěpkování větví z řezů stromů - redukční, bezpečnostní řazy, obvodové atd. včetně likvidace štěpky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Seštěpkování větví v místě provádění řezů - do pr.100mm a odvoz a likvidace štěpky</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ Seštěpkování větví v místě provádění řezů - do pr.100mm a odvoz a likvidace štěpky</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ Seštěpkování větví v místě provádění řezů - do pr.100mm a odvoz a likvidace štěpky</i>				
17	K	R003	Manipulace s dřevní hmotou - stížená podmínky v korytě řeky	kpl.	1,000	2 100,00	2 100,00
	PP		Manipulace s dřevní hmotou - stížená podmínky v korytě řeky				
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ manipulace s dřevní hmotou v rámci staveniště - vytažení dřevní hmoty z hůře přístupných míst, vytažení dřevní hmoty z koryta řeky a z břehové hrany, úklid dřevní hmoty v hůře přístupných místech, celkové stížená podmínky v korytě řeky</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ manipulace s dřevní hmotou v rámci staveniště - vytažení dřevní hmoty z hůře přístupných míst, vytažení dřevní hmoty z koryta řeky a z břehové hrany, úklid dřevní hmoty v hůře přístupných místech, celkové stížená podmínky v korytě řeky</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ manipulace s dřevní hmotou v rámci staveniště - vytažení dřevní hmoty z hůře přístupných míst, vytažení dřevní hmoty z koryta řeky a z břehové hrany, úklid dřevní hmoty v hůře přístupných místech, celkové stížená podmínky v korytě řeky</i>				
18	K	R004	Vodorovné přemístění větví nad 100 mm do 2 km - větve z prořezů	kus	26,000	300,00	7 800,00
	PP		Vodorovné přemístění větví nad 100 mm do 2 km - větve z prořezů				
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ odvoz větví nad průměr 100 mm a uložení na mezideponii</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ odvoz větví nad průměr 100 mm a uložení na mezideponii</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ odvoz větví nad průměr 100 mm a uložení na mezideponii</i>				
	D	N00	Nepojmenované práce				0,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00
19	K	034103000	Oplocení staveniště, zajištění BOZP	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Oplocení staveniště				
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Oplocení staveniště a zajištění BOZP v místě aktuálního kácení a pohybu strojů a mechanizace</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ Oplocení staveniště a zajištění BOZP v místě aktuálního kácení a pohybu strojů a mechanizace</i>				
20	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Dopravní značení na staveništi				
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Dopravní značení v místech kácení - např. pozor práce na silnici</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ Dopravní značení v místech kácení - např. pozor práce na silnici</i>				
21	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Informační tabule na staveništi				
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Informační tabule na staveništi zajišťující i BOZP</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ Informační tabule na staveništi zajišťující i BOZP</i>				
22	K	R005	Úklid staveniště	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Úklid staveniště				
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Úklid staveniště a přilehlých komunikací a pozemků od klestí, štěpek, bláta atd.</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ Vytahání větví a klestí z koryta řeky. Uvedení komunikací a všech dotčených pozemků do původního stavu</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ Úklid staveniště a přilehlých komunikací a pozemků od klestí, štěpek, bláta atd.</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ Vytahání větví a klestí z koryta řeky. Uvedení komunikací a všech dotčených pozemků do původního stavu</i>				
87	K	R006	Zajištění přístupů na pozemky jiných vlastníků	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Úklid staveniště				
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Zajištění souhlasů ke vstupu na cizí pozemky, protokolární převzetí a zpětné předání</i> <i>Poznámka k položce: _x000D_ Zajištění souhlasů ke vstupu na cizí pozemky, protokolární převzetí a zpětné předání</i>				
88	K	R007	Pasportizace komunikací a pozemků	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		PAsportizace komunikací a pozemků				
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ Zajištění pasportizace pozemků - fotodokumentace používaných komunikací a pozemků před zahájením a po dokončení prací</i>				