

**Nabídka na realizaci objednávky č. 016/1910400165**

(v případě dodávek náhradních dílů bude nabídka příslušným způsobem upravena)

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> Vojenský technický ústav, s. p. Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9		
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Pavel Andráško, MSS		Jehož jménem jedná: Ing. Petr Novotný		
<b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED]		<b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED]		
Telefon: [REDACTED]		Telefon: [REDACTED]		
E-mail: [REDACTED]		E-mail: [REDACTED]		
Datová schránka: [REDACTED]		Datová schránka: [REDACTED]		
<b>Zástupce objednatele:</b> [REDACTED]		<b>Zástupce poskytovatele:</b> [REDACTED]		
Telefon: [REDACTED]		Telefon: [REDACTED]		
E-mail: [REDACTED]		E-mail: [REDACTED]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	[REDACTED]	<b>Uživatel techniky:</b>	[REDACTED]	
<b>Evidenční číslo:</b>	[REDACTED]	<b>Dislokace techniky:</b>	[REDACTED]	
<b>Rok výroby:</b>	2007	<b>Zástupce uživatele:</b>	[REDACTED]	
<p>Popis poskytování servisu:</p> <p>Požaduji provedení oprav na kontejneru OBLAK, ev. č. [REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oprava povrchového nátěru karoserie kontejneru ( opotřebovaný nátěr na čele kontejneru, částečná koroze na rohových prvcích pro nakládání kontejneru ),</li> <li>- Oprava pryžových těsnění vstupních otvorů do kontejneru (2xdveře),</li> <li>- Oprava nezávislého topení D5LC-topení je nefunkční, po sepnutí se nerozběhne,</li> <li>- Servis tiskárny OKI MC853dn (závada na USB portu a nefunkční aretace u zobrazovacího panelu),</li> <li>- Oprava ukazatele hladiny paliva v nádrži v technologické části (při prázdné nádrži ukazatel zobrazuje plný stav nádrže),</li> <li>- Servis roletového systému skříní (rolety se zasekávají, svíslá skříně nelze stáhnout do koncové polohy),</li> <li>- Oprav 3 ks UPS EATON SPX 3000 – baterie nedrží kapacitu.</li> </ul> <p>Požaduji provedení opravy na technice T-815, VP [REDACTED]</p> <p>-servis zadních pojezdových zařízení zdvihacího systému kontejneru (nelze sklopit a aretovat do přepravní polohy při jízdě bez kontejneru).</p> <p>Místo: [REDACTED]</p> <p>Termín (doba) ukončení poskytování servisu: 30.11.2021. Technika bude přistavena do provozovny poskytovatele nejpozději do 3.11.2021, pokud se strany nedohodnou jinak.</p> <p>Katalogizace: (pouze u dodávek náhradních dílů):</p> <p><b>Nabídková cena</b></p>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek (včetně jejich označení)</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	Oprava povrchového nátěru karoserie kontejneru	795,- Kč	47,0 Nh	37 365,- Kč
	Oprava pryžových těsnění vstupních otvorů do kontejneru	795,- Kč	37,0 Nh	29 415,- Kč
	Oprava nezávislého topení D5LC	795,- Kč	18,0 Nh	14 310,- Kč
	Servis tiskárny OKI MC853dn	795,- Kč	3,0 Nh	2 385,- Kč
	Oprava ukazatele hladiny paliva v nádrži v technologické části	795,- Kč	10,0 Nh	7 950,- Kč

	Servis roletového systému skříní Oprava 3 ks UPS EATON SPX 3000 Oprava nastavby Multilift	795,- Kč 795,- Kč 795,- Kč	45,0 Nh 7,0 Nh 15,0 Nh	35 775,- Kč 5 565,- Kč 11 925,- Kč
Materiálové náklady:	Oprava povrchového nátěru karoserie kontejneru Oprava pryžových těsnění vstupních otvorů do kontejneru Oprava nezávislého topení D5LC – Servis tiskárny OKI MC853dn – Oprava ukazatele hladiny paliva v nádrži v technologické části ✓ Servis roletového systému skříní Oprava 3 ks UPS EATON SPX 3000 ✓ Oprava nastavby Multilift (kluzná pouzdra, brusivo, barva, mazivo)	1 908,- Kč 17 268,- Kč 4 543,- Kč 1 912,- Kč 2 080,- Kč 20 425,- Kč 3 200,- Kč 1 725,- Kč	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 3 ks 1 ks	1 908,- Kč 17 268,- Kč 4 543,- Kč 1 912,- Kč 2 080,- Kč 20 425,- Kč 9 600,- Kč 1 725,- Kč
Ostatní náklady:	Náklady na dopravu	4 500,- Kč	1 ks	4 500,- Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>				208 651,- Kč

Nabídková cena celkem 208 651,00 Kč bez DPH, 252 467,71 Kč včetně DPH.

Ve Vyškově dne: 21.10.21

V *OPAVĚ*

dne: - 3 - 11 - 2021

Za poskytovatele:

Za objednatele: