



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary - Dvory

JID: PCR19ETRpo29695662



Č. j. KRPK-68772-1/ČJ-2021-1900AO

Dolní Rychnov 3. září 2021

Počet listů: 8
Přílohy: 3/101

R o z h o d n u t í

o trvalé nepotřebnosti hmotného investičního majetku pro KŘP Karlovarského kraje

vozidla

Poř. číslo	ev. č. B:	Typ vozidla	km	r.v.	Technický stav
1.	63903	Bombardier SKI DOO	4 581	1997	Povrchová koroze, akumulátor nedrží kapacitu, nadměrné opotřebení ližin, běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla.
2.	67158	Avia A 75-L (eskortní)	65 492	1999	Motor původní, funkční, koroze výfukového potrubí, nadměrná koroze nosného žebřinového rámu, koroze zadní části kabiny, podběhů, spodních hran dveří, blatníků a podlahy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
3.	71894	Škoda Fabia Combi 1.4 – 55 kW	193 290	2005	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost výfukového potrubí, nepravidelný chod, nepřesné řazení, koroze karoserie, podběhů, hran dveří, škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
4.	72636	Škoda Fabia 1.4 – 55 kW	235 557	2006	Motor, spojka a převodovka původní, funkční, hlučné rozvody, klepání v motoru, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Pokročilá koroze spodku vozidla, lemů blatníků, prahů, podběhů a spodních hran dveří. Zkorodované nosníky. Škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
5.	73191	Škoda Fabia Combi 1.4 – 55 kW	143 751	2006	Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodku vozidla, lemů blatníků, prahů, podběhů a spodních hran dveří. Škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
6.	73484	Škoda Fabia 1.4 – 55 kW	180 217	2006	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost výfukového potrubí, nepravidelný chod, nepřesné řazení, koroze karoserie, podběhů, hran dveří, škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
7.	74852	VW Transporter 2,5 TDI - 96 kW 4x4 (5 míst)	251 515	2008	Motor, spojka a převodovka původní, funkční, hlučné rozvody, počínající koroze spodku vozidla, prahů, spodních hran dveří a lemů blatníků. Hloubková koroze kolem víčka zásuvky 220V na levém boku. Otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přední masce a předním nárazníku po demontovaném vybavení. Množství důlků po kroupách. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
8.	74930	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	299 684	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.

Poř. číslo	ev. č. B:	Typ vozidla	km	r.v.	Technický stav
9.	74931	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	348 458	2008	Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje motoru, nepravidelný chod, koroze výfukového potrubí. Koroze spodku vozidla, lemů blatníků, prahů, podběhů a spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
10.	74932	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	314 116	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
11.	74951	Škoda Octavia II 1,8 – 118 kW	221 386	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
12.	75056	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	280 559	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
13.	75058	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	159 362	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
14.	75059	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	378 755	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze výfukového potrubí. Nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
15.	75061	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	347 619	2008	Motor původní, funkční, hlučné rozvody. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
16.	75062	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	285 583	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí, hlučný výfuk. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
17.	75063	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	307 902	2008	Motor původní, funkční, nepravidelný chod, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
18.	75064	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	332 780	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Poškozená levá strana po DN. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.

Poř. číslo	ev. č. B:	Typ vozidla	km	r.v.	Technický stav
19.	75065	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	328 079	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí, prasklá levá poloosa po DN. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Poškozená přední část po DN – nárazník, kapota, čelní sklo, světla, levý blatník. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
20.	75066	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	367 692	2008	Motor původní, funkční, hlučné rozvody, vadný startér, prasklé sací potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
21.	75270	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	331 537	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje v motoru, vadný alternátor, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
22.	75271	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	230 622	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje v motoru, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Poškozená pravá přední část po DN – blatník, světlo a nárazník s výztuhou. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
22.	75404	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	288 023	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Na karoserii množství důlků po kroupách. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
24.	75407	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	276 277	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Na karoserii množství důlků po kroupách. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
25.	75408	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	283 818	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, hlučná převodovka. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
26.	75410	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	250 889	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, hlučný výfuk. Poškozené přední víko motoru po DN. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Poškozená levá přední část po DN – nárazník, světlo, blatník, podběh a uložení kola. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
27.	75411	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	292 375	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Promáčklý pravý přední blatník. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.

Poř. číslo	ev. č. B:	Typ vozidla	km	r.v.	Technický stav
28.	75412	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	285 129	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
29.	75500	Škoda Octavia II 1.8 - 118 kW	279 118	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
30.	76360	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	265 655	2009	Motor původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
31.	76364	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	193 536	2009	Motor původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
32.	76373	Škoda Octavia II Combi 1.8 – 118 kW	369 173	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje v motoru, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
33.	76473	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	387 077	2009	Motor původní, nefunkční – propálený píst, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nefunkční katalyzátor, nefunkční startér, vadná převodovka. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Na karoserii množství důlků po kroupách. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
34.	76577	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	337 250	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
35.	76720	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	446 272	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Oděné obložení věnce volantu, potřhaná koženka kolem řadicí páky. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
36.	76723	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	354 469	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
37.	76724	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	310 969	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.

Poř. číslo	ev. č. B:	Typ vozidla	km	r.v.	Technický stav
38.	76725	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	349 882	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
39.	76728	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	295 525	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce, Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
40.	76878	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	200 665	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
41.	76880	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	183 913	2009	Motor a převodovka původní, funkční. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
42.	76884	Škoda Octavia II 1.6 – 75 kW	201 889	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
43.	76887	Škoda Octavia II 1.6 – 75 kW	245 319	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
44.	76889	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	186 695	2009	Motor, spojka a převodovka původní, funkční, nepravidelný chod, koroze výfukového potrubí. Koroze spodku vozidla, lemů blatníků, prahů, podběhů a spodních hran dveří. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů.
45.	77265	Škoda Fabia II 1.4 – 63 kW	172 439	2009	Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Vybíhané panty LP dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
46.	77266	Škoda Fabia II 1.4 – 63 kW	174 075	2009	Motor a převodovka původní, funkční. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
47.	77274	Škoda Fabia Combi 1.4 – 63 kW	229 828	2010	Motor a převodovka původní, funkční. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
48.	77275	Škoda Fabia Combi 1.4 – 63 kW	167 930	2010	Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
49.	77684	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	313 441	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje. Poškozené chladiče po DN. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Vozidlo poškozeno po DN Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
50.	77686	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	345 094	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.

Poř. číslo	ev. č. B:	Typ vozidla	km	r.v.	Technický stav
51.	77688	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	338 875	2010	Motor a převodovka původní, motor nefunkční – malá komprese tlaku ve válcích, 4 válec bez komprese, větší spotřeba oleje hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, vadný katalyzátor. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
52.	77689	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	326 652	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
53.	77690	Škoda Octavia II Combi 1.6 – 75 kW	229 787	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
54.	77724	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	285 033	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
55.	77726	Škoda Octavia II 1.8 - 118 kW	76 532	2010	Motor a převodovka původní, motor nefunkční - větší spotřeba oleje, kouření z výfuku. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
56.	77728	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	306 377	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
57.	77730	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	247 866	2010	Motor a převodovka původní, motor nefunkční – potkané ventily, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
58.	78010	Škoda Fabia 1.4 – 63 kW	166 682	2010	Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
59.	78012	Škoda Yeti 2.0 TDI – 103 kW 4x4	336 719	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
60.	78014	Renault Trafic2.5 D – 107 kW	164 996	2010	Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Odřený přední nárazník a levý blatník – levý roh. Odřený zadní nárazník. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
61.	78506	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	231 777	2011	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.

Poř. číslo	ev. č. B:	Typ vozidla	km	r.v.	Technický stav
62.	78507	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	291 347	2011	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
63.	78509	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	239 046	2011	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
64.	78513	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	305 301	2011	Motor, spojka a převodovka funkční, velká spotřeba oleje motoru, netěsnost ve spojích, hlučné rozvody, řídicí jednotka elektroniky bez komunikace, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity..
65.	78693	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	367 783	2011	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
66.	78695	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	299 456	2011	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
67.	78696	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	290 263	2011	Motor a převodovka původní, motor nefunkční – klepání v motoru, jede na 3 válce, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
68.	79524	VW Transporter 2.0 TDI – 103 kW 9 míst	143 416	2013	Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Škrábanec na levém boku po celé délce vozidla, odřený pravý bok před zadním kolem. Prasklé sklo 3. brzdového světla. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.
69.	79525	VW Transporter 2.0 TDI – 103 kW 9 míst	220 154	2013	Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Poškozený lem levého zadního blatníku, mírné poškození zadního nárazníku, odloučená přední kapota od kamének. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.

Vozidla propadlá, zabraná na základě rozsudku soudů, rozhodnutí úřadů.

Poř. číslo	registrační značka	tovární značka vozidla	km	rok výroby	stručný popis technického stavu vozidla
1.	1AM 9548	BMW X6 XDRIVE 35D	258 214 (dle počítadla)	2010	Karoserie vykazuje počínající korozi zvláště nosné části a spodek vozu, podběhy, prahy a spodní hrany dveří. Odřený zadní nárazník, přední nárazník vpravo a pravý přední blatník. Promáčklé levé přední dveře. Škrábance v laku. Naftový motor o objemu 2 993 cm ³ , 210kW, typ motoru 306 D5. Nadměrné kouření motoru, zanesené výfukové potrubí. Nutná výměna provozních kapalin a filtrů. Automatická, šestistupňová převodovka funkční, řazení plynulé. Hlubková koroze všech brzdových kotoučů, nutná výměna brzdových destiček, koroze všech kovových komponentů brzd a brzdových trubek. Ruční brzda nefunkční. Osvětlení a všechny elektrické systémy funkční. Poškozené čelní sklo. Baterie nefunkční. Výfuk a výfukové potrubí vykazují hloubkovou korozi. Interiér vozidla celkově zachovalý, běžné opotřebení odpovídající stáří vozidla. Všechny 4 pneumatiky se zbytkovou hloubkou dezénu do 30%. Rezervní kolo chybí. Dále chybí zvedák a klíč na kola. K vozidlu pouze 1 klíček.
2.	2K8 7810	VW Transporter 1.9 D	514 361 (dle počítadla)	1995	Karoserie kombi 9 míst, ve vozidle chybí zadní sedadla je celkově ve velmi špatném stavu. Hlubková koroze spodku vozidla, nosníků, podběhů, prahů, spodních hran dveří a podlahy. Počínající koroze kolem klik dveří, oken, 5 dveří. Neodborně opravené některé části karoserie. Naftový motor o objemu 1 896 cm ³ , 50kW. Funkčnost motoru, převodovky a osvětlení nebyla z důvodu nefunkční baterie zkoušena. Klíčkem poskytnutým k vozidlu nejdou otevřít žádné zámky dveří, výjma pravých předních. Klíčkem nejde otočit spínací skříňka. Výfuk a výfukové potrubí vykazují hloubkovou korozi. Všechny kovové komponenty brzd zkorodované. Interiér vozidla silně zašpiněn a poničen. Pneumatiky vykazují zbytkovou hloubku dezénu cca 40 %. K vozidlu 3 klíčky – nefunkční.

Na základě ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jsem rozhodl o **trvalé nepotřebnosti** těchto shora uvedených dopravních prostředků a automobilního majetku, se kterými hospodaří organizační složka státu – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, neboť se jedná o majetek, který ztratil své technické a funkční vlastnosti a nemůže sloužit svému účelu.

plk. Mgr. Petr Macháček
ředitel KŘP KvK

