

ový přehled vyřazených a prodávaných SDP – 2021 soubor č. 1

	Evidenční číslo „B“	Registrační značka	Typ dopravního prostředku	Km	Rok výroby	Technický stav	Cena za vozidlo v Kč
1.	67158	3K9 3528	Avia A 75-L	65 492	1999	Motor, převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí, nadměrná koroze rámu a zadní části kabiny, spodních hran dveří, podběhů, blatníků a podlahy. Stav odpovídá stáří a počtu ujetých km. Akumulátor bez kapacity.	57 000 Kč
2.	71894	1K0 4805	Škoda Fabia Combi 1.4 – 55 kW	195 495	2005	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost výfukového potrubí, nepravidelný chod, nepřesné řazení, koroze karoserie, podběhů, hran dveří, škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	11 000 Kč
3.	73484	1K8 3649	Škoda Fabia 1.4 – 55 kW	181 947	2006	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost výfukového potrubí, nepravidelný chod, nepřesné řazení, koroze karoserie, podběhů, hran dveří, škrábance v laku, matný lak. Promáčklina na střeše a PP blatníku. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	11 000 Kč
4.	74930	2K8 5204	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	299 684	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	28 500 Kč
5.	74931	1K9 1425	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	348 458	2008	Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje motoru, nepravidelný chod, koroze výfukového potrubí. Koroze spodku vozidla, lemů blatníků, prahů, podběhů a spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	26 500 Kč
6.	74932	1K9 1426	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	314 116	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	28 500 Kč
7.	74951	2K8 5392	Škoda Octavia II 1,8 – 118 kW	221 386	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	28 500 Kč
8.	75056	1K9 1486	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	280 559	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	28 500 Kč
9.	75058	1K9 1495	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	159 362	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	34 600 Kč

10.	75059	1K9 1497	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	378 755	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje. Korozí výfukového potrubí. Nepřesné řazení. Korozí spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	25 100 Kč
11.	75061	2K8 5301	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	347 619	2008	Motor původní, funkční, hlučné rozvody. Korozí spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	25 100 Kč
12.	75066	1K9 1582	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	367 692	2008	Motor původní, funkční, hlučné rozvody, vadný startér, prasklé sací potrubí. Korozí spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	24 300 Kč
13.	75270	1K9 1624	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	331 537	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje v motoru, vadný alternátor, korozí výfukového potrubí. Korozí spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	25 800 Kč
14.	75271	2K8 5261	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	230 622	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje v motoru, hlučné rozvody, korozí výfukového potrubí, nepřesné řazení. Korozí spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Poškozená pravá přední část po DN – blatník, světlá a nárazník s výztuhou. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	20 400 Kč
15.	75404	1K9 1639	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	288 023	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, hlučné rozvody, korozí výfukového potrubí, nepřesné řazení. Korozí spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Na karoserii množství důlků po kroupách. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	27 400 Kč
16.	75407	1K9 1953	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	276 277	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje. Korozí spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Na karoserii množství důlků po kroupách. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	27 400 Kč



17.	75408	1K9 1952	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	283 818	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, hlučná převodovka. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	28 500 Kč
18.	75410	2K6 8053	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	250 889	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, hlučný výfuk. Poškozené přední víko motoru po DN. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Poškozená levá přední část po DN – nárazník, světlo, blatník, podběh a uložení kola. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	15 200 Kč
19.	76373	2K8 5174	Škoda Octavia II Combi 1.8 – 118 kW	371 580	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje v motoru, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	38 700 Kč
20.	76878	2K5 9371	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	200 665	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	63 000 Kč
21.	76880	2K5 9386	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	183 913	2009	Motor a převodovka původní, funkční. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	67 000 Kč
22.	76889	2K5 9461	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	186 695	2009	Motor, spojka a převodovka původní, funkční, nepravidelný chod, koroze výfukového potrubí. Koroze spodku vozidla, lemů blatníků, prahů, podběhů a spodních hran dveří. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů.	67 000 Kč
23.	77265	2K6 0281	Škoda Fabia II 1.4 – 63 kW	172 439	2009	Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Vyběhané panty LP dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	55 000 Kč
24.	77275	2K6 0429	Škoda Fabia Combi 1.4 – 63 kW	167 930	2010	Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	59 000 Kč
25.	77684	3K9 3802	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	313 441	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje. Poškozené chladiče po DN. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Vozidlo poškozeno po DN. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	21 500 Kč



26.	77690	2K6 7638	Škoda Octavia II Combi 1.6 – 75 kW	229 787	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	68 000 Kč
27.	77726	2K6 7905	Škoda Octavia II 1.8 - 118 kW	76 532	2010	Motor a převodovka původní, motor nefunkční - větší spotřeba oleje, kouření z výfuku. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	35 600 Kč
28.	78010	2K6 7958	Škoda Fabia 1.4 – 63 kW	166 682	2010	Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	56 100 Kč
29.	78507	2K6 8064	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	291 347	2011	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	55 500 Kč
30.	78509	2K6 8094	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	239 046	2011	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	55 500 Kč
31.	78513	2K6 8137	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	305 301	2011	Motor, spojka a převodovka funkční, velká spotřeba oleje motoru, netěsnost ve spojích, hlučné rozvody, řídicí jednotka elektroniky bez komunikace, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity..	46 000 Kč

Celkem za část 1.	1 161 200 Kč
-------------------	--------------

