


## Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP – 2021 soubor č.2

Evidenční číslo „B“	Registrační značka	Typ dopravního prostředku	Km	Rok výroby	Technický stav	Cena za vozidlo v Kč	
1.	72636	2K8 5319	Škoda Fabia 1.4 – 55 kW	235 557	2006	Motor, spojka a převodovka původní, funkční, hlučné rozvody, klepání v motoru, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Pokročilá koroze spodku vozidla, lemů blatníků, prahů, podběhů a spodních hran dveří. Zkorodované nosníky. Škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	11 500 Kč
2.	73191	1P5 7176	Škoda Fabia Combi 1.4 – 55 kW	143 751	2006	Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodku vozidla, lemů blatníků, prahů, podběhů a spodních hran dveří. Škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	11 500 Kč
3.	75062	1K9 1529	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	285 583	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí, hlučný výfuk. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	29 500 Kč
4.	75063	1K9 1537	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	307 902	2008	Motor původní, funkční, nepravidelný chod, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	29 500 Kč
5.	75064	1K9 1573	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	332 780	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Poškozená levá strana po DN. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	12 600 Kč
6.	75065	1K9 1579	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	328 079	2008	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí, prasklá levá poloosa po DN. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Poškozená přední část po DN – nárazník, kapota, čelní sklo, světla, levý blatník. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	12 600 Kč
7.	75411	2K8 5397	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	292 375	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Promáčklý pravý přední blatník. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	25 100 Kč

8.	75412	1K9 1853	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	285 129	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	28 500 Kč
9.	75500	2K1 5864	Škoda Octavia II 1.8 - 118 kW	279 118	2009	Motor původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	29 500 Kč
10.	76360	2K1 6049	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	265 655	2009	Motor původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	64 000 Kč
11.	76364	2K5 9138	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	193 536	2009	Motor původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	64 000 Kč
12.	76473	3P9 5381	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	387 077	2009	Motor původní, nefunkční – propálený píst, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nefunkční katalyzátor, nefunkční startér, vadná převodovka. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Na karoserii množství důlků po kroupách. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	19 300 Kč
13.	76577	3P9 5614	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	337 250	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	30 300 Kč
14.	76720	2K8 5370	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	446 272	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Odřené obložení věnce volantu, potřhaná koženka kolem řadicí páky. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	26 800 Kč
15.	76723	2K5 9268	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	354 469	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	36 500 Kč



16.	76724	2K5 9274	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	310 969	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	38 900 Kč
17.	76725	2K5 9285	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	349 882	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	38 800 Kč
18.	76728	2K8 5249	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	295 525	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	38 800 Kč
19.	76884	2K5 9417	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	201 889	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	64 000 Kč
20.	76887	2K5 9427	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	245 319	2009	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	62 000 Kč
21.	77266	2K6 0359	Škoda Fabia II 1.4 - 63 kW	174 075	2009	Motor a převodovka původní, funkční. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	55 000 Kč
22.	77274	2K6 0417	Škoda Fabia Combi 1.4 - 63 kW	231 827	2010	Motor a převodovka původní, funkční. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří. Promáčkliny na střeše. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity.	58 000 Kč
23.	77686	2K6 7593	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	345 094	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	41 500 Kč
24.	77688	2K6 7631	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	338 875	2010	Motor a převodovka původní, motor nefunkční - malá komprese tlaku ve válcích, 4 válec bez komprese, větší spotřeba oleje hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí, vadný katalyzátor. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	28 500 Kč

25.	77689	2K6 7635	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	326 652	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	40 800 Kč
26.	77724	2K6 7649	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	285 033	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	41 500 Kč
27.	77728	2K6 7913	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	306 377	2010	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, netěsnost ve spojích, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	44 000 Kč
28.	77730	2K6 7915	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	247 866	2010	Motor a převodovka původní, motor nefunkční – potkané ventily, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	33 500 Kč
29.	78506	2K6 8001	Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW	231 777	2011	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	52 000 Kč
30.	78693	2K6 8164	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	367 783	2011	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	52 000 Kč
31.	78695	2K6 8174	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	299 456	2011	Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	52 000 Kč
32.	78696	3K9 3593	Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW	290 263	2011	Motor a převodovka původní, motor nefunkční – klepání v motoru, jede na 3 válce, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Koroze spodní části karoserie, lemů blatníků, prahů, podběhů, spodních hran dveří, otvory ve střeše po demontovaném VRZ. Otvory v přístrojové desce. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Na karoserii zbytky lepidla od polepů. Akumulátor bez kapacity.	36 500 Kč

**Majetek z trestné činnosti**

33.	2K8 7810	VW Transporter 1.9 D	514 361  (dle počítadla)	1995	<p>Karoserie kombi 9 míst, ve vozidle chybí zadní sedadla je celkově ve velmi špatném stavu. Hlubková koroze spodku vozidla, nosníků, podběhů, prahů, spodních hran dveří a podlahy. Počínající koroze kolem klik dveří, oken, 5 dveří. Neodborně opravené některé části karoserie. Naftový motor o objemu 1 896 cm<sup>3</sup>, 50kW. Funkčnost motoru, převodovky a osvětlení nebyla z důvodu nefunkční baterie zkoušena. Klíčkem poskytnutým k vozidlu nejdou otevřít žádné zámky dveří, vyjma pravých předních. Klíčkem nejde otočit spínací skříňka. Výfuk a výfukové potrubí vykazují hloubkovou korozi. Všechny kovové komponenty brzd zkorodované. Interiér vozidla silně zašpiněn a poničen. Pneumatiky vykazují zbytkovou hloubku dezénu cca 40 %. K vozidlu 3 klíčky – nefunkční.</p>	500 Kč
-----	----------	-------------------------	-----------------------------------	------	--	--------

Celkem za část 2.	1 209 500 Kč
-------------------	--------------

