

Zápis o poškození motorového vozidla

Číslo PU	<input type="text"/>	RZ	<input type="text"/>	Typ pojištění	Havarijní pojištění
Poškozený/pojištěný	Město Ivančice	VIN	WV2ZZZ2KZKX034178		
Adresa / Email	PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 196/6, IVANČICE, 66491 / <input type="text"/>		Tovární značka/typ	Volkswagen Caddy PKW (SA)(03.2015->)	
Telefon poj./poškoz.	<input type="text"/>	Stav tachometru	25917	Původ údaje	Odečteno
Typ paliva	Benzín	Datum 1. registrace	08.04.2019	Platnost TK	01.04.2023
Výkon motoru (kW)	96	Objem motoru (ccm)	1395	Barva vozidla	Bílá Uni (2 vrstv.)
Stav vozidla	Odpovídající	Stav laku	Horší		
Popis příčiny PU	První účastník: Pravděpodobně v důsledku mikrospánku řidička pojištěného vozidla narazila do cihlové zdi.				
Vyjádření MT k příčině PU	Odpovídá nehodovému ději.				

Popis a stav kol						
Kolo	Disk - výr. zn.	Disk - materiál	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)
L - Náprava 1	Original	Ocel	Matador	205/55 16 91 (615kg) V	Zimní	7
P - Náprava 1	Original	Ocel	Matador	205/55 16 91 (615kg) V	Zimní	7
L - Náprava 2	Original	Ocel	Matador	205/55 16 91 (615kg) V	Zimní	6
P - Náprava 2	Original	Ocel	Matador	205/55 16 91 (615kg) V	Zimní	6

Díly na výměnu

11231: KONDENZÁTOR CHLADIVA	12010: PŘÍSTR. DESKA
13620: AIRBAG SPOLUJEZDCE	17393: ŘÍD. JEDNOTKA / RADAR SNÍMAČ REGULACE ODSTUPU VOZIDEL
20451: SKLO DVEŘÍ PŘ. L.	23113: KRYT ZRCÁTKA L
23117: TĚLESO ZRCÁTKA L. VNĚ.	23151: KRYT ZRCÁTKA L
23181: SKLO ZRCÁTKA L. VNĚ.	33811: PÁS BEZPEČ. PŘ. L.
33812: PÁS BEZPEČ. PŘ. P.	40903: KRYT PŘÍV. VZDUCHU
42391: PODBĚH KOLA PŘ. L.	42491: NOSNÍK PODÉL. PODBĚH KOLA PŘ. L. HOR.
42493: NOSNÍK PODÉL. VNĚJŠÍ L. HOR.	43000: STĚNA CHLADIČE
43033: PODPĚRA NOSNÍK PŘ.STĚNA STŘED.	43101: PODPĚRA NOSNÍK PŘ.STĚNA L.
43220: SPOILER PŘ.	43310: MŘÍŽKA CHLADIČE
43480: EMLBÉM (PLAST)	43711: BLATNÍK PŘ. L
43755: VÝZTUHA STĚNY PŘ. L	43775: TLUMENÍ BLATNÍK PŘ. L.
43777: DRŽÁK BLATNIKU	43831: PŘ. DÍL PODBĚHU PŘ. L
44210: KAPOTA PŘ.	44251: ZÁVĚS VÍKA PŘ. L.
44252: ZÁVĚS VÍKA PŘ. P.	44291: VZPĚRA PLYN. PŘ.
44301: ZÁDRŽNÝ ŠPALÍK NOSNÍK MOTORU P.	44391: HÁK ZÁMKU KAPOTY
44501: IZOLACE KAPOTY	44910: SKLO ČELNÍ
45611: SVĚTLOMET L	45901: SVĚTLOMET MLHOVÝ PŘ. L.
47130: PŘÍČNÍK NÁRAZNÍKU PŘ.	47157: NÁRAZNÍK PŘ.
47200: MŘÍŽKA VĚTRACÍ STŘED.	47201: MŘÍŽKA VĚTRACÍ PŘ. L. SPO.
47207: VLOŽKA NÁRAZNÍK PŘ. STŘ.	47223: VZPĚRA OPĚRNÁ NÁRAZNÍK PŘ. L.
47255: VODÍCÍ PROFIL NÁRAZNÍKU PŘ. L	47257: PŘÍČNÍK PŘ. SPO.
61511: RAMENO PŘÍČ. PŘ. L.	62011: HLAVA LOŽISKA ČEPU KOLA PŘ. L.
63011: TLUMIČ ODPRUŽ. PŘ. L.	66320: AIRBAG ŘIDIČE
66501: PNEU RADIÁL. PŘ. L.	66531: KOLO DISKOVÉ OCEL PŘ. L.
80403: SPOD. KRYT MOTORU	84010: CHLADIČ
84020: CHLADIČ VODY PŘÍDAV.	84321: VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČE L.

Díly na kontrolu / diagnostika

98033: GFS/ŘÍZENÁ FUNKCE	97041: VOZIDLO PŘ. + ZA. ZMĚŘIT * PODLE OPR.
KONTROLA GEOMETRIE - PŘ NÁPRAVA	

Práce

20111: DVEŘE PŘ. L. VYKLEPAT (Čas: 0,5 HOD.)	41811: NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. ROVNAT (Čas: 3 HOD.)
--	--

Lakování

20111: DVEŘE PŘ. L. (OPR. LAK ST.III)	23113: KRYT ZRCÁTKA L (NOVÝ DÍL K1G)
41811: NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	42391: PODBĚH KOLA PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
43711: BLATNÍK PŘ. L (NOVÝ DÍL ST.I-M)	43755: VÝZTUHA STĚNY PŘ. L (VNITŘ. DÍL ST.II)
44210: KAPOTA PŘ. (NOVÝ DÍL ST.I-M)	44251: ZÁVĚS KRYTU PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
44252: ZÁVĚS KRYTU PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	47157: NÁRAZNÍK PŘ. (NOVÝ DÍL K1G)

Další informace

Návrh na odškodnění formou finanční totální škody - neopravovat, ohledně dalšího postupu kontaktujte likvidátora.
Prohlídka bez podpisu, opravce seznámen s rozsahem poškození.

Návrh na TŠ

Způsob
opravy

Svépomoc (rozpočet)

Následná
prohlídkaAkceptace smluvní
opravy

Převzaty kopie dokladů

TP

ŘP

ORV

ZDN

Jiné:

Bankovní účet:

Prohlídka v servisu.

- Pojištěný, popř. poškozený, nebo jejich zástupce přítomný při prohlídce, bere na vědomí popsany rozsah poškození a potvrzuje to svým podpisem. Poškození zde nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění, popř. do náhrady za škodu. Do výpočtu nebudou zahrnuta ani poškození výše uvedená, která nebudou odpovídat popsánému nehodovému ději k výše uvedené pojistné události. Poškozené díly, které nejsou uvedeny v tomto Zápisu o poškození, je nutné nechat prohlédnout mobilním technikem pověřeným pojišťovnou. Do doby prohlídky tyto poškozené díly, prosím, uschovejte. V případě jejich nepředložení k prohlídce nemusí být faktura za opravu uhrazena v požadované výši.
- Tento dokument nezavazuje Generali Českou pojišťovnu a.s. k úhradě popsanych poškození - likvidace pojistné události bude probíhat podle příslušné pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek.
- Přiměřené náklady na opravu nesmí přesáhnout obvyklou cenu vozidla v době poškození (nebo dle příslušných pojistných podmínek).
- Pojištěný, popř. poškozený, prohlašuje, že za výše uvedenou pojistnou událost dosud neobdržel žádné plnění z vlastního pojištění, ani odškodnění z odpovědnostního pojištění škůdce a nárok na plnění, popř. na náhradu škody, vůči jinému neuplatnil. Pokud by některý z nároků později uplatnil u jiného subjektu, zavazuje se o tom informovat Generali Českou pojišťovnu a.s. do 15 dnů.

Informace o stavu vyřízení pojistné události můžete zjistit na:
www.generaliceska.cz/reseni-skody

U prohlídky přítomen

Příjmení a jméno

[REDACTED]

Místo prohlídky

Ivančice ser.Ivacar,

Prohlídka provedena

14.01.2022, 13:15

Mobilní technik

[REDACTED]

Verze zápisu: 03-11-2021

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle DATVIN? Ano

VÝBAVA VOZIDLA

2.ř. sedadel lavice sedadlová (3 místa k sezení)

Longlife-Service
airbag hlavový za.
airbag strana spolujezdce odpojit.
alternátor 140 A
brzda kotouč. za.
clona sluneč. vpravo s zrcátko
dveře posuv. levý
elektron. stabiliz. systém (ESP)
imobilizér (elektronický)
karoserie/nástavba kombi
komfortní sedadla vpředu
kryt lišta dveří posuv. v barvě vozu
krytina podlah. vpředu (koberec)
lišty ochr. boč.
mřížka chladiče černá s lišta chrom. spodní
obložení stropu komfort vpředu a za.
omezovač rychlosti
pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake)
pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové protiblok. brzd. systém (ABS)
pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškově nastav.
převodovka 6-rychl.
přístř. deska s víko odkl. schránky
regulátor rychl. (tempomat)
rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel)
rádiový klíč (1) skláp.
servořízení řízený elektron. (Servotronic)
sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu levý, pevný
sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. levý, pevný
sklo čelní vrstvené sklo tón.
sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél.
start/stop systém
stěrač skla za.
světlomet halogen H4
zadní sklo vyhř.
zasuvací přihrádka / přihrádka odkl. pod sedadlo vpředu levý
zrcátko vněj. asfěr., levý
zrcátko vněj. konvexní, vpravo
zrcátko vněj., provedení: osobní vůz
zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný
Bluetooth rozhraní pro mobilní telefon
Klimatické pásmo: mírné
Zesílení zvuku elektronický (komunikace vnitř.)
chlad. prostředek R 1234 YF
dveře za. křídlové s prosklení
klimatizace Climatronic 2-zónový
madlo ruční páky brzdy kůže
motor 1,4 Ltr. - 96 kW 16V TSI
multimediální přípojka AUX-IN a USB rozhraní
nosič střeš. podél.
ocelové ráfky 6x16
pneu 205/55 R16 ..H
pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert)
s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d-TEMP
sedadlo komfortní vpředu vpravo
ukazatel multifunkční plus

3. světlo brzd.
airbag boč. vpředu s airbag hlav.-jednotka
airbag strana spolujezdce
airbag strana řidiče
asistent brzdový
clona sluneč. levý s zrcátko
druh pohonu: pohon př.
dveře posuv. vpravo
elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS)
indikátor kontroly tlaku v pneumatikách
kličky dveří vnější barva vozidla
kotouče brzd. za. (272 mm x 10 mm)
kryt zavaz. prostoru / roleta
krytina podlah. za. (koberec)
lékárnička a trojúhelník výstraž.
nekuřácká-sada
obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: komfort
paket Výbavy: BlueMotion Technology
pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce
potah sedadla / čalounění: látka
protiskluzová regulace (ASR)
pásy bezpeč. za. s předpínač pásu
přístř. deska komfort
registrace osob. vozidla
regulátor vlečného momentu motoru (MSR)
rozvor 2682 mm
sedadlo vpředu levý výškově nastav.
sklo atermické zeleně tón.
sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu vpravo, pevný
sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. vpravo, pevný
skříňka odkl. uzamykatelný a osvětl.
spouštěč okna el. vpředu
stěrač s spínač cyklovače
světlo denní potkáv.
vybavení interiéru: vložky ozd. Cortina Gloss
zamykání centr. s ovládání dálk.
zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu
zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř.
zrcátko vněj. lak.
zrcátko zpět. vni. cloněný
Audio-navigační systém Discover Media (Bluetooth, barevný dotykový displej, SD
Cool & Find paket
Park-Distance-Control (za.)
akumulátor 69 Ah
držadlo řadící/volicí páky kůže
filtr hluku a alergenů
kotouče brzd. vpředu (312 mm x 25 mm)
mobilní on-line služby Car-Net
motor 1,4 Ltr. - 96 kW TSI KAT (DJKD)
multimediální rozhraní USB (iPhone / iPod) s AUX-IN
nárazník barva vozidla
opěrka ruky stř. vpředu výškově/podélně stavitelný
pomocný systém řidiče: funkce nouzové brzdy City
reproduktor (6)
sedadlo komfortní vpředu levý
světlomet mlhový
volant (kůže) s multifunkce