

Dodavatel:

Suppmed s.r.o.

U nákladového nádraží 1949/2

130 00 Praha

Česká republika

IČ: 24170674

DIČ: CZ24170674



Odběratel:

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 340/20

625 00 Brno

Oprava EC-760Z-V/L s/n 1C747K084

Závady: Kamera - prasklý hranol videočipu - výměna
 Krytka distálního konce - prasklinky po nárazu - výměna
 Tlačítko 1 - únik z perforace - výměna
 Zaváděcí část - vryp u distálu a na 120 cm, těsnost OK - OK

Poznámka:

Z důvodu zjištění všech nových náhradních dílů potřebných k opravě bude přístroj rozebrán. V případě odmítnutí opravy zákazník souhlasí, že přístroj mu bude vrácen v rozebraném stavu a bude mu fakturována částka 3500,- Kč bez DPH za detekci závad + náklady na dopravné. Cena návrhu je odhadní, konečná cena opravy se může lišit o max. +/- 15% bez DPH.

Název	s DPH
1. Servisní práce Fujifilm	965,00
2. Spotřební materiál	605,00
3. KRYTKA DISTÁLNÍHO KONCE	778,70
4. TRYSKA	690,22
5. PRACOVNÍ KANÁL (RoHS)	800,16
6. KROUŽEK PRACOVNÍHO KANÁLU	279,51
7. HADIČKA VODA/VZDUCH	768,07
8. OPLACHOVÁ HADIČKA	933,69
9. ŠTÍTEK (RoHS)	575,42
10. VIDEOČIP (SESTAVA)	2 113,36
11. PROTECTION TUBE 1 (RoHS)	571,47
12. PROTECTION TUBE B (RoHS)	312,31
13. GUMA OHYBOVÉ ČÁSTI	201,66
14. SWITCH NO. 1 (RoHS)	608,22
15. TĚSNĚNÍ KRYTU KONEKTORU L (RoHS)	455,76
16. TĚSNĚNÍ KRYTU KONEKTORU S (RoHS)	455,76
17. TĚSNĚNÍ (RoHS)	914,76
18. TĚSNĚNÍ (RoHS)	686,07
19. TĚSNÍCÍ KROUŽEK (RoHS)	50,82
20. TĚSNÍCÍ KROUŽEK (RoHS)	914,76
21. TĚSNÍCÍ KROUŽEK (RoHS)	508,20
22. KRYTKA PRACOVNÍHO KANÁLU	914,76
23. TĚSNÍCÍ KROUŽEK (RoHS)	041,81
24. KRYT L (RoHS)	041,81
25. KRYT S (RoHS)	041,81
26. DETECTING WATER SEAL (RoHS)	203,28

Název	Cena/MJ	Počet MJ	Sleva %	Celkem DPH %	s DPH
-------	---------	----------	---------	--------------	-------

Základ: 344 159,00 Kč
DPH: 72 273,39 Kč

Celkem za nabídku: 416 432,39 Kč

