

Silnice č.: I/11

k.ú.: Březná

Staničení: 137.049

Číslo parcely: 723

Polygon	Číslo stromu	Druh stromu	Průměr cm v řezné ploše	Průměr cm ve 130 cm	Obvod kmene cm	Plocha koruny m2 (pouze pro ořez)	Výška m	Vitalita 1-5	Stabilita 1-5	Zdravotní stav 1-5	Zdůvodnění kácení - popis	Způsob kácení kód / ořez kód	Způsob odstranění pařezu kód	Strana (směr)	Pozn.	
<i>hranice okresu - propustek (afalt odbočka vlevo)</i>	2	Javor klen	21	15	47		5			5	hniloba stromu	KV	OF	L		
	6	Javor klen	20	13	41		4	3		3	nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	L		
	7	Javor klen	27	21	66			3		2	nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	L		
	8	Třešeň ptačí	20	18	57			4		2	odstranění z důvodu hustého porostu	KV	OF	L		
<i>odbočka doprava před propustkem 50-221P --- odbočka doleva od propustku 403</i>	11	Javor mléč	25	21	66		5	2	4	3	proschlý, nebezpečný strom, v propustku!	KV	OS	P		
	13	Javor klen	20	18	57	do 150	6	5	5	5	zcela suchý strom	KV	OS	P		
	14	Javor klen	24	21	66		8	4	4	4	nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	P		
	15	Javor klen	27	23	72		6	5	5	5	zcela suchý strom	KV	OF	P		
	16	Javor klen	26	19	60		5	5	5	5	zcela suchý strom	KV	OF	P		
	17	Javor klen	20	17	53		12	4	4	4	zcela suchý strom	KV	OS	P		
	19	Javor klen	28	18	57		12	4	4	4	zcela suchý strom	KV	OS	P		
	20	Javor klen	28	18	57		12	4	4	4	zcela suchý strom	KV	OS	P		
	24	Javor klen	26	17	53		7	4	4	4	nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OF	P		
	25	Javor klen	32	25	79		8	4	4	5	zcela suchý strom	KV	OF	P		
26	2x pařez fréza nad 90cm															
<i>odbočka doprava před propustkem 50-221P --- odbočka doleva - hranice k.ú. - propustek</i>	29	Javor klen	14	11	35		8	4	4	4	nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	P		
	30	Javor klen	18	15	47		7	5	5	5	zcela suchý strom	KV	OS	P		
	31	Javor klen	18	15	47		8	5	5	5	zcela suchý strom	KV	OS	P		
	32	Javor klen	14	13	41		6	4	4	4	zcela suchý strom			P		
		keře, výmladky 35m2														
	33	Javor klen	16	12	38		6	5	5	5	nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	P		
	34	Javor klen	20	13	41		6	4	4	4	částečně suchý, nestabilní strom	KV	OS	P		
	35	Javor klen	32	22	69		7	5	5	5	suchý, shnilý	KV	OS	P		
	36	Javor klen	25	14	44		6	5	4	5	částečně suchý, nestabilní strom	KV	OS	P		
	37	Javor klen	22	14	44		6	4	4	4	nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	P		
	38	Javor klen	20	14	44		6	4	4	5	nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	P		
	39	Javor klen	20	14	44		6	5	5	5	suchý	KV	OS	P		
	40	Javor klen	17	11	35		6	4	4	5	částečně suchý, nestabilní strom	KV	OS	P		
	42	Javor klen	14	10	31		6	4	4	5	částečně suchý, nestabilní strom	KV	OS	P		
	44	Javor klen	15	12	38		6	5	5	5	částečně suchý, nestabilní strom	KV	OS	P		
	46	Javor babyka	23	22	69		7	4	4	5	částečně suchý, nestabilní strom	KV	OF	P		
	47	Javor babyka	20	15	47		7	4	4	5	částečně suchý, nestabilní strom	KV	OF	P		
48	Javor mléč	22	17	53		7	4	4	5	částečně suchý, nestabilní strom	KV	OS	P			
49	Javor mléč	20	14	44		7	5	4	5	částečně suchý, nestabilní strom	KV	OS	P			
50	Javor klen	19	16	50		6	4	4	5	částečně suchý, nestabilní strom	KV	OS	P			
51	Javor klen	19	17	53		5	4	4	5	částečně suchý, nestabilní strom	KV	OS	P			

	pařez nad 90cm - fréza													
54	Javor mléč	25	21	66		5	5	5	5	zcela suchý strom	KV	OS	P	
	pařez průměr 45													

Způsob kácení: volné **(KV)** s přetažením **(KSP)** postupné s překážkou **(KPP)** postupné s volnou dopadovou plochou **(KPV)**

Způsob odstranění pařezu: seříznutím **(OS)** frézováním **(OF)**

Ořez: bezpečnostní **(RB)**

Silnice č.: I/11

k.ú.: Březná

Staničení: 137.049

Číslo parcely: 723

Polygon	Číslo stromu	Druh stromu	Průměr cm v řezné ploše	Průměr cm ve 130 cm	Obvod kmene cm	Plocha koruny m2 (pouze pro ořez)	Výška m	Vitalita 1-5	Stabilita 1-5	Zdravotní stav 1-5	Zdůvodnění kácení - popis	Způsob kácení kód / ořez kód	Způsob odstranění pařezu kód	Strana (směr)	Pozn.
<i>hranice okresu - propustek (afalt odbočka vlevo)</i>	1	Javor klen X	41	33	104	nad 150	7	1	1	1	proschlé větve	RB		L	
	3	Javor klen X	33	17	53	nad 150	6				proschlé větve	RB		L	
	4	Javor klen X	33	17	53	nad 150	6				proschlé větve	RB		L	
	5	Javor klen X	60	48	151	nad 150	7				proschlé větve	RB		L	
<i>odbočka doprava před propustkem 50-221P – - odbočka doleva od propustku 403</i>	12	Javor klen X	95	85	267	nad 150					proschlé větve	RB		P	

Způsob kácení: volné (KV) s přetažením (KSP) postupné s překážkou (KPP) postupné s volnou dopadovou plochou (KPV)
 Způsob odstranění pařezu seříznutím (OS) frézováním (OF)
 Ořez: bezpečnostní (RB)

Digitálně
 podepsal [redacted]
 Datum: 2022.02.21
 16:31:40 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]
 Datum: 24.02.2022 10:01:18 +01:00