

Silnice č.: I/11

k.ú.: Bukovice

Číslo parcely: 837/1

Polygon	Číslo stromu	Druh stromu	Průměr cm v řezné ploše	Průměr cm ve 130 cm	Obvod kmene cm	Plocha koruny m2 (pouze pro ořez)	Výška m	Vitalita 1-5	Stabilita 1-5	Zdravotní stav 1-5	Zdůvodnění kácení - popis	Způsob kácení kód / ořez kód	Způsob odstranění pařezu kód	Strana (směr)	Pozn.	
<i>odbočka doprava před propustkem 50-221P --- odbočka doleva - od propustku 11-403P - po propustek 11-405P</i>	1	Javor klen	16	14	44		6				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OF	L		
	2	Javor klen	12	11	35		6				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OF	L		
	3	Javor klen	13	9	28		6				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OF	L		
	4	Javor klen	14	12	38		6				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OF	L		
	5	Javor klen	15	12	38		6				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OF	L		
	6	Javor klen	16	13	41		6				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OF	L		
	8	Javor mléč	15	12	38		5	3	3	4	nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OF	L		
	9	Javor mléč	13	11	35		4	4	4	4	zcela suchý strom	KV	OF	L		
	10	Javor mléč	13	11	35		4	4	4	4	zcela suchý strom	KV	OF	L		
	12	Javor klen	15	13	41		7	4	4	5	částečně proschlý, nebezpečný strom	KV	OF	L		
	13	Javor klen	14	11	35		7	4	4	5	částečně proschlý, nebezpečný strom	KV	OF	L		
	14	Javor klen	12	10	31		3	4	4	5	částečně proschlý, nebezpečný strom	KV	OF	L		
	16	Javor klen	12	10	31		5	4	4	5	zcela suchý strom	KV	OF	L		
	17	Javor klen	20	20	63		6	4	4	5	choroba, suchý	KV	OF	L		
	18	Javor klen	15	11	35		3	3	3	4	nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OF	L		
	19	Javor klen	22	22	69		4	4	3	4	zcela suchý strom	KV	OF			
	21	Javor klen	13	10	31		4				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS			
	22	Javor klen	16	12	38		4				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS			
	23	Javor klen	16	18	57		4				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS			
	24	Javor klen	16	14	44		4				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS			
	25	Javor klen	14	13	41		4				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS			
	26	Javor klen	15	13	41		4				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS			
	27	Javor klen	11	10	31		3			5	zcela suchý strom	KV	OF			
	28	Javor klen	16	14	44		4		5		strom nebezpečně nakloněn nad komunikaci	KV	OS			
	29	Javor klen	11	10	31		3				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS			
	30	Jasan ztepilý	16	14	44		3				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS			
	31	Javor klen	12	10	31		3				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS			
	<i>odbočka doprava před propustkem 50-221P --- odbočka doleva - od propustku 11-405P - po propustek 11-</i>	33	Javor klen	16	15	47						choroba, suchý			L	
		35	Jasan ztepilý	39	24	75		4	4	4	5	choroba, suchý	KV	OF	L	
		37	Javor klen	17	13	41		7				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV			
		38	Javor klen	17	13	41		7				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	L	
39		Javor klen	17	13	41		7				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	L		
40		Javor klen	17	13	41		7				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	L		
41		Vrba bílá	28	20	63		4				zcela suchý strom	KV	OS	L		
42		Javor klen	21	14	44		5				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	L		
43		Javor klen	14	12	38		5				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	L		
45		Javor klen	11	10	31		4	5	5	5	nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	P		
46	Javor klen	18	17	53		5				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	P			

po propustku 11-407P	47	Javor klen	16	15	47		5				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	P	
		pařez			0									P	
	48	Javor klen	22	15	47		5				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	P	
	49	Javor klen	16	11	35		4	3	3	2	nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	P	
	50	Javor klen	23	17	53		5				nebezpečná poloha stromu, neperspektivní	KV	OS	P	
	51	Javor klen	15	11	35		4	4	4	5	zcela suchý strom	KV	OS	P	
odbočka doprava před propustkem 50-221P --- odbočka doleva - od propustku 11-402P - po propustek 11-405P	52	Javor klen	16	11	35		4	4	4	5	zcela suchý strom	KV	OS	P	
	53	Javor klen	31	21	66		5	5	4	5	zcela suchý strom	KV	OF	P	
	54	Javor klen	36	23	72		5	5	4	5	suchý, hniloba	KV	OF	P	
	56	Javor klen	17	20	63		4	5	4	5	zcela suchý strom	KV	OS	P	
	57	Javor klen	21	16	50		5	4	4	5	poškození kmene, puklý kmen	KV	OS	P	
	58	Javor klen	25	22	69		5	5	5	5	zcela suchý strom	KV	OS	P	
odbočka doprava před propustkem 50-221P --- odbočka doleva - od propustku 11-407P - Bukovice obec	59	Jasan ztepilý	21	13	41		4	5	4	5	zcela suchý strom	KV	OS	P	
	60	Jasan ztepilý	16	14	44		4	3	5	3	strom nebezpečně nakloněn nad komunikaci	KV	OS	P	
odbočka doprava před propustkem 50-221P --- odbočka doleva - Bukovice obec?	62	Javor klen	24	20	63		7	5	5	5	zcela suchý strom			P	
	63	Javor klen	24	20	63		3	5	5	5	zcela suché torzo stromu	KV	OF	L	
	65	Javor klen	19	16	50		6	5	5	5	zcela suchý strom	KV	OS	L	
	66	Javor klen	17	14	44		7	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
	67	Javor klen	19	17	53		7	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
	68	Javor klen	20	17	53		7	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
	69	Javor klen	12	10	31		7	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
	70	Javor klen	20	13	41		7	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
	71	Javor klen	15	12	38		6	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
	72	Javor klen	11	10	31		5	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
	73	Javor klen	10	10	31		4	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
	74	Javor klen	17	15	47		5	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
	75	Javor klen	18	11	35		4	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
	76	Javor klen	10	10	31		4	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
	77	Smrk ztepilý	15	12	38		7	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
	78	Smrk ztepilý	17	12	38		7	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L	
79	Smrk ztepilý	20	20	63		8	5	5	5	zcela suchý strom	KV		L		
80	Smrk ztepilý	21	20	63		8	5	5	5	kůrovec	KV		L		
81	Smrk ztepilý	24	21	66		8	5	5	5	kůrovec	KV		L		
82	Smrk ztepilý	36	25	79		7	5	5	5	kůrovec	KV		L		
83	Smrk ztepilý	16	14	44		6	5	5	5	kůrovec	KV		L		
84	Smrk ztepilý	19	17	53		6	5	5	5	kůrovec	KV		L		
85	Javor klen	11	9	28		5	5	5	5	kůrovec	KV		L		
86	Javor klen	17	14	44		8	5	5	5	kůrovec	KV		L		

Způsob kácení:	volné <b>(KV)</b>	s přetažením <b>(KSP)</b>	postupné s volnou dopadovou plochou <b>(KPV)</b>
Způsob odstranění pařezu:	seříznutím <b>(OS)</b>	frézováním <b>(OF)</b>	
Ořez:	bezpečnostní <b>(RB)</b>		

Silnice č.: I/11

k.ú.: Bukovice

Číslo parcely: 837/1

Polygon	Číslo stromu	Druh stromu	Průměr cm v řezné ploše	Průměr cm ve 130 cm	Obvod kmene cm	Plocha koruny m2 (pouze pro ořez)	Výška m	Vitalita 1-5	Stabilita 1-5	Zdravotní stav 1-5	Zdůvodnění kácení - popis	Způsob kácení kód / ořez kód	Způsob odstranění pařezu kód	Strana (směr)	Pozn.
odbočka doprava před propustkem 50-221P --- odbočka doleva - od propustku 11-403P - po propustek 11-405P	7	Javor klen X	46	34	107	nad 150	7				proschlé větve	RB		L	
odbočka doprava před propustkem 50-221P --- odbočka doleva - Bukovice obec? - po propustek 11-412P	87	Javor klen X	55	53	166	nad 150					proschlé větve	RB		L	

Způsob kácení:  
Způsob odstranění pařezu:  
Ořez:

volné **(KV)**  
seřiznutím **(OS)**  
bezpečnostní **(RB)**

s přetažením **(KSP)**  
frézováním **(OF)**

postupné s volnou dopadovou plochou **(KPV)**

Digitálně  
podepsal [redacted]  
Datum:  
2022.02.21  
16:32:01 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 24.02.2022 10:00:19 +01:00