

	Pařez nad 90 cm												OF
Popis polygonu (začátek - konec): Cesta na louku - propustek 43-408 P	69.	Jasan ztepilý	21	18	57		4	4	4	4	Poškozený, ulomený strom	KV	
	70.	Jasan ztepilý	12	10	31		6	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	71.	Bříza bělokorá	20	15	47		6	4	4	4	Částečně suchý strom, poškozený kmen	KV	
	72.	Jasan ztepilý	14	12	38		8	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	75.	Jasan ztepilý	22	18	57		6	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	76.	Jasan ztepilý	15	12	38		6	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	80.	Jasan ztepilý	22	20	63		12	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	81.	Jasan ztepilý	20	18	57		11	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KPV	
	82.	Jasan ztepilý	22	20	63		9	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KPV	
	Pařez 80 cm												OF
Popis polygonu (začátek - konec): Od propustku 43-408 P - po ceduli "Štítý"	83.	Jasan ztepilý	14	12	38		5	4	4	4	Vyhnilé dutiny v kmeni, nahnutí nad vozovku	KV	
	84.	Jasan ztepilý	12	10	31		7	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	85.	Jasan ztepilý	22	20	63		9	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	86.	Jasan ztepilý	20	18	57		9	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	87.	Jasan ztepilý	15	13	41		3	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	88.	Jasan ztepilý	26	22	69		10	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	90.	Jasan ztepilý	12	11	35		9	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KPV	
	91.	Jasan ztepilý	12	11	35		9	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KPV	
	93.	Javor klen	17	15	47		7	4	4	4	Částečně suchý a nestabilní strom	KV	
	94.	Javor klen	13	11	35		8	4	4	4	Částečně suchý a nestabilní strom	KV	
	95.	Javor klen	12	10	31		8	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	96.	Javor klen	11	11	35		8	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	97.	Jasan ztepilý	22	22	69		8	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	98.	Jasan ztepilý	14	12	38		7	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	99.	Jasan ztepilý	14	12	38		7	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	100.	Jasan ztepilý	12	11	35		7	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
	102.	Jasan ztepilý	23	20	63		9	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV	
104.	Jasan ztepilý	20	18	57		6	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV		
106.	Jasan ztepilý	23	20	63		7	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV		
107.	Jasan ztepilý	20	18	57		7	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV		
108.	Jasan ztepilý	25	22	69		8	5	5	5	Zcela suchý mtrvý strom	KV		
	Pařez nad 90 m2												OF

Způsob kácení: volné **(KV)** s přetažením **(KSP)** postupné s překážkou **(KPP)** postupné s volnou dopadovou plochou **(KPV)**

Způsob odstranění pařezu: seřiznutím **(OS)** frézováním **(OF)**

Ořez: bezpečnostní **(RB)**

Silnice č.: I/43

k.ú. Štíty - město

Strana: L

Číslo parcely: 1595/9

Polygon	Číslo stromu	Druh stromu	Průměr cm v řezné ploše	Průměr cm ve 130 cm	Obvod kmene cm	Plocha koruny m2 (pouze pro ořez)	Výška m	Vitalita 1-5	Stabilita 1-5	Zdravotní stav 1-5	Zdůvodnění kácení - popis	Způsob kácení kód / ořez kód	Způsob odstranění pařezu kód
Popis polygonu (začátek - konec): od cesty za propustkem č. 43 - 402 P po cestu u propustku 43-403 P	42.	Javor klen	40	38	119	180	12	3	3	3	Ořez mrtvé, suché větve	RB	
Popis polygonu (začátek - konec): Cesta na louku - propustek 43-408 P	73.	Borovice lesní	47	42	132	140	10	3	2	2	Ořez větve nad komunikací	RB	

Způsob kácení: volné (KV) s přetažením (KSP) postupné s překážkou (KPP) postupné s volnou dopadovou plochou (KPV)

Způsob odstranění pařezí seříznutím (OS) frézováním (OF)

Ořez: bezpečnostní (RB)

Digitálně
podepsal

[Redacted Signature]

Datum: 2022.02.21
16:32:46 +01'00'

Digitálně podepsal: [Redacted Signature]

Datum: 24.02.2022 10:00:11 +01:00