

STADLERStadler Service AG
Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang, Švýcarsko

Pan

Vedoucí střediska 3220Dopravní podnik Ostrava, a. s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Česká Republika

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA

ST_08M_2022_3220_1706_001

CN_DPO_2022_1706_SP08_100_01 z 7.4.2022

Č. smlouvy: DOD20191425

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č.1706 v rámci pravidelné údržby

SP

Práce	Cena celkem	Cena hodiny	Cena materiál	Kooperace
OPRAVNÉ LAKOVÁNÍ PLENTY PODVOZKŮ LAMINÁTOVÉ PLENTY ČELA, LEVÉ A PRAVÉ STRANY KABINY - nepravidelné mezery mezi díly seřízení PŘEDNÍ a BOČNÍ SLUNEČNÍ CLONA - dorazy, seřízení PÁČKA SPINAČE SMĚROVÝCH SVĚTEL - výměna za Lovato ČIDLO POLOHY PLOŠINY INVALIDY - poškození CHYBĚJÍCÍ SVISLÁ LIŠTA NA PODESTĚ 2. PODVOZKU (od strany točny) VNITŘNÍ OBLOŽENÍ LEVÉHO SLOUPKU ZADNÍHO ČELA - mezera mezi sloupkem a stropním panelem 2ks KRYTEK STŘEŠNÍCH ODTOKOVÝCH KANÁLŮ - chybí				

CN_DPO_2022_1706_SP08_100_02 z 12.4.2022

ST_08M_2022_3220_1706_002

Č. smlouvy: DOD20191425

OPRAVA Altra článku B
POŠKOZENÉ LAKY DEMONTOVATELNÝCH DÍLŮ - kryt
jízdni páky, kryty před spřáhly
LANKA NA KOLÉBCE PANTOGRAFU 2KS - poškození
PRYŽOVÝ DORAZ PANTOGRAFU - degradace,
popraskání
ZEMNÍČÍ LANKO RYCHLOVYPÍNAČE - poškození
BOWDEN.LANKO ODPOJOVAČE - poškozený oplet
1ks HYDRAULICKÁ RYCHLOSPOJKA 1.PODVOZKU
- nefunkční
OPLET POTRUBÍ K MAZÁNÍ OKOLKŮ - potrháný
OPRAVA SPÁROVÁNÍ NÁSTUPNICE VŠECH DVEŘÍ
VOLNÁ LIŠTA 4.DVEŘÍ
SPODNÍ PRYŽOVÝ PROFIL u KŘÍDEL DVEŘÍ 4,6 a 8
- potrháný
VNITŘNÍ OBLOŽENÍ SLOUPKU OKNA U 4.DVEŘÍ -
volné
TĚSNĚNÍ KOLEM OKENNÍHO OBLOŽENÍ - nepravidelné
uložení

ZEMNÍČÍ VODIČ MOTORU 2.DVEŘÍ - přerušení
OPĚRKA U JÍZDNÍ PÁKY - uvolněná
POŠKOZENÁ TLAČÍTKA / KONTROLKY V PANELU
ŘIDIČE
ŠROUBOVÝ SPOJ V PŘECHODOVÉ SKŘÍNI +209
- vypálení v důsledku uvonění kontaktu
1 PODVOZEK- poškozená izolace zemních můstků kol
1 PODVOZEK- 1 osa - očistit od zbytků maziva okolů
1 PODVOZEK- kolejnicová brzda na pravé straně má
výrazné opotřebením styčné plochy
2 PODVOZEK- poškozená izolace trak. kabelů motoru
M3
2 PODVOZEK- poškozená izolace zemních můstků kol
2 PODVOZEK- špony ze soustruhu mezi převodovkou
a KPR spojkou 2 osy
2 PODVOZEK- mírná koroze uvnitř pružin

2 PODVOZEK- koroze v oválných otvorech
pro pohyb čepů kolébky
2 PODVOZEK- volná el. krabice 24V na levé straně
2 PODVOZEK- prodřené hadice AGRO pro teplotní a
ot.čidlo
motoru M3 (pravá strana)
3 PODVOZEK- nápravový sběrač 5 osy - volný
3 PODVOZEK- nápravový sběrač 6 osy - volný
3 PODVOZEK- špony ze soustruhu mezi převodovkou
a KPR spojkou 6 osy

3 PODVOZEK- poškozená izolace zemnicích můstků kol

3 PODVOZEK- brzdový třmen 6 osa
- spona na prachovce nedrží pozici
3 PODVOZEK- prodřené hadice AGRO pro teplotní
a ot.čidlo motoru M5 (pravá strana)
Opravné tmelení karoserie
Poškozená spára u přechodu
Poškozená izolace kabelu trakčního motoru M4
Otočení podvozků

CN_DPO_2022_1706_SP08_100_03 z 27.4.2022

ST_08M_2022_3220_1706_003
Č. smlouvy: DOD20191425

OBKROUSENI KUL.BRZDU - lokální odstranění koroze -
PŘÍVOD K SEDADLU V KABINĚ ŘIDIČE - přemístění
průchodky
ZEMNÍČÍ VODIČ MOTORU 2.DVEŘÍ - přerušení -
navýšení nákladů z CN002

OPRAVA Altra článku B - **navýšení nákladů z CN002**
ŠROUBOVÝ SPOJ V PŘECHODOVÉ SKŘÍNI +209
- vypálení v důsledku uvoznění kontaktu - **navýšení
nákladů z CN002**
ČIDLO POLOHY PLOŠINY INVALIDY - poškození -
navýšení nákladů z CN001

Celkem k úhradě

379 949,00 Kč

0,00 Kč

1. Dodací lhůta

2-3 týdny od schválení

2. Platební podmínky

viz. smlouva

3. Záruka

viz. smlouva

4. Dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obraťte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.

5. Místo plnění

Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do

29.04.2022

7. Vyhotovil / Dne

27.04.2022

zkontroloval

technický pracovník střediska TTP 3220

souhlasím

vedoucí střediska TTP 3220

V Ostravě dne 28.4.2022