



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

JID: PCR19ETRpo30098951

Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary - Dvory



Č. j. KRPK-25872-1/ČJ-2022-1900AO

Dolní Rychnov 25. dubna 2022

Počet listů: 6
Přílohy: 1/40

R o z h o d n u t í

o trvalé nepotřebnosti hmotného investičního majetku pro KŘP Karlovarského kraje

vozidla

| Poř. číslo | ev. č. B: | Typ vozidla | km | r.v. | Technický stav |
|------------|-----------|--|---------|------|---|
| 1. | 72457 | VW Transporter 2,0 – 85 kW 9 míst | 189 516 | 2005 | Motor původní, funkční, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí, nepravidelný chod, nepřesné řazení, koroze karoserie, podběhů, hran dveří, škrábance v laku, matný lak. Promáčklá práh a vyboulená spodní boční strana na zadní levé straně v místě pro zvedání vozidla. Otvory ve střeše, přední masce, předním nárazníku a přístrojové desce po demontáži vybavení. Koroze brzdových komponentů. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 2. | 74952 | Škoda Octavia II 1,8 – 118 kW | 201 905 | 2008 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 3. | 74953 | Škoda Octavia II 1,8 – 118 kW | 210 615 | 2008 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Škrábance v laku, matný lak. Matné sklo předních světel. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 4. | 74954 | Škoda Octavia II 1,8 – 118 kW | 352 740 | 2008 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší potřeba oleje, hlučné rozvody, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Odřená přední kapota. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Škrábance v laku, matný lak. Matné sklo předních světel. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 5. | 74956 | Škoda Octavia II 1,8 – 118 kW | 201 260 | 2008 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Poškozený potah a vytrhaný molitan opěradla sedadla řidiče. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |

| Poř. číslo | ev. č. B: | Typ vozidla | km | r.v. | Technický stav |
|------------|-----------|--|---------|------|--|
| 6. | 75067 | Škoda Octavia II 1,6 – 75 kW | 207 915 | 2008 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Odřený věnec volantu, potrhaná koženka řadicí páky. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 7. | 75267 | Škoda Octavia II Combi 1,6 – 75 kW | 254 000 | 2008 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí, nepřesné řazení. Počínající koroze spodku vozidla, prahů, spodních hran dveří a lemů blatníků. Chybí zadní stěrač. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Prosezená přední sedadla, odřené obložení věnce volantu, potrhaná koženka u řadicí páky. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 8. | 75268 | Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW | 239 254 | 2008 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Odřená přední kapota, hloubková koroze LZ blatníku a PP dveří. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Škrábance v laku, matný lak. Matné sklo předních světel. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 9. | 75269 | Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW | 270 963 | 2008 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Odřená přední kapota. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Potrhaná koženka řadicí páky. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 10. | 75402 | Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW | 277 162 | 2009 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Odřený PZ blatník. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Potrhaná koženka řadicí páky. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 11. | 75498 | Škoda Octavia II 1,8 – 118 kW | 206 946 | 2009 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Odřená koženka věnce volantu. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 12. | 75502 | Škoda Octavia II 1,8 – 118 kW | 260 465 | 2009 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Odřená přední kapota a zadní nárazník. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Odřená koženka věnce volantu, potrhaná koženka řadicí páky. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 13. | 76265 | VW Transporter 2,5 TDi – 96 kW 4x4 5 míst | 252 615 | 2009 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků, spodních hran dveří a 5 dveří. Koroze brzdových komponentů. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše, přední masce, předním nárazníku a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |

| Poř. číslo | ev. č. B: | Typ vozidla | km | r.v. | Technický stav |
|------------|-----------|--|---------|------|--|
| 14. | 76266 | VW Transporter 2,5 TDi – 96 kW 4x4 5 míst | 265 861 | 2009 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků, spodních hran dveří a 5 dveří. Koroze brzdových komponentů. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše, přední masce, předním nárazníku a přístrojové desce po demontáži vybavení. Nefunkční centrální zamykání/odemykání. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 15. | 76576 | Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW | 177 388 | 2009 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Odřená koženka věnce volantu. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 16. | 76646 | Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW | 171 873 | 2009 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 17. | 76721 | Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW | 265 811 | 2009 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Loupe se lak na předním nárazníku. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Odřená koženka věnce volantu, potrhaná koženka řadicí páky, vylámané mřížky průduchu topení. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 18. | 76727 | Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW | 180 375 | 2009 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Potrhaná koženka řadicí páky. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 19. | 76905 | Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW | 172 289 | 2009 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů a lemů blatníků. Rýha na PP a PZ dveřích. Velké množství důlků a promáčklín po kroupách. Koroze brzdových komponentů. Škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 20. | 77687 | Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW | 251 740 | 2010 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Odřená koženka věnce volantu, potrhaná koženka řadicí páky. Škrábance v laku, matný lak. Promáčklý PP blatník. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 21. | 77723 | Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW | 230 772 | 2010 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Odřená koženka věnce volantu, potrhaná koženka řadicí páky. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |

| Poř. číslo | ev. č. B: | Typ vozidla | km | r.v. | Technický stav |
|------------|-----------|--|---------|------|---|
| 22. | 77725 | Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW | 247 766 | 2010 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 23. | 77729 | Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW | 284 774 | 2010 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, netěsnost ve spojích, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Promáčklina na PP blatníku, oprýskaný lak na zadním nárazníku. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Oděná koženka věnce volantu, potrháná koženka řadicí páky. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 24. | 77731 | Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW | 263 583 | 2010 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 25. | 77732 | Škoda Octavia II Combi 1.8 - 118 kW | 165 589 | 2010 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Oděná koženka věnce volantu, potrháná koženka řadicí páky. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 26. | 77733 | Škoda Octavia II Combi 1.8 - 118 kW | 230 938 | 2010 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Oděná přední kapota, PZ blatník, sklo PZ světla, LZ sloupek a LP dveře. Chybí zadní stěrač. Koroze brzdových komponentů. Vylámané žebrování průduchů topení. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 27. | 78006 | Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW | 184 932 | 2010 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 28. | 78009 | Škoda Fabia II 1.4 – 63 kW | 156 184 | 2010 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 29. | 78505 | Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW | 235 918 | 2011 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Oděná koženka věnce volantu. Oděný zadní nárazník a PZ blatník. Poškozený lak předního nárazníku. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |

| Poř. číslo | ev. č. B: | Typ vozidla | km | r.v. | Technický stav |
|------------|-----------|---|---------|------|---|
| 30. | 78510 | Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW | 246 569 | 2011 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Odřený zadní nárazník. Matné sklo předních světel. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 31. | 78515 | Škoda Octavia II 1.8 - 118 kW | 145 370 | 2011 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů a lemů blatníků. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Koroze brzdových komponentů. Škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 32. | 78516 | Škoda Octavia II 1.8 - 118 kW | 198 113 | 2011 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Koroze brzdových komponentů. Škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 33. | 78517 | Škoda Octavia II 1.8 - 118 kW | 221 708 | 2011 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, nepřesné řazení, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 34. | 78692 | Škoda Octavia II Combi 1.6 - 75 kW | 231 736 | 2011 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Rozbité pravé zpětné zrcátko. Koroze brzdových komponentů. Potrhaná koženka řadicí páky. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše a přístrojové desce po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 35. | 79200 | Škoda Yeti 2,0 TDi – 103 kW 4x4 | 192 748 | 2013 | Motor, spojka a převodovka původní, funkční, pronikání motorové nafty do oleje motoru, koroze výfukového potrubí. Počínající koroze spodku, prahů, lemů blatníků a spodních hran dveří. Hlubková koroze PZ blatníku. Koroze brzdových komponentů. Prosezená přední sedadla. Odřená koženka věnce volantu. Škrábance v laku, matný lak. Otvory ve střeše, přístrojové desce a středovém tunelu po demontáži vybavení. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 36. | 200631 | Hyundai iX35 2,0 – 122 kW 4x4 | 289 432 | 2015 | Motor a převodovka původní, funkční, větší spotřeba oleje, koroze výfukového potrubí, hlučný výfuk - netěsnost. Škrábance v laku. Otvor ve střeše a v podélném nosníku na střeše po demontovaném VRZ, otvory v přístrojové desce a středovém tunelu po demontovaném vybavení. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Zabrzděné LZ kolo. Akumulátor bez kapacity. |
| 37. | 200632 | Hyundai iX35 2,0 – 122 kW 4x4 | 222 579 | 2015 | Výměna motoru při stavu 211 460 km, převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Škrábance v laku. Otvor ve střeše a v podélném nosníku na střeše po demontovaném VRZ, otvory v přístrojové desce a středovém tunelu po demontovaném vybavení. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 38. | 200633 | Hyundai iX35 2,0 – 122 kW 4x4 | 174 087 | 2015 | Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Škrábance v laku. Otvor ve střeše a v podélném nosníku na střeše po demontovaném VRZ, otvory v přístrojové desce a středovém tunelu po demontovaném vybavení. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |

| Poř. číslo | ev. č. B: | Typ vozidla | km | r.v. | Technický stav |
|------------|-----------|--------------------------------------|---------|------|--|
| 39. | 200634 | Hyundai iX35 2,0 – 122 kW 4x4 | 152 640 | 2015 | Motor a převodovka původní, funkční, koroze výfukového potrubí. Škrábance v laku. Otvor ve střeše a v podélném nosníku na střeše po demontovaném VRZ, otvory v přístrojové desce a středovém tunelu po demontovaném vybavení. Provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |
| 40. | 202879 | Suzuki SX4 1,6 – 79 kW | 173 383 | 2008 | Motor původní, nefunkční – vyfouklé těsnění pod hlavou, větší spotřeba oleje, hlučné rozvody. Spojka a převodovka původní, funkční. Koroze spodku, prahů, lemů blatníků, spodních hran dveří a 5 dveří. Koroze brzdových komponentů. Škrábance v laku, matný lak. Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla a počtu ujetých kilometrů. Akumulátor bez kapacity. |

Na základě ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jsem rozhodl o **trvalé nepotřebnosti** těchto shora uvedených dopravních prostředků a automobilního majetku, se kterými hospodářská organizační složka státu – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, neboť se jedná o majetek, který ztratil své technické a funkční vlastnosti a nemůže sloužit svému účelu.

