

V Ostravě dne: 20.6.2022

**Soupis zjištěných závad nastavby Multilift MK IV v.č. M-046-06 namontované na vozidle
VPZ 024-46-39:**



Nebyly opraveny tyto závady: oxidace zámků pístnic hákového ramene, velký pokles pístnic hlavního ramene, nečitelný olejoznak, vadné plynové vzpěry krytu hydraulického rozvaděče a provedení revizní zkoušky.

Cenová nabídka:

Výměna 2ks zámků pístnic hákového ramene, přetěsnění 2ks pístnic hlavního ramene, výměna olejoznaku, 2ks pístnic krytu hydraulického rozvaděče a provedení revizní zkoušky ZZ. Ceny náhradních dílů a práce viz. tabulka.

Věcná specifikace požadavku:						
Oprava nastavby MULTILIFT MK IV na vozidle T-815 8X8 VPZ 024-46-39						
Oprava/ND	MJ	Počet MJ	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
Přetěsnění hydraulického válce (A4406090)	úkon	2				
Výměna sestavy rozvaděče akčního členu ramene háku (A4406140)	úkon	2				
Výměna olejoznaku (0506-017)	úkon	1				
Výměna sestavy plynové vzpěry (1301-004)	úkon	2				
Provedení revizní zkoušky	úkon	1				
Celkem					149 216,00 Kč	180 551,36 Kč

S pozdravem



AUTORIZOVANÝ DEALER

