

Nabídka na realizaci objednávky č. 025/1910400165

(v případě dodávek náhradních dílů bude nabídka příslušným způsobem upravena)

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Pavel Andráško, MSS | | Poskytovatel: Vojenský technický ústav, s. p. Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 Jehož jménem jedná: Ing. Petr Novotný | |
| Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Datová schránka: [REDACTED] | | Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Datová schránka: [REDACTED] | |
| Zástupce objednatele: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] | | Zástupce poskytovatele: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] | |
| Typ/modifikace techniky: [REDACTED] | [REDACTED] | Uživatel techniky: [REDACTED] Dislokace techniky: [REDACTED] | [REDACTED] |
| Evidenční číslo: [REDACTED] | [REDACTED] | Zástupce uživatele: [REDACTED] | [REDACTED] |
| Rok výroby: [REDACTED] | 2011 | | |
| Popis poskytování servisu: | | | |
| MODUL MOGAN B T-815 [REDACTED] <ul style="list-style-type: none"> Požadují servis diskového pole: Při načtení diskového pole se zobrazí pouze část pole (2 TB). Požadují kontrolu funkčnosti všech disků, zjištění závady a znovu sestavení diskového pole [REDACTED] Požadují opravu EC.D.10 kW 3/400 [REDACTED] elektrocentrála vykazuje nadměrný únik chladicí kapaliny. Požadují opravu 3 ks přejezdových můstků z důvodu opotřebení (praskliny viz. přiložené foto). Jedná se o přejezdové můstky pro 5 kabelů, min. nosnost přejezdů kabelů – 20 t. Požadujeme servis velkoformátové inkoustové tiskárny [REDACTED]. Během několika denní činnosti tiskárna nepravidelně vykazovala chybový kód „Hardware error“ [REDACTED] a tiskla pouze část požadované úlohy. Po vypnutí a zapnutí napájení zařízení a vyčištění tiskových hlav (varianta A i B) bylo možné zařízení dále používat. Není zajištěna spolehlivost při plnění dalších tiskových úloh. | | | |
| MODUL MOREP B T-815 [REDACTED] <ul style="list-style-type: none"> Požadují opravu pantů dvířek Pomocné datové schránky, která je umístěna na vnějším plášti modulu. Kovové panty se vlivem stáří rozpadly. Vnější povětrností vlivy mohou poškodit datové prostupy. Požadují opravu inkoustového plotteru [REDACTED]. Tiskárna při tisku nesprávně vykresluje barvy, a to i po výměně tiskové hlavy, barevných tonerů a odkapové vany. Požadujeme servis laserové tiskárny [REDACTED]. Tiskárna vykazuje chybový kód E000027-0200, nekomunikuje s PC a nelze využít ani její další funkce, jako je kopírování či skenování. Nelze se dostat do nastavení a zjistit více o chybovém kódu. Na ovládacím panelu se zobrazuje „Zkontrolujte tiskárnu. Volejte servis“. Vypnutím a zapnutím napájení zařízení nebyl problém vyřešen. | | | |

- Požadujeme opravu výsuvného zařízení poličky pro klávesnici na pracovišti [REDAKCE] výsuvné zařízení má opotřebovaná ložiska v zasouvacích raillech.
- Požadujeme vyčištění počítačů [REDAKCE] a kontrolu funkčnosti chladících ventilátorů. I když není v prostoru nástavby vyšší teplota vzduchu a není požadován pracovní výkon, počítače stále vykazují vyšší hlučnost (ventilátory). Zřejmě se jedná o zanesení prachem chladících ventilátorů a jednotlivých component v rackové skříni.
- Požadujeme opravu zámku „systému klik“ zásuvky. Jedná se o zásuvku číslo 1 (uloženy kancelářské potřeby). Zámek nelze zamknout.

Místo: [REDAKCE]

Termín (dobu) ukončení poskytování servisu:

Servis ukončen do cca 3 měsíců od předání k servisu - nejpozději do 30.11.2022

Katalogizace: (pouze u dodávek náhradních dílů):

Nabídková cena:

| Poskytovatel: | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|---|--------------------|
| Modul MOGAN B T-815 [REDAKCE] | | | | |
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek (včetně jejich označení) | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | Práce technologie – poptání + zpracování nabídky | 795,- Kč | 10 Nh | 7 950,- Kč |
| Materiálové náklady: | Přejezdový můstek (3 ks), 5 kanálů, nosnost 40 tun, 945*500*50 mm | 7 212,- Kč | 3 ks | 21 636,- Kč |
| Ostatní náklady: | Defektace diskového pole [REDAKCE] | 9 815,- Kč | 1 ks | 9 815,- Kč |
| | Oprava EC,D. 10kW 3/400 [REDAKCE] | 42 245,- Kč | 1 ks | 42 245,- Kč |
| | Servis plotteru [REDAKCE] | 17 850,-Kč | 1 ks | 17 850,-Kč |
| Celkem bez DPH: | | | | 99 496,- Kč |

| Poskytovatel: | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---|-------------|
| Modul MOREP B T-815 [REDAKCE] | | | | |
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek (včetně jejich označení) | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | Práce technologie poptání + zpracování nabídky | 795,- Kč | 10 Nh | 7 950,- Kč |
| | Oprava pantů dvířek pomocné datové schránky | 795,- Kč | 10 Nh | 7 950,- Kč |
| | Vyčištění a kontrola funkčnosti PC [REDAKCE] | 795,- Kč | 15 Nh | 10 200,- Kč |
| | Vyčištění a kontrola funkčnosti PC [REDAKCE] | 795,- Kč | 15 Nh | 10 200,- Kč |
| | Oprava zámku "systém klik" zásuvky - zásuvka číslo 1 | 795,- Kč | 10 Nh | 7 950,- Kč |
| | Oprava výsuvného zařízení poličky pro klávesnici [REDAKCE] | 795,- Kč | 10 Nh | 7 950,- Kč |
| Materiálové náklady: | Panty dvířek pomocné datové schránky | 2 404,- Kč | 1 ks | 2 404,- Kč |

| | | | | |
|------------------|--|-------------|------|-------------|
| | Zámek | 2 404,- Kč | 1 ks | 2 404,- Kč |
| Ostatní náklady: | Servis plotteru [redacted] [redacted] | 5 950,- Kč | 1 ks | 5 950,- Kč |
| | Servis tiskárny [redacted] [redacted] | 11 900,- Kč | 1 ks | 11 900,- Kč |
| Celkem bez DPH: | | | | 74 858,- Kč |

Nabídková cena celkem 174 354,- Kč bez DPH, 210 968,- Kč včetně DPH.

Ve Vyškově dne: 18. 8. 2022

V dne: 24. 08. 2022

[redacted]

[redacted]