

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 02/2022	
Zhotovitel: Metrostav a.s.						
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 29. 07. 2022		
Název akce: Regenerace sídliště Ruprechtice						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
		X		X		
<b>Odkazy</b>	na přílohy:	Zápis SD, fotodokumentace, zkoušky geotechnika				
	na výkresy:	ano				
	na rozpočtové podklady:	ano				
	na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny: SO 103.A.1</b>						
1) Sanace zemní pláně Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev na komunikaci Rychtářská byly provedeny statické zatěžovací zkoušky s nevyhovujícím výsledkem. Na základě posudku geologa byla navržena sanace pláně odtěžením stávajících jílovitých vrstev v mocnosti 0,5m, provedení sanační vrstvy z lomového kamene dále položením geotextilie v ploše 433m <sup>2</sup> a následně sanační vrstvy v mocnosti 0,5m do úrovně zemní pláně. Jedná se o tyto úseky: Jedná se o prostor křižovatky ulic Rychtářská a Květnové revoluce (120 m <sup>2</sup> ), v ulici Rychtářské před původním TK (120 m <sup>2</sup> ) a křižovatka ulice Rychtářské a komunikace k bytovým domům čp. 630-632 (193 m <sup>2</sup> ).						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 400 200,25 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>14 044 494,85 Kč + DPH</b>			Změna času plnění: + 10dní <b>Přípočet k ZL 1</b>			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 400 200,25 Kč bez DPH.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 400 200,25 Kč bez DPH, tj. 3,09 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						

Robert John, DiS.

Podp

Datum 23.8.2022

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)

- nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na VZ jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, přičemž je rozhodný součet hodnot všech těchto změn

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

ing. Vojta Iwanejko

Podpis

Datum 23/8/2022

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Zdeněk Tomíček

Podpis

Datum 23.8.2022

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Mgr. Lukáš Hýbner

Podpis

Datum 23.8.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~měn~~prací, které jsou předmětem výše popsané změny dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

## Soupis objektů s DPH

### Stavba: 20-123 - REGENERACE SÍDLIŠTĚ RUPRECHTICE

Varianta: ZR - Základní řešení

aktualizace 29.7.2022

Odbytová cena: 12 969 444,60

12 969 444,60

Objekt	Popis	OC
<b>nezpůsobilé výdaje</b>		<b>542 945,34</b>
103.A.2	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - nezpůsobilé výdaje projektu	103 547,75
401.2	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ A OCHRANA LIS - nezpůsobilé výdaje projektu	45 300,00
503	PŘELOŽKA PLYNOVODU ULICE RYCHTARSKÁ - nezpůsobilé výdaje projektu	394 097,59
<b>způsobilé výdaje</b>		<b>12 426 499,26</b>
000	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - způsobilé výdaje projektu	365 000,00
103.A.1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - způsobilé výdaje projektu	10 121 704,66
ZBV č.1	sanace pláně	
ZBV č.2	kollektor	
ZBV č.3	demolice jablech	
103.B	VYSADBY A TRAVNÍKY - způsobilé výdaje projektu	623 304,60
103.C	MOBILIÁR A OSTATNÍ VYBAVENÍ - způsobilé výdaje projektu	744 520,00
401.1	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ A OCHRANA LIS - způsobilé výdaje projektu	571 970,00
ZBV č.4	změna počtu a druhu svítidel VO	
ZBV č.5	ochrana T-mobile	

Vítepráce Cena	Měněpráce Cena	Výsledná cena Cena
		<b>542 945,34</b>
		103 547,75
		45 300,00
		394 097,59
		<b>12 426 499,26</b>
		365 000,00
400 200,25		10 121 704,66
		623 304,60
		744 520,00
		571 970,00

400 200,25

400 200,25

3,09%

0,00

0,00%

13 369 644,85

## Aspe

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba  
část a název SO  
ZV  
číslo a název rozpisu: 103.A.1

REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE  
ZPUSOBILE VYDAJE  
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - způsobilá výdaje projektu

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	CENA				Výkazní část		Hodnoty		Výkazní část		Poznámka
				jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem	klíčová částka (0274)	klíčová částka (0275)	Množství (0274)	Množství (0275)	klíčová částka (0274)	klíčová částka (0275)	
1	2	0	3		5	6	7	8	216,50	56 290,00	1 096,50	285 810,00	sanace pláň	
	1514101			M3	892,000	260,00	229 320,00							
Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADBU zemina dle pol.6171203940,0+42,0m3=892,000 [A] zahradní veškeré poplaky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.														
	1512273			M3	860,000	130,00	114 400,00		216,50	28 145,00	1 096,50	142 545,00	sanace pláň	
LOKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I obnova pěšiny a schodiště: 40,0m3Celkem: A=40,000 [B] Celkem: A+B=890 000 [C] položka zahrnuje: - vodotěrná a svařlá depura, přemístění, přeležení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezahrnuje i zaplacení - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatizace opatření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkovost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nulových částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotožení čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balkonů - vyřadování a posetí výkopku - odvození a přesun, svahů do konečného tvaru, výměna herin v podloží a v pláni - zřízení výkopků, odstraňování kamenů a odpadků - ruční výkopky, odstraňování kamenů a odpadků - pázení, vezení a rozsetí vč. přeprávoval (výjma železobetonových stěn) - úprava, ochrana a odtěžení dna, zkládavé spáry, stěny a svahů - zhutnění podloží, přípravě i svahu vč. svahování - zřízení slupků v podloží a levc na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopků a jeho ochrana proti vodě - odvězení nebo obvezení vody v okolí výkopků a ve výkopku - řízení výkopku - velké pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjazdy, nájezdy, lešení, podpěr, kontr., přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (ne skládka, do násypu ani poplaky za skládku, vykazují se v položce c 0141**														
31	45152			M3	2,025	1 348,50	2 730,71	216,500	291 850,25	218,65	294 680,96	sanace pláň 216,5m3 frakce 0-63		
PODKLADNÍ A VYPĚRNOVÉ VRSTVY Z KAMERIVA DRCENÉHO složení: (4,60*1,50*0,15)*2=2,025 [A] položka zahrnuje dotávkou přepraveného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nekupovaný materiál														
<b>Nová položka</b>														
65	21481B			M2	0,000	55,00	0,00	433,00	433,00	23 815,00	433,00	23 815,00	sanace zemní pláň	

400 200,25

0,00

746 650,96














Datum	Denní záznamy stavby
02.06.2022 Čk.	<p>Počasí: Jasně 20°C</p> <p>Pracovní doba: 2x THP - Hlavac, Kočí + J. Kupf, M. Sarina, V. Pecka + 1 řidič</p> <p>Pracovníci: + Sup. Electro cable = 2x THP + 4 řidiči</p> <p>Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup></p> <p>Mechanizace: 1x Otáčivé vřetlo 10t, 1x Otáčivé vřetlo 15t, 1x Vybíjecí váleček 10t, 1x Nákladní auto</p> <p>Pracovní postup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanace plátně (cca 10m před prv. kolektorem) = klop plátně, usazení geotextilie, zářp a hutnění šterhadlet 10/3</li> <li>- Příprava šterhadlet pro uzavření otvorů v parkovací ploše</li> <li>- klop přehledu (druhého) na stanovenou hloubku + usazení chráničů pro V.O. + zapískování, zářp a hutnění</li> </ul> <p>Před huncem pracovní doba byla stavěniště zkontrolováno a zabezpečeno proti vniku nepovolených osob. [redacted]</p>
03.06.2022	<p>Počasí: Jasně 22°C</p> <p>Pracovní doba: 7 - 16<sup>00</sup></p> <p>Pracovníci: 2x THP - Hlavac, Kočí + J. Kupf, M. Sarina, V. Pecka + 1 řidič</p> <p>Mechanizace: 1x Otáčivé vřetlo 20t, 1x Otáčivé vřetlo 15t, 1x Vybíjecí váleček 10t, 1x Nákladní auto, 1x Vybíjecí deska 500kg</p> <p>Pracovní postup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zhotovení základového pásu pro otevření rest. částí parkovací plochy</li> <li>- klop pracovní vřty pro usazení dnašitě DN 150 předtím obložení u parkovací plochy</li> <li>- Vyhutňování parkovacích stání podél komunikace na levé straně ve směru stanicení</li> <li>- usazení dnašitě DN 150 do přípravných vřt + zářp a šterhadlem 11/32 + hutnění vybraním deskou</li> <li>- Srovnání plátní komunikace a parkovišť + hutnění vybraním válečkem</li> </ul> <p>Před huncem pracovní doba byla stavěniště zkontrolováno a zabezpečeno proti vniku nepovolených osob. [redacted]</p>

Datum	Denní záznamy stavby
08.06.2022	Počasí: Jasná 21°C
St.	Pracovní doba: 7-16 <sup>00</sup>
	Pracovníci: LxTHP - Hranec, Kočí + J. Kupf, M. Šavina, V. Pechta
	Mechanizace: 1x Občinné vypořádání 206, 1x Hrubocí váleček 106, 1x Nákladní auto
	Pracovní postup:
	- Sanace komunikace (vykop pláň do 50cm hloubky)
	- Vložení geotextilie 300g
	- Zásip a hutnění stěrky 0/63
	- Příprava výšek pod obrubou v parkovací ploše
	Před koncem pracovní doby bylo staveniště zkontrolováno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolených osob
09.06.2022	Počasí: Poblázno - zataženo 17°C
St.	Pracovní doba: 7-16 <sup>00</sup>
	Pracovníci: LxTHP - Hranec, Kočí + J. Kupf, M. Šavina, V. Pechta
	<del>Mechanizace</del> Pracovní postup:
	- Zásip a rozbíjení stěrky konstrukce v komunikaci
	- Hutnění vyhraněným válcem komunikace
	- rovnání stěrky konstrukce v komunikaci
	- Zásip odvozního hrubky stěrky M/SZ
	Před koncem pracovní doby bylo staveniště zkontrolováno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolených osob
10.06.2022	Počasí: Poblázno 16°C
Pa.	Pracovní doba: 7-16 <sup>00</sup>
	Pracovníci: LxTHP - Hranec, Kočí + J. Kupf, M. Šavina, V. Pechta
	Mechanizace: 1x Občinné vypořádání se zhrubčením hloubkou, 1x Hrubocí váleček
	Pracovní postup:
	- Stěžení obrub z kamionu
	- Bouvání kolektorů
	Před koncem pracovní doby bylo staveniště zkontrolováno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolených osob

# Zápis

z 1. a 2. kontrolního dne stavby „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – komunikace Konopná, Třešňová a Rychtářská konaných dne 27.5.2022 a 7.6.2022

**Přítomni:** za investora: Beranová a Růžičková  
za zhotovitele: John Robert, Kočí Jiří  
za TDI: Nadrchal a Tomíček  
za projektanta: Iwanejko

**Úkoly z minulých KD: nebyly**

Z jednání:

1/1	27.5.2022		T: v rámci stavby	Z: zhotovitel
Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že přes komunikaci Rychtářská je veden starý topný kanál. Bylo rozhodnuto tento kanál zlikvidovat a následně zasypat a zhutnit do úrovně pláně. Další konstrukce budou provedeny v souladu s projektem				

1/2	27.5.2022		T: co nejdříve	Z: investor
Zhotovitel urguje povolení kácení stromů a smlouvu se správcem plynovodu, aby mohl zahájit přeložku plynu.				

1/3	27.5.2022		T: 13.6.2022	Z: projekt.
Při prohlídce stavby byl zjištěn poměrně mělce umístěný optický kabel. Jeho správcem je společnost T-mobile. Optický kabel je v konfliktu s opěrnou zdí a parkovištěm v ulici Rychtářské. Projektant zpracuje úpravu projektu včetně technické zprávy. Podkladem bude vyznačení prostoru místa s nízkým krytím optického kabelu, který předá stavba.				

1/4	7.6.2022		T: 15.6.2022	Z: zhotovitel
Na základě změny projektu, který zpracuje projektant podle bodu 1/3 požádá zhotovitel stavby o vyjádření společnost T-mobile o schválení změny.				

1/5	27.5.2022		T: podle postupu	Z: zhotovitel
Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že konstrukce stávající komunikace a parkoviště neodpovídá projektové dokumentaci. Zhotovitel zpracuje změnový list na skutečné provedení a společně s TDI připraví pro schválení ze strany investora.				

1/6	7.6.2022		T: podle postupu	Z: zhotovitel
Na základě požadavku projektanta na doplnění jednoho stožáru VO zhotovitel zpracuje změnový list na skutečné provedení VO a společně s TDI připraví pro schválení ze strany investora.				

1/7	7.6.2022		T: podle postupu	Z: zhotovitel
Na základě geologických zkoušek pláně byly ve 3 místech zjištěna neúnosná pláň pod konstrukcí komunikace v celkové ploše 290 m <sup>2</sup> – viz stavební deník. Jedná se o prostor křižovatky ulic Rychtářská a Květnové revoluce (120 m <sup>2</sup> ), v ulici Rychtářské před původním TK (120 m <sup>2</sup> ) a křižovatka ulice Rychtářské a komunikace k bytovým domům čp. 630-632 (50 m <sup>2</sup> ). Sanace pláně bude provedena podle e-mailu projektanta ze dne 2.6.2022. Zhotovitel zpracuje změnový list na toto provedení a společně s TDI připraví pro schválení ze strany investora.				

V případě, že účastníci jednání nevznesou k zápisu do 3 dnů připomínky, má se za to, že zápis vystihuje průběh jednání.

Příští kontrolní den bude 21.6.2022 ve 13 hodin

**Rozdělovník:** (jména uvedena bez titulu)

J. Nadrchal, Z. Tomíček, M. Roučka (INVESTING CZ spol. s r.o.)

J. Beranová, K. Růžičková (Město Liberec)

R. John, J. Kočí (Metrostav)

V. Iwanejko (projekční kancelář Nýdrle)



Metrostav a.s., Divize 8  
Robert John DiS.  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8

werk-22-06-01  
Praha, 1. června 2022

**Kód zakázky 4G consite: 22 135**

**Stavba: Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec**

**Věc: Posouzení aktivní zóny komunikace a doporučení k sanačnímu opatření**

Na základě objednávky společnosti Metrostav a.s., Divize 8 zastoupené panem Robertem Johnem DiS., byla na místní komunikaci Ruprechtice v rámci akce regenerace sídliště Liberec, dne 1. 6. 2022 provedena pochůzka spojená s provedením statických zatěžovacích zkoušek dle ČSN 72 1006, příloha A. Kontrola byla primárně zaměřena na posouzení stavu aktivní zóny příjezdové komunikace k parkovišti. Podél příjezdové komunikace byla vyhloubena rýha pro odvodnění zemní pláně, ze které je zřejmý převažující podíl jílovitých zemín. Provedené statické zatěžovací zkoušky prokázaly deformační parametry  $E_{def,2}$  v rozsahu 30 – 35 MPa při poměrech deformačních modulů  $E_{def,2} / E_{def,1} = 1,9$ . Vzhledem k časovým požadavkům na vyjádření jsou výsledky přibližné a budou zpřesněny v dodaném protokolu. Pro zpřesnění plošného rozsahu neúnosné aktivní zóny byly statické zatěžovací zkoušky rozšířeny o orientační pojezdové zkoušky nákladním automobilem.

Na základě výsledku provedených zkoušek lze zvážit 2 základní varianty sanačního opatření: a) úpravu hydraulickým pojivem, nebo b) náhradu zemín „nevhodných“ do aktivní zóny ve smyslu ČSN 73 6133 za zeminy do AZ „vhodné“. V úsecích, kde by jedno z uvedených opatření nebylo provedeno a aktivní zóna je tvořena jíly s nízkou až střední plasticitou, je třeba zvážit následující rizika:

- Jíly, které tvoří aktivní zónu, jsou ve smyslu ČSN 73 6133 Tabulka A. 1 „nevhodné“ do AZ.
- Uvedené zeminy jsou namrzavé.
- Deformačními parametry  $E_{def,2} < 30$  MPa, nejsou vyhovující.
- Jílovité zeminy jsou prakticky nepoužitelné mimo rozsah vlhkosti -3% až +2% od wopt,PS.

Pro zmírnění těchto rizik lze zvážit dva základní způsoby přístupu:

**4G consite s.r.o., Šlikova 406/29, Praha 6, 169 00, Tel. 24 24 85 929, 602 244 475**  
IČ 27624218, DIČ CZ27624218, č. účtu 1002094818/2700  
zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 119684, dne 29.11.2006

Add a) Pro úpravu zemin v aktivní zóně hydraulickým pojivem je nutné zhodnotit technickou proveditelnost v konkrétních podmínkách stavby. Zejména přítomnost / nepřítomnost inženýrských sítí, hloubku jejich uložení, šířku profilu pro pojezd zemní frézy, rozsah prováděných prací. Dále je třeba ověřit, že hladina podzemní vody nezasáhne do úrovně vyšší než 0,5 m pod zlepšovanou vrstvou resp. aktivní zónou. Pokud se po zvážení těchto vstupních podmínek, jeví úprava hydraulickým pojivem jako proveditelná, je účelné stanovení receptury pro úpravu zeminy vhodným hydraulickým pojivem, včetně stanovení vhodného záběru zemní frézy a odpovídajícího dávkování hydraulického pojiva. V neposlední řadě je rovněž nutné zvážit ekonomickou a časovou stránku uvedeného řešení.

Add b) Při řešení spočívajícím ve výměně zemin „nevhodných“ ve smyslu ČSN 73 6133 za zeminy „vhodné, nebo „podmínečně vhodné“, které umožní dosažení alespoň minimální hodnoty deformačních parametrů požadovaných projektovou dokumentací, je vhodné vycházet z následujících základních bodů:

- Odtěžení zemin do úrovně paraplaně (báze aktivní zóny obvykle tloušťky 0,5 m).
- Vyspádování směrem k odvodňovacímu prvku (bázi sanace je nutné odvodnit).
- Provedení roznášecí vrstvy z kameniva frakce 0/90, případně 0/125 v minimální technologicky proveditelné vrstvě (pouze „zatlačit“ kamenivo do jílu).
- Položení separační geotextílie na roznášecí vrstvu a její protažení pod odvodňovací prvek.
- Navezení vhodného materiálu náhrady. Lze využít například ŠD frakce 0/63 nebo ekvivalentní betonový recyklát. Hrubější materiály je teoreticky možné využít na bázi takového opatření, přičemž frakci hrubější než 0/125 bych již nedoporučoval. Zemní pláň již musí být provedena z ŠD 0/63, ŠD 0/32, nebo ekvivalentního betonového recyklátu.

Tloušťku 0,5 m provedené úpravy lze teoreticky zvýšit, nebo snížit na základě statických zatěžovacích zkoušek provedených na zkušebním poli, přičemž jako určující parametr je třeba volit nejvyšší stanovený požadavek na  $E_{def,2}$ , tedy požadavek pro podkladní vrstvu ze ŠD. Dosažení hodnoty  $E_{def,2} = 30$  případně 45 MPa na zemní pláni nemusí být dostatečné, je-li uvažovaná redukováná konstrukce. Nárůst o více než 10 MPa na 0,1 m ŠD, je nejistý resp. nespolehlivý a je nutné vždy ověření přímo v podmínkách stavby. Pro celou rekonstrukci rovněž doporučuji stanovit požadavek na poměr deformačních modulů  $E_{def,2} / E_{def,1} \leq 2,5$ .

Při redukci sanační vrstvy pod tloušťku uvažované aktivní zóny je třeba upozornit investora na rizika spojená s potenciálním promrznáním aktivní zóny a rozpor s ČSN 73 6133.

Výměna zemin nepropustných (jíly) za materiály propustné (ŠD - štěrkodrtě, DK – drcené kamenivo, recykláty) vede k vytvoření akumulčního prostoru, ve kterém se může za určitých okolností hromadit voda a způsobit rozbřednutí báze sanace. Sanační opatření je tedy vhodné provést s vhodně vyspádanou bází

směřující k nejnižšímu bodu, tak aby bylo možné vodu odvést mimo aktivní zónu. V případě nutnosti je možné vyspádování báze podpořit vhodně umístěnými drenážními pery. Ke snížení rizika rozbřednutí báze sanace lze rovněž výrazně přispět účinným povrchovým odvodněním, které sníží přítok srážkových vod do aktivní zóny.

Výše navržené řešení je třeba přizpůsobit koncepci plánovaných prací v okolí komunikace a jeho přesné provedení konzultovat s projektantem stavby, kterému jsou známy veškeré souvislosti uvažované v projektu.

---

Za 4G consite s.r.o.

Mgr. Michal Werkmann  
geolog





## PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: 22 135 / 02

### STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Použitý zkušební postup:

**Statická zatěžovací zkouška deskou dle ČSN 72 1006, Příloha A, B a D**

Zkoušky označené značkou \*) byly prováděny mimo rozsah akreditace Zkušební laboratoře společnosti 4G consite s.r.o. udělené Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Objednatel:	<b>Metrostav a.s., divize 8</b>
Adresa:	<b>Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</b>

Název akce:	<b>Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec</b>
Číslo akce:	<b>22 135</b>
Celkový počet stran protokolu:	<b>4</b>

Místo provedení zkoušky:	<b>rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích bod č.1 - bod č.2</b>
Zkoušený prvek:	<b>zemní pláň (před sanací)</b>

Přesná lokalizace je uvedena v rámci jednotlivých zkoušek.

Údaje sloužící pro popis místa provedení zkoušky byly poskytnuty ze strany objednatele.

Datum provedení zkoušky: 1.6.2022

Datum vydání protokolu: 2.6.2022



Za protokol odpovídá:



Mgr. Michal Werkmann  
manažer kvality


**Poznámky :** Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného prvku odpovídajícímu uvedené lokalizaci a reprezentují vlastnosti v době provádění zkoušek in situ, resp. vzorků, jak byly předány do laboratoře.  
Laboratoř nenes odpovědnost za údaje předané objednatelem.  
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

název akce: **Ruprechtlice, Regenerace sídliště, Liberec**  
místo provedení zk.: **rozšíření parkovacích míst v Ruprechtlicích**  
bod č.1 - viz zakres do schématu pod označením zkoušky  
zkoušený prvek: **zemní pláň (před sanací)**  
vizuál. popis materiálu: **zahliněný štěrkop/sek**

číslo akce: **22 135**  
datum provedení zk.: **1.6.2022**  
zkoušku provedl: **A. Hoch**

naměřené hodnoty		vyhodnocení modulu přetvárnosti			
kontaktní napětí	hodnota deformace	jednotky		zatěžovací cyklus	
p [MPa]	skutečná [mm]	označení	rozměr	první	druhý
0,000	0,00	r	mm	150	150
0,070	0,80	$P_{max}$	MPa	0,500	0,420
0,140	1,88	$a_1$	mm.MPa <sup>-1</sup>	12,760	9,510
0,210	2,80	$a_2$	mm.MPa <sup>-2</sup>	1,597	-6,122
0,280	3,72	$E_{def}$	MPa	16,6	32,4
0,350	4,54	$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	1,95	
0,420	5,52	<b>VYHODNOCENÍ</b>			
0,500	6,84				
0,250	5,82				
0,125	5,40				
0,000	3,34				
0,070	4,16				
0,140	4,68				
0,210	5,10				
0,280	5,56				
0,350	5,96				
0,420	6,38				

**ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE**



poznámky:


zkušební zařízení: **zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A**  
použitý postup: **ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace**  
počasí: **jasno, 17°C**

**název akce:** Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec  
**místo provedení zk.:** rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích  
**zkoušený prvek:** zemní pláň (před sanací)  
**vizuál. popis materiálu:** zahliněný šterkopísek

**číslo akce:** 22 135  
**datum provedení zk.:** 1.6.2022  
**zkoušku provedl:** A. Hoch

naměřené hodnoty		vyhodnocení modulu přetvárnosti						
kontaktní napětí	hodnota deformace	jednotky		zatěžovací cyklus				
p [MPa]	skutečná [mm]	označení	rozměr	první	druhý			
0,000	0,00	r	mm	150	150			
0,070	0,58	$P_{max}$	MPa	0,500	0,420			
0,140	1,34	$a_1$	mm.MPa <sup>-1</sup>	13,540	6,653			
0,210	2,26	$a_2$	mm.MPa <sup>-1</sup>	-3,098	-0,777			
0,280	3,12	$E_{def}$	MPa	18,8	35,6			
0,350	3,98	$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	1,90				
0,420	4,80	<b>VYHODNOCENÍ</b>						
0,500	5,52							
0,250	5,12							
0,125	4,56							
0,000	2,60					Modul přetvárnosti	$E_{def,2} =$	<b>35,6 MPa</b>
0,070	3,08					Poměr modulů	$E_{def,2} / E_{def,1} =$	<b>1,90</b>
0,140	3,54							
0,210	3,96							
0,280	4,42							
0,350	4,82							
0,420	5,28							

**ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE**



poznámky:


**zkušební zařízení:** zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A  
**použitý postup:** ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace  
**počasí:** jasno, 17°C

název akce: **Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec**  
místo provedení zk.: **rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích**

číslo akce: **22 135**  
datum zkoušky: **1.6.2022**

zkoušený prvek: **zemní pláň (před sanací)**

### SCHÉMA ZKOUŠEK



poznámky:

## PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: **22 135 / 03**

### STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Použitý zkušební postup:

**Statická zatěžovací zkouška deskou dle ČSN 72 1006, Příloha A, B a D**

Zkoušky označené značkou \*) byly prováděny mimo rozsah akreditace Zkušební laboratoře společnosti 4G consite s.r.o. udělené Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Objednatel:	<b>Metrostav a.s., divize 8</b>
Adresa:	<b>Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</b>

Název akce:	<b>Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec</b>
Číslo akce:	<b>22 135</b>
Celkový počet stran protokolu:	<b>4</b>

Místo provedení zkoušky:	<b>rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích bod č.3 - bod č.4</b>
Zkoušený prvek:	<b>zemní pláň (před sanací) a konstrukční vrstva ŠD</b>

Přesná lokalizace je uvedena v rámci jednotlivých zkoušek.

Údaje sloužící pro popis místa provedení zkoušky byly poskytnuty ze strany objednatele.

Datum provedení zkoušky: **1.6.2022**

Datum vydání protokolu: **2.6.2022**



Za protokol odpovídá:



**Mgr. Michal Werkmann**  
manažer kvality


Poznámky : Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného prvku odpovídajícímu uvedené lokalizaci a reprezentují vlastnosti v době provádění zkoušek in situ, resp. vzorků, jak byly předány do laboratoře.  
 Laboratoř nenesie odpovědnost za údaje předané objednatelem.  
 Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

název akce: **Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec**  
místo provedení zk.: **rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích**  
bod č.3 - viz zakres do schématu pod označením zkoušky  
zkoušený prvek: **zemní plášť**  
vizuál. popis materiálu: **štěrkopísek zahliněný**

číslo akce: **22 135**  
datum provedení zk.: **1.6.2022**  
zkoušku provedl: **A. Hoch**

naměřené hodnoty		vyhodnocení modulu přetvámosti						
kontaktní napětí	hodnota deformace	jednotky		zatěžovací cyklus				
p [MPa]	skutečná [mm]	označení	rozměr	první	druhý			
0,000	0,00	r	mm	150	150			
0,070	0,38	$P_{max}$	MPa	0,500	0,420			
0,140	0,90	$a_1$	mm.MPa <sup>-1</sup>	9,142	6,184			
0,210	1,50	$a_2$	mm.MPa <sup>-1</sup>	-1,612	-3,596			
0,280	2,16	$E_{def}$	MPa	27,0	48,1			
0,350	2,74	$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	1,78				
0,420	3,28	<b>VYHODNOCENÍ</b>						
0,500	3,84							
0,250	3,56							
0,125	3,18					Modul přetvámosti	$E_{def,2} =$	<b>48,1 MPa</b>
0,000	1,70					Poměr modulů	$E_{def,2} / E_{def,1} =$	<b>1,78</b>
0,070	2,14							
0,140	2,54							
0,210	2,86							
0,280	3,14							
0,350	3,42							
0,420	3,70							

**ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE**



poznámky:


zkušební zařízení: **zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A**  
použitý postup: **ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace**  
počasí: **jasno, 17°C**

název akce: **Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec**  
místo provedení zk.: **rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích**  
bod č.4 - viz zakres do schématu pod označením zkoušky  
zkoušený prvek: **konstrukční vrstva ŠD**  
vizuál. popis materiálu: **ŠD 0/32**

číslo akce: **22 135**  
datum provedení zk.: **1.6.2022**  
zkoušku provedl: **A. Hoch**

naměřené hodnoty		vyhodnocení modulu přetvárnosti			
kontaktní napětí	hodnota deformace	jednotky		zatěžovací cyklus	
p [MPa]	skutečná [mm]	označení	rozměr	první	druhý
0,000	0,00	$r$	mm	150	150
0,070	0,54	$P_{max}$	MPa	0,500	0,420
0,140	2,14	$a_1$	mm.MPa <sup>-1</sup>	29,424	10,133
0,210	4,36	$a_2$	mm.MPa <sup>-1</sup>	-0,487	-4,713
0,280	6,58	$E_{def}$	MPa	7,7	27,6
0,350	8,60	$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	3,58	
0,420	10,68	<b>VYHODNOCENÍ</b>  Modul přetvárnosti  $E_{def,2} = 27,6 \text{ MPa}$  Poměr modulů  $E_{def,2} / E_{def,1} = 3,58$			
0,500	12,78				
0,250	12,38				
0,125	11,80				
0,000	9,26				
0,070	9,94				
0,140	10,62				
0,210	11,22				
0,280	11,70				
0,350	12,20				
0,420	12,72				

**ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE**




poznámky:

zkušební zařízení: **zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A**  
použitý postup: **ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace**  
počasí: **jasno, 17°C**

název akce: **Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec**  
místo provedení zk.: **rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích**

číslo akce: **22 135**  
datum zkoušky: **1.6.2022**

zkoušený prvek: **zemní plán (před sanací) a konstrukční vrstva ŠD**

**SCHÉMA ZKOUŠEK**

poznámky:



## PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: **22 135 / 05**

### STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Použitý zkušební postup:

**Statická zatěžovací zkouška deskou dle ČSN 72 1006, Příloha A, B a D**

Zkoušky označené značkou \*) byly prováděny mimo rozsah akreditace Zkušební laboratoře společnosti 4G consite s.r.o. udělené Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Objednatel:	<b>Metrostav a.s., divize 8</b>
Adresa:	<b>Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</b>

Název akce:	<b>Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec</b>
Číslo akce:	<b>22 135</b>
Celkový počet stran protokolu:	<b>6</b>

Místo provedení zkoušky:	<b>SO 103 - komunikace, parkoviště a zpětný zásyp kolektoru</b>
Zkoušený prvek:	<b>zemní pláň (před sanací a po sanaci), konstrukční vrstva a zpětný zásyp</b>

Přesná lokalizace je uvedena v rámci jednotlivých zkoušek.

Údaje sloužící pro popis místa provedení zkoušky byly poskytnuty ze strany objednatele.

Datum provedení zkoušky: **20.6.2022**

Datum vydání protokolu: **21.6.2022**



Za protokol odpovídá:



**Mgr. Michal Werkmann**  
manažer kvality


Poznámky : Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného prvku odpovídajícímu uvedené lokalizaci a reprezentují vlastnosti v době provádění zkoušek in situ, resp. vzorků, jak byly předány do laboratoře.  
Laboratoř nenese odpovědnost za údaje předané objednatelem.  
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

název akce: Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec  
místo provedení zk.: SO 103 - parkoviště  
viz zakres do schématu pod označením zkoušky  
zkoušený prvek: konstrukční vrstva ŠD (pod dlažbu)  
vizuál. popis materiálu: ŠD 0/32

číslo akce: 22 135  
datum provedení zk.: 20.6.2022  
zkoušku provedl: L. Kučera

naměřené hodnoty		vyhodnocení modulu přetvárnosti						
kontaktní napětí	hodnota deformace	jednotky		zatěžovací cyklus				
$p$ [MPa]	skutečná [mm]	označení	rozměr	první	druhý			
0,000	0,00	$r$	mm	150	150			
0,070	0,34	$P_{max}$	MPa	0,500	0,420			
0,140	0,68	$a_1$	mm.MPa <sup>-1</sup>	4,133	2,653			
0,210	0,90	$a_2$	mm.MPa <sup>-2</sup>	-1,669	-1,555			
0,280	1,12	$E_{def}$	MPa	68,2	112,5			
0,350	1,30	$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	1,65				
0,420	1,52	<b>VYHODNOCENÍ</b>						
0,500	1,76							
0,250	1,64							
0,125	1,42							
0,000	0,88					Modul přetvárnosti	$E_{def,2} =$	<b>112,5 MPa</b>
0,070	1,08					Poměr modulů	$E_{def,2} / E_{def,1} =$	<b>1,65</b>
0,140	1,24							
0,210	1,38							
0,280	1,50							
0,350	1,62							
0,420	1,74							

### ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE



poznámky:

zkušební zařízení: zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A  
použitý postup: ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace  
počasí: oblačno, 25°C


název akce: **Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec**  
 místo provedení zk.: **SO 103 - komunikace**  
 viz zakres do schématu pod označením zkoušky  
 zkoušený prvek: **zemní pláň**  
 vizuál. popis materiálu: **jíl písčitý**

číslo akce: **22 135**  
 datum provedení zk.: **20.6.2022**

zkoušku provedl: **L. Kučera**

naměřené hodnoty		vyhodnocení modulu přetvárnosti						
kontaktní napětí	hodnota deformace	jednotky		zatěžovací cyklus				
p [MPa]	skutečná [mm]	označení	rozměr	první	druhý			
0,000	0,00	r	mm	150	150			
0,070	1,14	$p_{max}$	MPa	0,500	0,420			
0,140	4,72	$a_1$	mm.MPa <sup>-1</sup>	62,129	23,429			
0,210	8,68	$a_2$	mm.MPa <sup>-1</sup>	-17,283	-10,787			
0,280	13,00	$E_{def}$	MPa	4,2	11,9			
0,350	16,12	$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	2,83				
0,420	20,00	<b>VYHODNOCENÍ</b>						
0,500	23,20							
0,250	22,44							
0,125	21,18					Modul přetvárnosti	$E_{def,2} =$	<b>11,9 MPa</b>
0,000	15,08					Poměr modulů	$E_{def,2} / E_{def,1} =$	<b>2,83</b>
0,070	16,28							
0,140	18,14							
0,210	19,50							
0,280	20,64							
0,350	21,82							
0,420	22,90							

**ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE**



poznámky:

zkušební zařízení: **zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A**  
 použitý postup: **ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace**  
 počasí: **oblačno, 25°C**


název akce: **Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec**  
místo provedení zk.: **SO 103**  
viz zakres do schématu pod označením zkoušky  
zkoušený prvek: **zpětný zásyp kolektoru v úrovni zemní pláně**  
vizuál. popis materiálu: **ŠD 0/32**

číslo akce: **22 135**  
datum provedení zk.: **20.6.2022**

zkoušku provedl: **L. Kučera**

naměřené hodnoty		vyhodnocení modulu přetvárnosti						
kontaktní napětí	hodnota deformace	jednotky		zatěžovací cyklus				
p [MPa]	skutečná [mm]	označení	rozměr	první	druhý			
0,000	0,00	r	mm	150	150			
0,070	0,56	$p_{max}$	MPa	0,500	0,420			
0,140	1,60	$a_1$	mm.MPa <sup>-1</sup>	10,082	6,194			
0,210	2,22	$a_2$	mm.MPa <sup>-2</sup>	1,409	-4,422			
0,280	2,92	$E_{def}$	MPa	20,9	51,9			
0,350	3,56	$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	2,49				
0,420	4,40	<b>VYHODNOCENÍ</b>						
0,500	5,46							
0,250	5,24							
0,125	4,86							
0,000	3,60					Modul přetvárnosti	$E_{def,2} =$	<b>51,9 MPa</b>
0,070	4,00					Poměr modulů	$E_{def,2} / E_{def,1} =$	<b>2,49</b>
0,140	4,46							
0,210	4,70							
0,280	4,98							
0,350	5,20							
0,420	5,46							

### ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE



poznámky:


zkušební zařízení: **zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A**  
použitý postup: **ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace**  
počasí: **oblačno, 25°C**

název akce: **Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec**  
místo provedení zk.: **SO 103 - komunikace**  
viz zakres do schématu pod označením zkoušky  
zkoušený prvek: **zemní pláň (po sanaci)**  
vizuál. popis materiálu: **ŠD 0/32**

číslo akce: **22 135**  
datum provedení zk.: **20.6.2022**  
zkoušku provedl: **L. Kučera**

naměřené hodnoty		vyhodnocení modulu přetvárnosti						
kontaktní napětí	hodnota deformace	jednotky		zatěžovací cyklus				
p [MPa]	skutečná [mm]	označení	rozměr	první	druhý			
0,000	0,00	r	mm	150	150			
0,070	0,28	$P_{max}$	MPa	0,500	0,420			
0,140	0,72	$a_1$	$mm.MPa^{-1}$	6,327	3,459			
0,210	1,10	$a_2$	$mm.MPa^{-2}$	-2,279	-1,215			
0,280	1,42	$E_{def}$	MPa	43,4	76,3			
0,350	1,82	$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	1,76				
0,420	2,10	<b>VYHODNOCENÍ</b>						
0,500	2,46							
0,250	2,22							
0,125	1,94							
0,000	1,08					Modul přetvárnosti	$E_{def,2} =$	<b>76,3 MPa</b>
0,070	1,32					Poměr modulů	$E_{def,2} / E_{def,1} =$	<b>1,76</b>
0,140	1,58							
0,210	1,76							
0,280	1,94							
0,350	2,14							
0,420	2,34							

### ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE



poznámky:


zkušební zařízení: **zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A**  
použitý postup: **ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace**  
počasí: **oblačno, 25°C**

název akce: Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec  
 místo provedení zk.: SO 103 - komunikace, parkoviště a zpětný zásyp kolektoru

číslo akce: 22 135  
 datum zkoušky: 20.6.2022

zkoušený prvek: zemní pláň (před sanací a po sanaci), konstrukční vrstva a zpětný zásyp

SCHÉMA ZKOUŠEK



poznámky:

## PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: **22 135 / 06**

### STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Použitý zkušební postup:

**Statická zatěžovací zkouška deskou dle ČSN 72 1006, Příloha A, B a D**

Zkoušky označené značkou \*) byly prováděny mimo rozsah akreditace Zkušební laboratoře společnosti 4G consite s.r.o. udělené Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Objednatel:	<b>Metrostav a.s., divize 8</b>
Adresa:	<b>Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</b>

Název akce:	<b>Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec</b>
Číslo akce:	<b>22 135</b>
Celkový počet stran protokolu:	<b>4</b>

Místo provedení zkoušky:	<b>SO 103 - parkoviště</b>
Zkoušený prvek:	<b>zemní pláň</b>

Přesná lokalizace je uvedena v rámci jednotlivých zkoušek.

Údaje sloužící pro popis místa provedení zkoušky byly poskytnuty ze strany objednatele.

Datum provedení zkoušky: **18.7.2022**

Datum vydání protokolu: **18.7.2022**



Za protokol odpovídá:

  
**Mgr. Zdeněk Brunát**  
odborný garant zkoušky

Poznámky : Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného prvku odpovídajícímu uvedené lokalizaci a reprezentují vlastnosti v době provádění zkoušek in situ, resp. vzorků, jak byly předány do laboratoře.  
Údaje o názvu akce, místě provedení zkoušky a zkoušeném prvku uvedené v protokolu byly předány objednatelem.  
Laboratoř za tyto předané údaje nenese odpovědnost.  
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.


název akce: **Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec**  
místo provedení zk.: **SO 103 - Parkoviště**  
viz zakres do schématu pod označením zkoušky  
zkoušený prvek: **zemní pláň**  
vizuál. popis materiálu: **štěrkopisek zahliněný**

číslo akce: **22 135**  
datum provedení zk.: **18.7.2022**

zkoušku provedl: **M.Werkmann**

naměřené hodnoty		vyhodnocení modulu přetvárnosti			
kontaktní napětí	hodnota deformace	jednotky		zatěžovací cyklus	
p [MPa]	skutečná [mm]	označení	rozměr	první	druhý
0,000	0,00	r	mm	150	150
0,070	0,56	$P_{max}$	MPa	0,500	0,420
0,140	1,16	$a_1$	mm.MPa <sup>-1</sup>	9,870	4,061
0,210	1,76	$a_2$	mm.MPa <sup>-2</sup>	-3,885	-1,555
0,280	2,36	$E_{def}$	MPa	28,4	66,0
0,350	2,86	$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	2,33	
0,420	3,32	<b>VYHODNOCENÍ</b>			
0,500	3,84				
0,250	3,68				
0,125	3,34				
0,000	2,32				
0,070	2,60				
0,140	2,84				
0,210	3,10				
0,280	3,34				
0,350	3,56				
0,420	3,74				

**ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE**



poznámky:

zkusební zařízení: **zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A**  
použitý postup: **ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace**  
počasí: **jasno, 20°C**




název akce: **Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec**  
místo provedení zk.: **SO 103 - Parkoviště**  
viz zakres do schématu pod označením zkoušky  
zkoušený prvek: **zemní pláš**  
vizuál. popis materiálu: **štěrkořísek zahliněný**

číslo akce: **22 135**  
datum provedení zk.: **18.7.2022**  
zkoušku provedl: **M.Werkmann**

naměřené hodnoty		vyhodnocení modulu přetvárnosti			
kontaktní napětí	hodnota deformace	jednotky		zatěžovací cyklus	
p [MPa]	skutečná [mm]	označení	rozměr	první	druhý
0,000	0,00	r	mm	150	150
0,070	0,56	P <sub>max</sub>	MPa	0,500	0,420
0,140	1,16	a <sub>1</sub>	mm.MPa <sup>-1</sup>	9,870	4,061
0,210	1,76	a <sub>2</sub>	mm.MPa <sup>-1</sup>	-3,885	-1,555
0,280	2,36	E <sub>def</sub>	MPa	28,4	66,0
0,350	2,86	E <sub>def,2</sub> / E <sub>def,1</sub>	-	2,33	
0,420	3,32	<b>VYHODNOCENÍ</b>			
0,500	3,84				
0,250	3,68				
0,125	3,34				
0,000	2,32				
0,070	2,60				
0,140	2,84				
0,210	3,10				
0,280	3,34				
0,350	3,56				
0,420	3,74				

**ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE**




poznámky:

zkušební zařízení: **zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A**  
použitý postup: **ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace**  
počasí: **jasno, 20°C**

název akce: **Ruprechtice, Regenerace sídliště, Liberec**  
místo provedení zk.: **SO 103 - parkoviště**

číslo akce: **22 135**  
datum zkoušky: **16.7.2022**

zkoušený prvek: **zemní pláň**

**SCHÉMA ZKOUŠEK**

poznámky: