

Kontrolní prohlídka stavebních objektů:

SO 23-32-01 Nákladíště Zbiroh, úprava silnice II/235

SO 23-38-04 Nákladíště Zbiroh, silniční nadjezd v km 67,680

Dne 13.5.2022 byla provedena kontrolní prohlídka na mostě ev.č. 235 – 001 Kařez za účelem popisu stávajícího stavebního stavu mostního objektu včetně části komunikace.

Kontrolní prohlídky mostu se zúčastnil [REDACTED] (inspektor mostů SÚSPK) a [REDACTED]

Na mostě jsou tyto provozní závady:

- trhliny v asfaltovém krytu
- poškozené spojovací prvky dilatací svodidel (4 kusy) – bude odstraněno na náklady zhotovitele
- lokální koroze podložek ukotvení zádržného systému
- lokální koroze patních desek zádržného systému
- lokální koroze spojovacích prostředků ukotvení zádržného systému
- poškozený povrch lamel mostních závěrů
- lokální koroze spojovacích prostředků svodidel
- koroze roštů mostních odvodňovačů
- průsaky pod římsou v místě dilatací

Příloha: 8 kusů fotografií

SÚSPK – Radek Mrkvan

SŽ – Ing. Petr Žákovec