

OBJEDNÁVKA - URGENT

k poskytnutí dílčího plnění služby
č. 019B / 2017 / 155210247

Servisní podpora letounu CL-601 3A Challenger poznávací značky [REDACTED]				
Specifikace dílčího plnění	1.3. Opravy a údržba částí, přístrojů a agregátů letounu CL-601 demontovaných z důvodu závady nebo činnosti mimo stanovené tolerance.			
	1.4. Zabezpečení náhradních dílů mimo program SMART PART a MSP APU – zabezpečení náhradních dílů, které nejsou zajištěny systémy programů SMART PARTS a MSP APU, včetně spotřebního materiálu, pro údržbu letounu CL-601 podle požadavků VÚ 8407 vyplývajících z provozu letounu.			
	výměnným způsobem Dodání Vario/TCAS indikátoru – oprava výměnným způsobem – výpadky zobrazení a kolísání jasu displeje po dobu až 30minut			
	Poř. čís.	Označení (P/N)	Název	Poznámka
	1	[REDACTED]	VERTICAL SPEED/TCAS INDICATOR 1pc	VSI display black-out and unstable dimming for 30 minutes after VSI Switching ON MEL C

Zpracoval kpt [REDACTED]

V Praze dne 10.května 2017

Nabídka dílčího plnění	Poř. čís.	Označení (P/N)	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
		[REDACTED]	VERTICAL SPEED/TCAS INDICATOR	705 187,20	853 276,51
Stanovisko zástupce objednatel k nabídce dílčího plnění	<i>Souhlasím / nesouhlasím s nabídkou dílčího plnění(*)</i>				
Místo předání předmětu dílčího plnění	VÚ8407 Praha Hodnost, jméno a příjmení příjemce: [REDACTED] (hůlkovým písmem)				
Místo provádění předmětu dílčího plnění	VÚ8407 Praha				
Termín zahájení dílčího plnění	čas / den/ měsíc / rok Květen 2017				
Termín ukončení dílčího plnění	čas / den/ měsíc / rok Květen 2017				

Zástupce objednatele	Zástupce poskytovatele
Hodnost, jméno, příjmení: (hůlkovým písmem) [REDACTED]	Jméno, příjmení: (hůlkovým písmem) [REDACTED] ředitel obch. skupiny
Datum a podpis: 12.5.2017	Datum a podpis: 10. 5. 2017
Telefonické a faxové spojení: [REDACTED]	Telefonické a faxové spojení: [REDACTED]

*) nehodící se škrtněte