

ZÁZNAM O PROHLÍDCE TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Značka: **ŠKODA Scala 1.0TSi 81kW AMBITION**
 VIN: **TMBER6NW8M3140989** Č. motoru: **DLA 708890** Kupní sml. č.: **93BA000685**
 Barva: **bílá** Objem (cm3): **999/81** kW: **81**
 Počet majitelů: **1** Stav km: **18 843** RZ: **8AS9797** V provozu od: **5/2021**

Vůz se nachází ve stavu tak, jak je označen v tabulce zaškrtnutím odpovídajícího stupně

Posouzení stavu	a Mechanický stav	b Karosérie	c Lak	d Vnitřní prostor	e Ostatní
A	Bez závad, bez projevů opotřebení. Malý počet najetých kilometrů, pravidelná údržba.	Celistvá, nepoškozená. Žádné vyboulení ani promáčknutí. Žádné stopy po korozi.	Lak nový, konzervovaný. Vysoký lesk bez skvm.	Žádné stopy po opotřebení na sedadlech, čalounění nebo koberecích. Ložný prostor bez oděnin.	Opotřebení pneumatik cca do 40%, originální rozměr, neprotektorované. Motor a zavazadlový prostor čistý bez známek nepřiměřeného zacházení
B	Nepatrné známky opotřebení. Nejsou nutné opravy. Drobná seřizení a pravidelná kontrola žádoucí.	Malá vyboulení nebo promáčknutí. Možné nepatrné stopy po korozi. Použito neoriginální příslušenství.	Původní (originální) nebo nový lak. Menší oděrky nebo matná místa možná.	Nepatrné stopy po opotřebení na sedadlech, čalounění nebo koberecích. Ložný prostor nese stopy používání.	Opotřebení pneumatik cca 40-60 %, originální rozměr event. dobře protektorované. Motor a zavazadlový prostor znečištěný, bez známek nápadného poškození.
C	Žádoucí opravy, výměny a údržba, odpovídající počtu ujetých kilometrů. Např. tlumiče, svíčky	Vyboulení a promáčknutí. Lehká poškození plechu. Stopy po korozi. Škody po havárii opraveny, ale viditelné stopy.	Matný, stopy po korozi nebo špatně nalakováno. Vylepšení žádoucí.	Zřetelné stopy po opotřebení na sedadlech, čalounění nebo koberecích. Skvrny a znečištění. Ložný prostor silně opotřeben.	Opotřebení pneumatik cca 60-80 %. Při protektorování méně než 50% jednostranné opotřebení. Motor a zavazadlový prostor znečištěn.
DEFEKTNÍ	Žádoucí větší opravy Bezpečnost provozu není zajištěna. Není zajištěna provozuschopnost.	Stopy po havárii. Silné prorezivění, poškození nosných dílů.	Nový lak nutný. Značné stopy koroze, znatelné stopy po barevně špatném (odlišném) nalakování.	Žádoucí oprava nebo výměna sedadel, čalounění nebo kobereců. Silná znečištění. V ložném prostoru stopy po násilném poškození.	Opotřebení pneumatik cca 80-100 %, neoriginální rozměr nebo silné jednostranné opotřebení. Motor a zavazadlový prostor silně znečištěn. Stopy po násilném poškození.

Výbava:

Centrální zamykání, dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, kontrola tlaku v pneu, metalický lak, disky z lehkých slitin, přední mlhová světla, senzor světel, přední mlhová světla, tónovaná skla, ukazatel vnější teploty, zrcátko vyhřívané, vyhřívané trysky ostřikovače, zadní stěrač s ostřikovačem, bluetooth, dekor interiéru, dekor interiéru, dělená zadní sedadla, el. ovládaná přední okna, el. ovládaná zadní okna, el. ovládaní oken, el. ovládaní zrcátek, handsfree, isofix, klimatizace mechanická, loketní opěrka přední, malý kožený paket, maxi dot, multifunkční volant, nastavitelný volant, palubní počítač, sun set, vyhřívaná sedadla, autorádio, autorádio s bluetooth, autorádio s MP3, originální autorádio, USB, 6ti stupňová převodovka, ABS - antiblokovací systém, ASR - protiskluový systém, automatická uzávěrka diferenciálu, BAS - brzdový asistent, EDS - elektrická uzávěrka diferenciálu, ESP - stabilizace podvozku, parkovací senzory, posilovač řízení, posilovač řízení, airbag, airbag řidiče a spolujezdce, airbag střešní, airbag boční, airbagy hlavové, aktivní opěrky hlavy, asistent rozjezdu do kopce, airbag, airbag, imobilizér, lane assist - asistent kontroly jízdy v jízdním pruhu,

Poznámka:

Vůz je základě posouzení stavu:

provozuschopný neprovozuschopný

Zkušební jízda:

byla vykonána nebyla vykonána

Kupující shledává výše označený stav za správný.

Olomouc dne 2.11.2022

Kupující

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o.z. Olomouc

Jan Köhler

Prodávající