

## Zápis o stavu motorového vozidla

### Základní údaje

Značka a typ vozu:	Peugeot 508, 8
Druh vozidla:	osobní automobil kombi
SPZ/RZ:	██████████
Rok výroby/datum uvedení do provozu:	11/2012
Číslo podvozku; karoserie; VIN:	████████████████████
Číslo motoru:	neevidováno, nafta
Obsah válců (ccm)/výkon motoru (kW):	1997, 103 kW
Typ převodovky/počet rychlostí:	manuální
Technický průkaz číslo:	██████████
Stav km na tachometru:	226581
Barva karoserie:	bílá
STK/Emise:	10/2022
V záruce do:	

**Celkové hodnocení stavu vozu:**

špičkový stav vozu  
 výborný stav vozu  
 dobrý stav vozu  
 mírně horší stav vozu  
 špatný stav vozu

**Celkové hodnocení výbavy vozu:**

nadstandardní výbava  
 standardní výbava

Provozovatel vozidla:	VR Group, a.s
Počet majitelů:	2
Palubní literatura:	NE
Servisní knížka:	NE
Klíče od vozu/počet:	2

Klíče od mech. zab. zař.:	NE
Dálkové ovládání:	ANO
Dálniční známka:	ANO
Povinná výbava:	NE
Lékárna:	ANO

### Popis vybavení vozidla

ABS, nastavitelný volant, výškov. nastavitelná sedadla, centrální dálkový, el. okna, el. zrcátka, posilovač řízení, imobilizér, klimatizace, CD přehrávač, palubní počítač, stabilizace podvozku (ESP), tažné zařízení, 6x airbag, manuální převodovka, vyhřívání předních a zadních zrcátka, LED světla zadní sedadla, venkovní teploměr, zadní světla LED, mlhovky, autorádio, bluetooth, hands free



## Popis technického stavu

### 1. Karoserie

- bez poškození
- běžný rozsah opotřebení
- rozsáhle poškozená
  
- neopravovaná
- mírně opravovaná
- opravovaná po nehodě

### 2. Motor

- odpovídá stáří a počtu km
- zvýšená hlučnost
- nižší výkon
  
- rosí olej
- zjevný únik oleje
- nutná kontrola, popř. oprava

### 3. Převodovka

- automatická
- odpovídá stáří a počtu km
- zvýšená hlučnost
  
- únik oleje
- nutná kontrola, popř. oprava
- poškozená

### 4. Spojka

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 5. Přední náprava

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 6. Zadní náprava

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 7. Tlumiče

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 8. Řízení

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 9. Výfuková soustava

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 10. Brzdy

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 11. Interier

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- znečištěný/povrchové vady
- nutná oprava/výměna

### 12. Okna

- odpovídá stáří/běžný stav
- povrchové vady
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 13. Pneumatiky a disky

pneumatiky

- |   |         |     |    |   |    |    |   |
|---|---------|-----|----|---|----|----|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> letní | hloubka | LP  | 60 | % | LZ | 60 | % |
| <input type="checkbox"/> zimní            | dezénu  | PP  | 60 | % | PZ | 60 | % |
| <input type="checkbox"/> celoroční        | rezerva | REZ |    | % |    |    |   |

disky

- |   |   |  |    |
|---|---|--|----|
| <input type="checkbox"/> hliníkové (Al.)    | <input type="checkbox"/> náhradní kola  |  | ks |
| <input checked="" type="checkbox"/> ocelové | <input type="checkbox"/> náhradní disky |  | ks |
| <input type="checkbox"/> slitina            | <input type="checkbox"/> náhradní pneu  |  | ks |

### 14. Celkové hodnocení vozu

opotřebení vozidla odpovídá stáří a počtu najetých km, 2. majitel

Datum ke kterému byl stav zjištěn: 09.11.2022