

Zápis o stavu motorového vozidla

Základní údaje

Značka a typ vozu: Ford Mondeo, BA7

Druh vozidla: osobní automobil kombi

SPZ/RZ: [REDACTED]

Rok výroby/datum uvedení do provozu: 08/2009

Číslo podvozku; karoserie; VIN: [REDACTED]

Číslo motoru: neevidováno, nafta

Obsah válců (ccm)/výkon motoru (kW): 1997, 85 kW

Typ převodovky/počet rychlostí: manuální

Technický průkaz číslo: [REDACTED]

Stav km na tachometru: 394814

Barva karoserie: červená-metal

STK/Emise: 12/2023

V záruce do:

Celkové hodnocení stavu vozu:

- špičkový stav vozu
 výborný stav vozu
 dobrý stav vozu
 mírně horší stav vozu
 špatný stav vozu

Celkové hodnocení výbavy vozu:

- nadstandardní výbava
 standardní výbava

Provozovatel vozidla:

VR Group, a.s

Počet majitelů:

2

Palubní literatura:

NE

Servisní knížka:

NE

Klíče od vozu/počet:

2

Klíče od mech. zab. zař.:

NE

Dálkové ovládání:

ANO

Dálniční známka:

ANO

Povinná výbava:


NE

Lékárna:

ANO

Popis vybavení vozidla

ABS, nastavitelný volant, výškov. nastavitelná sedadla, centrální dálkový, el. okna, el. zrcátka, posilovač řízení, imobilizér, klimatizace, palubní počítač, stabilizace podvozku (ESP), tažné zařízení, 6x airbag, manuální převodovka, vyhřívané přední sklo, vyhřívaná zrcátka, dle lená zadní sedadla, venkovní teplota, zadní svítlá, mlhovky, autorádio, bluetooth, hands free



Popis technického stavu

1. Karoserie

- bez poškození
- běžný rozsah opotřebení
- rozsáhle poškozená

- neopravovaná
- mírně opravovaná
- opravovaná po nehodě

2. Motor

- odpovídá stáří a počtu km
- zvýšená hlučnost
- nižší výkon

- rosí olej
- zjevný únik oleje
- nutná kontrola, popř. oprava

3. Převodovka

- automatická
- odpovídá stáří a počtu km
- zvýšená hlučnost

- únik oleje
- nutná kontrola, popř. oprava
- poškozená

4. Spojka

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

5. Přední náprava

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

6. Zadní náprava

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

7. Tlumiče

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

8. Řízení

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

9. Výfuková soustava

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

10. Brzdy

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

11. Interier

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- znečištěný/povrchové vady
- nutná oprava/výměna

12. Okna

- odpovídá stáří/běžný stav
- povrchové vady
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

13. Pneumatiky a disky

pneumatiky

- | | | | | | | | |
|---|---------|-----|----|---|----|----|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> letní | hloubka | LP | 60 | % | LZ | 60 | % |
| <input type="checkbox"/> zimní | dezénu | PP | 60 | % | PZ | 60 | % |
| <input type="checkbox"/> celoroční | rezerva | REZ | | % | | | |

disky

- | | | | |
|---|---|--|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> hliníkové (Al.) | <input type="checkbox"/> náhradní kola | | ks |
| <input type="checkbox"/> ocelové | <input type="checkbox"/> náhradní disky | | ks |
| <input type="checkbox"/> slitina | <input type="checkbox"/> náhradní pneu | | ks |

14. Celkové hodnocení vozu

stav vozidla odpovídá stáří a počtu najetých km, 2. majitel

Datum ke kterému byl stav zjištěn:

09.11.2022