

## Zápis o stavu motorového vozidla

### Základní údaje

Značka a typ vozu: Ford C-Max, DM2

Druh vozidla: osobní automobil kombi

SPZ/RZ: [REDACTED]

Rok výroby/datum uvedení do provozu: 11/2008

Číslo podvozku; karoserie; VIN: [REDACTED]

Číslo motoru: neevidováno, nafta

Obsah válců (ccm)/výkon motoru (kW): 1560, 66 kW

Typ převodovky/počet rychlostí: manuální

Technický průkaz číslo: [REDACTED]

Stav km na tachometru: 270886

Barva karoserie: modrá-metal

STK/Emise: 04/2024

V záruce do:

### Celkové hodnocení stavu vozu:

- špičkový stav vozu
- výborný stav vozu
- dobrý stav vozu
- mírně horší stav vozu
- špatný stav vozu

### Celkové hodnocení výbavy vozu:

- nadstandardní výbava
- standardní výbava

Provozovatel vozidla: VR Group, a.s

Počet majitelů: 2

Palubní literatura: NE

Servisní knížka: NE

Klíče od vozu/počet: 2

Klíče od mech. zab. zař.: NE

Dálkové ovládání: ANO

Dálniční známka: NE



Povinná výbava: NE

Lékárna: ANO

### Popis vybavení vozidla

ABS, nastavitelný volant, výškov. nastavitelná sedadla, centrální dálkový, el. okna, el. zrcátka, posilovač řízení, imobilizér,

klimatizace, CD přehrávač, palubní počítač, stabilizace podvozku (ESP), 2x airbag, manuální převodovka, dělená zadní sedadla, mlhovky, autorádio



## Popis technického stavu

### 1. Karoserie

- bez poškození
- běžný rozsah opotřebení
- rozsáhle poškozená
  
- neopravovaná
- mírně opravovaná
- opravovaná po nehodě

### 2. Motor

- odpovídá stáří a počtu km
- zvýšená hlučnost
- nižší výkon
  
- rosí olej
- zjevný únik oleje
- nutná kontrola, popř. oprava

### 3. Převodovka

- automatická
- odpovídá stáří a počtu km
- zvýšená hlučnost
  
- únik oleje
- nutná kontrola, popř. oprava
- poškozená

### 4. Spojka

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 5. Přední náprava

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 6. Zadní náprava

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 7. Tlumiče

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 8. Řízení

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 9. Výfuková soustava

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 10. Brzdy

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 11. Interier

- odpovídá stáří a počtu km
- zjištěno vyšší opotřebení
- znečištěný/povrchové vady
- nutná oprava/výměna

### 12. Okna

- odpovídá stáří/běžný stav
- povrchové vady
- nutná kontrola/nezjištěno
- nutná oprava/výměna

### 13. Pneumatiky a disky

pneumatiky

- |   |                                  |     |    |   |    |    |   |
|---|----------------------------------|-----|----|---|----|----|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> letní | hloubka                          | LP  | 60 | % | LZ | 60 | % |
| <input type="checkbox"/> zimní            | dezénu                           | PP  | 60 | % | PZ | 60 | % |
| <input type="checkbox"/> celoroční        | <input type="checkbox"/> rezerva | REZ |    | % |    |    |   |

disky

- |   |   |  |    |
|---|---|--|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> hliníkové (Al.) | <input type="checkbox"/> náhradní kola  |  | ks |
| <input type="checkbox"/> ocelové                    | <input type="checkbox"/> náhradní disky |  | ks |
| <input type="checkbox"/> slitina                    | <input type="checkbox"/> náhradní pneu  |  | ks |

### 14. Celkové hodnocení vozu

stav vozidla odpovídá stáří a počtu najetých km, 2. majitel

Datum ke kterému byl stav zjištěn: 09.11.2022