

- 1 6 5 1 2 0 4 0 7

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 120/2016 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--------------------|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | | Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10 | | |
| Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO | | Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel | | |
| Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted] | | Telefon: [redacted] Fax: [redacted] | | |
| Typ/modifikace techniky: LRD 110 TDI SW HT | Uživatel techniky: 242700 | Dislokace techniky: Sedlec Včelčice Pplk.gšt. Ing. Mírslav Svoboda velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení | | |
| Evidenční číslo: 024 39-60 | Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Kpt. Ing. Z. Bestvina [redacted] | | | |
| Rok výroby: 1996 | | | | |
| SOJ ano/ne; rozsah: NE – drobná oprava | | | | |
| Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis | | | | |
| Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Martin Rak [redacted] podpis | | | | |
| Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix | | | | |
| Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00 | | | | |
| Termín (doba) ukončení poskytování služby: 40 pracovních dnů od podepsání nabídky | | | | |
| Nabídková cena | | | | |
| Poskytovatel: | | | | |
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.120 | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Materiálové náklady: | ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.120 | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Kooperace: | LAKOVÁNÍ | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Subdodavatel (.....) | | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | | | | |
| Materiálové náklady: | | | | |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Celkem bez DPH: | | | | 358218,40 |
| Nabídková cena celkem 358218,40 Kč bez DPH, 433444,26 Kč s DPH. | | | | |
| Zástupce poskytovatele: Marek Veselý 721 415 010 titul, jméno, příjmení, telefon | | | | |
| V Praze | dne: 22.7.2016 | V Praze | dne: 22.08.2016 | |
| Za poskytovatele: Marek Veselý [redacted] jednatel | | Za objednatele: Ing. Tomáš DVORÁČEK [redacted] | | |

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 120/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | Práce | | SUBDDÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | | |
| 1.1 | Oprava úniku oleje př. Nápravy | LR059968 | 2 | ks | těsnění | | | | | |
| 1.2 | Oprava úniku oleje př. Nápravy | FTC3276 | 2 | ks | těsnění | | | | | |
| 1.3 | Oprava úniku oleje př. Nápravy | STC3435 | 3 | ks | vazelína - 375g | | | | | |
| 1.4 | Oprava úniku oleje př. Nápravy | 890108711 | 4 | ks | odmašťovač | | | | | |
| 2.1 | Výměna předních poloos | T08500280 | 1 | ks | poloosa PP | | | | | |
| 2.2 | Výměna předních poloos | T08500290 | 1 | ks | poloosa LP | | | | | |
| 2.3 | Výměna předních poloos | RUC105200 | 2 | ks | unašeč | | | | | |
| 3.1 | Výměna zadních poloos | LR072976 | 1 | ks | poloosa PZ | | | | | |
| 3.2 | Výměna zadních poloos | LR072977 | 1 | ks | poloosa LZ | | | | | |
| 4.1 | Oprava zadního stabilizátoru | NTC1888 | 2 | ks | tyčka stab. | | | | | |
| 4.2 | Oprava zadního stabilizátoru | 552819 | 4 | ks | silentblok | | | | | |
| 4.3 | Oprava zadního stabilizátoru | NRC5674 | 2 | ks | uložení stab. | | | | | |
| 5.1 | Výměna předních sedadel | HA0501610RPI | 1 | ks | sedadlo L | | | | | |
| 5.2 | Výměna předních sedadel | HA0501600RPI | 1 | ks | sedadlo P | | | | | |
| 6.1 | Výměna zadních sedadel | AWR5766RPI | 4 | ks | opěradlo | | | | | |
| 7.1 | Oprava úniku oleje př. diferenciálu | FTC5258 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 7.2 | Oprava úniku oleje př. diferenciálu | OST171940256 | 1,7 | L | olej EPX 80W-90 | | | | | |
| 8.1 | Oprava úniku oleje zad. Diferenc. | FTC4851 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 8.2 | Oprava úniku oleje zad. Diferenc. | OST193250010 | 1,7 | l | olej EPX 85W-140 | | | | | |
| 9.1 | Výměna uložení zadních tlumičů | NRC5593 | 2 | ks | uložení | | | | | |
| 9.2 | Výměna uložení zadních tlumičů | RNF100090L | 4 | ks | uložení | | | | | |
| 10.1 | Výměna předních tlumičů | RSC100050 | 2 | ks | tlumič pérování | | | | | |
| 10.2 | Výměna předních tlumičů | NRC6372 | 2 | ks | držák | | | | | |
| 10.3 | Výměna předních tlumičů | RN1500010 | 2 | ks | držák | | | | | |
| 10.4 | Výměna předních tlumičů | FX108046 | 8 | ks | matice | | | | | |
| 11.1 | Oprava řízení | LR041267 | 1 | ks | tyč spojovací | | | | | |
| 11.2 | Oprava řízení | ANR2485 | 1 | ks | hadice | | | | | |
| 11.3 | Oprava řízení | OST193200256 | 1 | l | olej Dexron III | | | | | |
| 12.1 | Oprava předních brzd | SFP000260 | 1 | ks | destičky brzdové | | | | | |
| 12.2 | Oprava předních brzd | LR017952 | 2 | ks | kotouč brzdový | | | | | |
| 12.3 | Oprava předních brzd | SEB500460 | 1 | ks | brzdíč PP | | | | | |
| 12.4 | Oprava předních brzd | SEB500470 | 1 | ks | brzdíč LP | | | | | |
| 12.5 | Oprava předních brzd | SHB500230 | 2 | ks | hadice | | | | | |
| 12.6 | Oprava předních brzd | CRC1487 | 2 | ks | matice | | | | | |
| 12.7 | Oprava předních brzd | EJP7813 | 2 | ks | příchytky | | | | | |
| 12.8 | Oprava předních brzd | OST193410256 | 1 | l | kapalina | | | | | |
| 13.1 | Výměna rozvodů | STC4096L | 1 | ks | rozvody | | | | | |
| 13.2 | Výměna rozvodů | ERR4575 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 13.3 | Výměna rozvodů | ERR3356 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 13.4 | Výměna rozvodů | ERR7143 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 14.1 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR3340 | 1 | ks | filtr olejový | | | | | |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|-------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | | RN | Počet jedin. | Měrná jedin. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | | |
| 14.2 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR3283 | 1 | ks | těsnění | 70,00 Kč | 70,00 Kč | | - Kč | 70,00 Kč |
| 14.3 | Oprava úniku oleje z motoru | ESR1594L | 2 | ks | o kroužek | 91,00 Kč | 182,00 Kč | | - Kč | 182,00 Kč |
| 14.4 | Oprava úniku oleje z motoru | OST192360045 | 7 | l | olej 10W-40 | 243,00 Kč | 1 701,00 Kč | | - Kč | 1 701,00 Kč |
| 14.5 | Oprava úniku oleje z motoru | ALU1403L | 1 | ks | podložka | 40,00 Kč | 40,00 Kč | | - Kč | 40,00 Kč |
| 14.6 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR2027 | 1 | ks | těsnění | 70,00 Kč | 70,00 Kč | | - Kč | 70,00 Kč |
| 14.7 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR1471 | 1 | ks | odlučovač | 1 114,00 Kč | 1 114,00 Kč | | - Kč | 1 114,00 Kč |
| 14.8 | Oprava úniku oleje z motoru | LHMS00190 | 1 | ks | hadice | 390,00 Kč | 390,00 Kč | | - Kč | 390,00 Kč |
| 14.9 | Oprava úniku oleje z motoru | LUF100430 | 1 | ks | těsnění | 995,00 Kč | 995,00 Kč | | - Kč | 995,00 Kč |
| 14.10 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR6811 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 14.11 | Oprava úniku oleje z motoru | LVBS00210 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 14.12 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR2409 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 14.13 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR3424 | 3 | ks | těsnění | | | | | |
| 14.14 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR3785 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 14.15 | Oprava úniku oleje z motoru | PET100790 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 15.1 | Výměna podávací pumpy paliva | ERR5057 | 1 | ks | pumpa | | | | | |
| 15.2 | Výměna podávací pumpy paliva | ERR2028 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 15.3 | Výměna podávací pumpy paliva | NRC9771 | 2 | ks | těsnění | | | | | |
| 15.4 | Výměna podávací pumpy paliva | NRC9770 | 2 | ks | matice | | | | | |
| 16.1 | Výměna kříže př. Kardanu | STC4807 | 1 | ks | kříž kardanu | | | | | |
| 17.1 | Výměna řemenů | ERR5911 | 1 | ks | řemen | | | | | |
| 17.2 | Výměna řemenů | ERR2215 | 1 | ks | řemen | | | | | |
| 18.1 | Výměna hadic intercooleru | ESR2309 | 1 | ks | hadice | | | | | |
| 18.2 | Výměna hadic intercooleru | PNH102082 | 1 | ks | hadice | | | | | |
| 18.3 | Výměna hadic intercooleru | PNH102092 | 1 | ks | hadice | | | | | |
| 19.1 | Oprava úniku chladicí kapaliny | ESR2298 | 1 | ks | hadice | | | | | |
| 19.2 | Oprava úniku chladicí kapaliny | PCH119060 | 1 | ks | hadice | | | | | |
| 19.3 | Oprava úniku chladicí kapaliny | ERR5099 | 1 | ks | hadice | | | | | |
| 19.4 | Oprava úniku chladicí kapaliny | ERR3490 | 1 | ks | těsnění | | | | | |
| 19.5 | Oprava úniku chladicí kapaliny | ERR4686 | 2 | ks | zátky | | | | | |
| 19.6 | Oprava úniku chladicí kapaliny | ERR4685 | 2 | ks | těsnění | | | | | |
| 19.7 | Oprava úniku chladicí kapaliny | OSTTEX111226 | 5 | l | kapalina chladicí | | | | | |
| 20.1 | Výměna sil. Vzduch. Filtru | ERR2337 | 4 | ks | silentblok | | | | | |
| 21.1 | Výměna parabol př. Světél | STC1210 | 2 | ks | parabola | | | | | |
| 21.2 | Výměna parabol př. Světél | OST64196 | 2 | ks | žárovka H4 | | | | | |
| 22.1 | Výměna těsnění dveří | LR077686 | 1 | ks | těsnění LP dveří | | | | | |
| 22.2 | Výměna těsnění dveří | LR077687 | 1 | ks | těsnění PP dveří | | | | | |
| 22.3 | Výměna těsnění dveří | LR044314 | 1 | ks | těsnění 3. dveří | | | | | |

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 120/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. KZ120/2016

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Vojenská čísla | 242700 |
| Typ vozidla / označení | LRD110 SW TDI HT VPZ 024 39-60 |
| VIN | SALLDBAF86A732359 |

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.120

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.120

6. Cenová kalkulace:

| Poskytovatel: | | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| Druh práce | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na výměnu ND | výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.120 | 640 | 76,6 | 49024,00 |
| Náklady na ND | ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.120 | | 1 | 293078,40 |
| Kopování | LAKOVÁNÍ | | 1 | 16116,00 |
| Subdodavatel (.....) | | | | |
| Náklady na výměnu ND | | | | |
| Náklady na ND | | | | |
| Kopování | | | | |
| Celková cena DPH | | | | 358218,40 |

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dlešního plnění: 40 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 22.7.2016. Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2016.07.22
13:52:22 +0200

v St. Koleskovicích

dne: 22.7.16 Za odběratele:
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 120/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | (Kč bez DPH) | | |
| 1.1 | Oprava úniku oleje př. Nápravy | LR059968 | 2 | ks | těsnění | 353,00 Kč | 706,00 Kč | 3,70 | 2 368,00 Kč | | 3 074,00 Kč |
| 1.2 | Oprava úniku oleje př. Nápravy | FTC3276 | 2 | ks | těsnění | 125,00 Kč | 250,00 Kč | | - Kč | | 250,00 Kč |
| 1.3 | Oprava úniku oleje př. Nápravy | STC3435 | 3 | ks | vazelína - 375g | 320,00 Kč | 960,00 Kč | | - Kč | | 960,00 Kč |
| 1.4 | Oprava úniku oleje př. Nápravy | 890108711 | 4 | ks | odmašťovač | 120,00 Kč | 480,00 Kč | | - Kč | | 480,00 Kč |
| 2.1 | Výměna předních poloos | TDB500280 | 1 | ks | poloosa PP | 7 859,00 Kč | 7 859,00 Kč | 2,40 | 1 536,00 Kč | | 9 395,00 Kč |
| 2.2 | Výměna předních poloos | T0B500290 | 1 | ks | poloosa LP | 6 888,00 Kč | 6 888,00 Kč | | - Kč | | 6 888,00 Kč |
| 2.3 | Výměna předních poloos | RUC105200 | 2 | ks | unašeč | 3 964,00 Kč | 7 928,00 Kč | | - Kč | | 7 928,00 Kč |
| 3.1 | Výměna zadních poloos | LR072976 | 1 | ks | poloosa PZ | 10 190,00 Kč | 10 190,00 Kč | 0,60 | 384,00 Kč | | 10 574,00 Kč |
| 3.2 | Výměna zadních poloos | LR072977 | 1 | ks | poloosa LZ | 10 190,00 Kč | 10 190,00 Kč | | - Kč | | 10 190,00 Kč |
| 4.1 | Oprava zadního stabilizátoru | NTC1888 | 2 | ks | tyčka stab. | 1 481,00 Kč | 2 962,00 Kč | 0,50 | 320,00 Kč | | 3 282,00 Kč |
| 4.2 | Oprava zadního stabilizátoru | 552819 | 4 | ks | silentblok | 47,00 Kč | 188,00 Kč | | - Kč | | 188,00 Kč |
| 4.3 | Oprava zadního stabilizátoru | NRC5674 | 2 | ks | uložení stab. | 139,00 Kč | 278,00 Kč | | - Kč | | 278,00 Kč |
| 5.1 | Výměna předních sedadel | HAD501610RPI | 1 | ks | sedadlo L | 15 157,00 Kč | 15 157,00 Kč | 1,00 | 640,00 Kč | | 15 797,00 Kč |
| 5.2 | Výměna předních sedadel | HAD501600RPI | 1 | ks | sedadlo P | 12 238,00 Kč | 12 238,00 Kč | | - Kč | | 12 238,00 Kč |
| 6.1 | Výměna zadních sedadel | AWRS766RPI | 4 | ks | opěradlo | 7 865,00 Kč | 31 460,00 Kč | 1,00 | 640,00 Kč | | 32 100,00 Kč |
| 7.1 | Oprava úniku oleje př. diferenciálu | FTC5258 | 1 | ks | těsnění | 478,00 Kč | 478,00 Kč | 0,40 | 256,00 Kč | | 734,00 Kč |
| 7.2 | Oprava úniku oleje př. diferenciálu | OST171940256 | 1,7 | L | olej EPX 80W-90 | 181,00 Kč | 307,70 Kč | | - Kč | | 307,70 Kč |
| 8.1 | Oprava úniku oleje zad. Diferenc. | FTC4851 | 1 | ks | těsnění | 647,00 Kč | 647,00 Kč | 0,40 | 256,00 Kč | | 903,00 Kč |
| 8.2 | Oprava úniku oleje zad. Diferenc. | OST193250010 | 1,7 | l | olej EPX 85W-140 | 181,00 Kč | 307,70 Kč | | - Kč | | 307,70 Kč |
| 9.1 | Výměna uložení zadních tlumičů | NRC5593 | 2 | ks | uložení | 215,00 Kč | 430,00 Kč | 1,20 | 768,00 Kč | | 1 198,00 Kč |
| 9.2 | Výměna uložení zadních tlumičů | RNF100090L | 4 | ks | uložení | 72,00 Kč | 288,00 Kč | | - Kč | | 288,00 Kč |
| 10.1 | Výměna předních tlumičů | RSC100050 | 2 | ks | tlumič pérování | 2 176,00 Kč | 4 352,00 Kč | 2,40 | 1 536,00 Kč | | 5 888,00 Kč |
| 10.2 | Výměna předních tlumičů | NRC6372 | 2 | ks | držák | 2 005,00 Kč | 4 010,00 Kč | | - Kč | | 4 010,00 Kč |
| 10.3 | Výměna předních tlumičů | RNJ500010 | 2 | ks | držák | 574,00 Kč | 1 148,00 Kč | | - Kč | | 1 148,00 Kč |
| 10.4 | Výměna předních tlumičů | FX108046 | 8 | ks | matice | 13,00 Kč | 104,00 Kč | | - Kč | | 104,00 Kč |
| 11.1 | Oprava řízení | LR041267 | 1 | ks | tyč spojovací | 3 531,00 Kč | 3 531,00 Kč | 1,20 | 768,00 Kč | | 4 299,00 Kč |
| 11.2 | Oprava řízení | ANR2485 | 1 | ks | hadice | 885,00 Kč | 885,00 Kč | | - Kč | | 885,00 Kč |
| 11.3 | Oprava řízení | OST193200256 | 1 | l | olej Dexron III | 165,00 Kč | 165,00 Kč | | - Kč | | 165,00 Kč |
| 12.1 | Oprava předních brzd | SFP000260 | 1 | ks | destičky brzdové | 3 260,00 Kč | 3 260,00 Kč | 6,70 | 4 288,00 Kč | | 7 548,00 Kč |
| 12.2 | Oprava předních brzd | LR017952 | 2 | ks | kotouč brzdový | 2 449,00 Kč | 4 898,00 Kč | | - Kč | | 4 898,00 Kč |
| 12.3 | Oprava předních brzd | SEB500460 | 1 | ks | brzdič PP | 15 100,00 Kč | 15 100,00 Kč | | - Kč | | 15 100,00 Kč |
| 12.4 | Oprava předních brzd | SEB500470 | 1 | ks | brzdič LP | 15 100,00 Kč | 15 100,00 Kč | | - Kč | | 15 100,00 Kč |
| 12.5 | Oprava předních brzd | SHB500230 | 2 | ks | hadice | 645,00 Kč | 1 290,00 Kč | | - Kč | | 1 290,00 Kč |
| 12.6 | Oprava předních brzd | CRC1487 | 2 | ks | matice | 19,00 Kč | 38,00 Kč | | - Kč | | 38,00 Kč |
| 12.7 | Oprava předních brzd | EJP7813 | 2 | ks | příchytka | 11,00 Kč | 22,00 Kč | | - Kč | | 22,00 Kč |
| 12.8 | Oprava předních brzd | OST193410256 | 1 | l | kapalina | 247,00 Kč | 247,00 Kč | | - Kč | | 247,00 Kč |
| 13.1 | Výměna rozvodů | STC4096L | 1 | ks | rozvody | 5 125,00 Kč | 5 125,00 Kč | 5,00 | 3 200,00 Kč | | 8 325,00 Kč |
| 13.2 | Výměna rozvodů | ERR4575 | 1 | ks | těsnění | 549,00 Kč | 549,00 Kč | | - Kč | | 549,00 Kč |
| 13.3 | Výměna rozvodů | ERR3356 | 1 | ks | těsnění | 410,00 Kč | 410,00 Kč | | - Kč | | 410,00 Kč |
| 13.4 | Výměna rozvodů | ERR7143 | 1 | ks | těsnění | 1 162,00 Kč | 1 162,00 Kč | | - Kč | | 1 162,00 Kč |
| 14.1 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR3340 | 1 | ks | filtr olejový | 471,00 Kč | 471,00 Kč | 16,00 | 10 240,00 Kč | | 10 711,00 Kč |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|-------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | (Kč bez DPH) | | |
| 14.2 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR3283 | 1 | ks | těsnění | 70,00 Kč | 70,00 Kč | | - Kč | | 70,00 Kč |
| 14.3 | Oprava úniku oleje z motoru | ESR1594L | 2 | ks | o kroužek | 91,00 Kč | 182,00 Kč | | - Kč | | 182,00 Kč |
| 14.4 | Oprava úniku oleje z motoru | OST192360045 | 7 | l | olej 10W-40 | 243,00 Kč | 1 701,00 Kč | | - Kč | | 1 701,00 Kč |
| 14.5 | Oprava úniku oleje z motoru | ALU1403L | 1 | ks | podložka | 40,00 Kč | 40,00 Kč | | - Kč | | 40,00 Kč |
| 14.6 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR2027 | 1 | ks | těsnění | 70,00 Kč | 70,00 Kč | | - Kč | | 70,00 Kč |
| 14.7 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR1471 | 1 | ks | odlučovač | 1 114,00 Kč | 1 114,00 Kč | | - Kč | | 1 114,00 Kč |
| 14.8 | Oprava úniku oleje z motoru | LLH500190 | 1 | ks | hadice | 390,00 Kč | 390,00 Kč | | - Kč | | 390,00 Kč |
| 14.9 | Oprava úniku oleje z motoru | LUF100430 | 1 | ks | těsnění | 995,00 Kč | 995,00 Kč | | - Kč | | 995,00 Kč |
| 14.10 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR6811 | 1 | ks | těsnění | 187,00 Kč | 187,00 Kč | | - Kč | | 187,00 Kč |
| 14.11 | Oprava úniku oleje z motoru | LVB500210 | 1 | ks | těsnění | 1 712,00 Kč | 1 712,00 Kč | | - Kč | | 1 712,00 Kč |
| 14.12 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR2409 | 1 | ks | těsnění | 374,00 Kč | 374,00 Kč | | - Kč | | 374,00 Kč |
| 14.13 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR3424 | 3 | ks | těsnění | 107,00 Kč | 321,00 Kč | | - Kč | | 321,00 Kč |
| 14.14 | Oprava úniku oleje z motoru | ERR3785 | 1 | ks | těsnění | 807,00 Kč | 807,00 Kč | | - Kč | | 807,00 Kč |
| 14.15 | Oprava úniku oleje z motoru | PET100790 | 1 | ks | těsnění | 175,00 Kč | 175,00 Kč | | - Kč | | 175,00 Kč |
| 15.1 | Výměna podávací pumpy paliva | ERR5057 | 1 | ks | pumpa | 5 943,00 Kč | 5 943,00 Kč | 0,60 | 384,00 Kč | | 6 327,00 Kč |
| 15.2 | Výměna podávací pumpy paliva | ERR2028 | 1 | ks | těsnění | 25,00 Kč | 25,00 Kč | | - Kč | | 25,00 Kč |
| 15.3 | Výměna podávací pumpy paliva | NRC9771 | 2 | ks | těsnění | 47,00 Kč | 94,00 Kč | | - Kč | | 94,00 Kč |
| 15.4 | Výměna podávací pumpy paliva | NRC9770 | 2 | ks | matice | 89,00 Kč | 178,00 Kč | | - Kč | | 178,00 Kč |
| 16.1 | Výměna kříže př. Kardanu | STC4807 | 1 | ks | kříž kardanu | 1 665,00 Kč | 1 665,00 Kč | 1,50 | 960,00 Kč | | 2 625,00 Kč |
| 17.1 | Výměna řemenů | ERR5911 | 1 | ks | řemen | 738,00 Kč | 738,00 Kč | 0,70 | 448,00 Kč | | 1 186,00 Kč |
| 17.2 | Výměna řemenů | ERR2215 | 1 | ks | řemen | 494,00 Kč | 494,00 Kč | | - Kč | | 494,00 Kč |
| 18.1 | Výměna hadic intercooleru | ESR2309 | 1 | ks | hadice | 1 562,00 Kč | 1 562,00 Kč | 0,80 | 512,00 Kč | | 2 074,00 Kč |
| 18.2 | Výměna hadic intercooleru | PNH102082 | 1 | ks | hadice | 1 626,00 Kč | 1 626,00 Kč | | - Kč | | 1 626,00 Kč |
| 18.3 | Výměna hadic intercooleru | PNH102092 | 1 | ks | hadice | 818,00 Kč | 818,00 Kč | | - Kč | | 818,00 Kč |
| 19.1 | Oprava úniku chladicí kapaliny | ESR2298 | 1 | ks | hadice | 877,00 Kč | 877,00 Kč | 2,50 | 1 600,00 Kč | | 2 477,00 Kč |
| 19.2 | Oprava úniku chladicí kapaliny | PCH119060 | 1 | ks | hadice | 2 427,00 Kč | 2 427,00 Kč | | - Kč | | 2 427,00 Kč |
| 19.3 | Oprava úniku chladicí kapaliny | ERR5099 | 1 | ks | hadice | 839,00 Kč | 839,00 Kč | | - Kč | | 839,00 Kč |
| 19.4 | Oprava úniku chladicí kapaliny | ERR3490 | 1 | ks | těsnění | 75,00 Kč | 75,00 Kč | | - Kč | | 75,00 Kč |
| 19.5 | Oprava úniku chladicí kapaliny | ERR4686 | 2 | ks | zátky | 81,00 Kč | 162,00 Kč | | - Kč | | 162,00 Kč |
| 19.6 | Oprava úniku chladicí kapaliny | ERR4685 | 2 | ks | těsnění | 78,00 Kč | 156,00 Kč | | - Kč | | 156,00 Kč |
| 19.7 | Oprava úniku chladicí kapaliny | OSTTEX111226 | 5 | l | kapalina chladicí | 150,00 Kč | 750,00 Kč | | - Kč | | 750,00 Kč |
| 20.1 | Výměna sil. Vzduch. Filtru | ERR2337 | 4 | ks | silentblok | 238,00 Kč | 952,00 Kč | 0,60 | 384,00 Kč | | 1 336,00 Kč |
| 21.1 | Výměna parabol př. Světla | STC1210 | 2 | ks | parabola | 1 256,00 Kč | 2 512,00 Kč | 0,40 | 256,00 Kč | | 2 768,00 Kč |
| 21.2 | Výměna parabol př. Světla | OST64196 | 2 | ks | žárovka H4 | 85,00 Kč | 170,00 Kč | | - Kč | | 170,00 Kč |
| 22.1 | Výměna těsnění dveří | LR077686 | 1 | ks | těsnění LP dveří | 1 898,00 Kč | 1 898,00 Kč | 0,60 | 384,00 Kč | | 2 282,00 Kč |
| 22.2 | Výměna těsnění dveří | LR077687 | 1 | ks | těsnění PP dveří | 1 898,00 Kč | 1 898,00 Kč | | - Kč | | 1 898,00 Kč |
| 22.3 | Výměna těsnění dveří | LR044314 | 1 | ks | těsnění 3. dveří | 1 195,00 Kč | 1 195,00 Kč | | - Kč | | 1 195,00 Kč |

