



Prodejní nabídka

TD error 7310 - Tube seal fault nebo 7311 - Tube unseal fault

Dodavatel:

HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
Tel/Fax: +420 244 001 231
(DIČ) IČ: (CZ)25791079
info@hpst.cz

Nabídka č.: NAB-50316-ROR2_0
Platnost do: 11.02.2023
Měna: CZK
Vypracoval: Václav Ševčík
Tel: +420 607720286
Email: Vaclav.Sevcik@hpst.cz

Odběratel:

Státní ústav radiační ochrany
Bartošková 1450/28
14000 Praha 4

Kontakt: Pařízek Ondřej
Tel: +420
Email: ondrej.parizek@suro.cz

Číslo produktu	Popis	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Sleva [%]	Cena po slevě bez DPH
H200000_01	cestovné - zóna č.1 (do 25 km)	1 KS	1 400,00		1 400,00
H100000_01	Servisní hodina	1.5 KS	2 400,00		3 600,00
Cena (bez DPH)					5 000,00
DPH (21%)					1 050,00
Cena s DPH [CZK]					6 050,00

Objednávky zasílejte na adresu objednavky@hpst.cz. V objednávce vždy uveďte číslo cenové nabídky.

Firma HPST, s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568, dne 24. srpna 1999. Nedílnou a samostatnou součástí této nabídky jsou "Obchodní podmínky HPST", <http://www.hpst.cz/obchodni-podminky>

Vypracoval/a Václav Ševčík, dne 11.01.2023

