

Běžné prohlídky mosty 2022

číslo silnice	objektu	název objektu	opatření	závada	stupeň naléhavosti	datum prohlídky	druh prohlídky
D5 - 042..1		Most na D5 v km 37,712 přes Stroupinský potok	Odstranit tabulku ve středním dělicím pase a osadit správnou D5-042..1 před most.	Chybí označení mostu. Je umístěna tabulka ve středním dělicím pase.	3.odstranění nutno do 1 roku	3.5.2022	Běžná prohlídka
D5 - 042..1		Most na D5 v km 37,712 přes Stroupinský potok	Ve spolupráci se správcem toku vyčistit koryto potoka.	Tok pod mostem zarostlý vegetací.	2.odstranění nutno do 5 let	3.5.2022	Běžná prohlídka
D5 - 042..2		Most na D5 v km 37,712 přes Stroupinský potok	Přípevnit odtržené deformační prvky	Odtržené distanční prvky svodidel	3. odstranění do 2 let	16.8.2022	Běžná prohlídka
D5 - 045..2		Most na D5 v km 41,106 přes sil. II/605 Kažez - Cerhovice	Vytrhat tmel a nahradit novým.	Degradovaný tmel mezi dobetonávkou a krycím lícem římsy - celá délka římsy 100%.	3. odstranění do 2 let	3.5.2022	Běžná prohlídka
D5 - 046..3		Most na D5 přes polní cestu u Dvorského rybníka	Objednat a osadit evidenční tabulku	Chybí evidenční tabulky	3.odstranění nutno do 1 roku	3.5.2022	Běžná prohlídka
D5 - 047..1		Most na D5 v km 43,492	Zkontrolovat a upevnit pásnici.		3.odstranění nutno do 1 roku	1.5.2022	Běžná prohlídka
PD (1) D5 - 053..2		Most na D5 v km 47,683	Opravit PKO.	Lokálně poškozená PKO svodidel	2.odstranění nutno do 5 let	1.5.2022	Běžná prohlídka
D5 - 053..2		Most na D5 v km 47,683	Objednat a osadit novou tabulku značení mostu.	Špatná tabulka označení mostů správně D5-053..2	3.odstranění nutno do 1 roku	1.5.2022	Běžná prohlídka
PD (1) D5 - 055..1		Most na pravé polovině D5 v km 50,352	Výměna těsnícího profilu.	Poškozený těsnící profil na OP4. Zatékání na úložný práh opěry. Poškozena PKO MDZ, na nepojížděných částech lokální povrchová koroze.	3. odstranění do 2 let	7.5.2022	Běžná prohlídka
D5 - 055..2		Most na levé polovině D5 v km 50,352	Vybudovat u jedné z opěr nové schodiště.	Chybí schodiště ve spodní části kužele.	2.odstranění nutno do 5 let	7.5.2022	Běžná prohlídka
D5 - 056..1		Most na pravé polovině D5 v km 50,922	Objednat a osadit tabulku značení.	Tabulka označení mostu chybí.	3.odstranění nutno do 1 roku	7.5.2022	Běžná prohlídka
D5 - 064..2		Most na dálnici D5 přes Klabavu a trať ČD	Doplnit spoj. materiál, kontrola	Mostní závěr na OP1, uvolněný čep, vypadlý spoj. materiál.	5.odstranění nutno provést ihned	14.5.2022	Běžná prohlídka
D5 - 067..1		Dálnice D5, most v km 67.151 přes větev A MÚK Ejovice, Ejp. potok a sil. III/18023	Čistit v rámci BÚ	Žlab plný vody	6.periodicky	14.5.2022	Běžná prohlídka
D5 - 067..2		Dálnice D5, most v km 67.151 přes větev A MÚK Ejovice, Ejp. potok a sil. III/18023	Pravidelně čistí odvodňovací žlaby	V odvodňovacím žlabu stojí voda.a vyrůstá vegetace	6.periodicky	14.5.2022	Běžná prohlídka
D5 - 069.1		Most na větví B MÚK Ejovice přes přeložku sil. III/18023 Tymákov-Ejovice a Ejpovický potok	Zatmelit spáry na římsách, opravit záhlavky kolem říms.	Záhlavky kolem říms poškozené, příčné spáry- poškozené tmely.	3. odstranění do 2 let	14.5.2022	Běžná prohlídka
D5 - 069.1		Most na větví B MÚK Ejovice přes přeložku sil. III/18023 Tymákov-Ejovice a Ejpovický potok	Odbourat vrch římsy na předpolí ( nad kabely) upravit chráničky kabelů a dobetonovat.	Propadlá část římsy na předpolí.- nebezpečí poškození procházejících optických kabelů. Před zadáním prací ještě zkontrolovat stav a vůli kabelů v chráničkách při průchodu spárou.	3.odstranění nutno do 1 roku	14.5.2022	Běžná prohlídka
PD (2) D5 - 073..1		Most přes Úslavu v km 72.820-pravý most	Zpracovat projektovou dokumentaci a zadat opravu napojení.	Vodorovné potrubí v mostě napojeno na odpadní potrubí provizorní spojkou.	3. odstranění do 2 let	6.4.2022	Běžná prohlídka
PD (2) D5 - 073..2		Most přes Úslavu v km 72.820-levý most	Zpracovat projektovou dokumentaci a zadat opravu napojení.	Stálé problémy v napojení potrubí kompenzátozem na svislé vedení.	3. odstranění do 2 let	6.4.2022	Běžná prohlídka
D5 - 076..2		Most na D5 přes větev MÚK Černice - Sever (levý most)	Vyměnit sloupek svodidla za sloupek s provedenou PKO.	Zkorodovaný sloupek svodidla, náhradní sloupek.	3.odstranění nutno do 1 roku	6.4.2022	Běžná prohlídka
D5 - 076.1		D5 - Most na větví C MÚK Černice sever	Vyměnit evidenční tabulku	Na mostě je osazeno špatné evidenční číslo ( D5-075.1 ) správně D5-076.1	3.odstranění nutno do 1 roku	6.4.2022	Běžná prohlídka
D5 - 076.1		D5 - Most na větví C MÚK Černice sever	Mimo vegetační období odstranit nálety zasahující do mostu.	Nálety zasahující do nosné konstrukce mostu.	3.odstranění nutno do 1 roku	6.4.2022	Běžná prohlídka
D5 - 079..3		Most na D5 přes chodník pro pěší a vodoteč	Zkrátit přečnívající trubky na cca 10 cm od sloupku.	Zábradlí na pravé straně, nebezpečné vodorovné výplně zábradlí- čněji proti směru jízdy vozidel	3.odstranění nutno do 1 roku	6.4.2022	Běžná prohlídka
D5 - 081..1		Most přes Úhlavu - pravý most	Opravit, posunout ( popř. vyměnit ) poškozená betonová svodidla.	Betonová svodidla uprostřed mostu poškozená dopravní nehodou.	3.odstranění nutno do 1 roku	6.4.2022	Běžná prohlídka
D5 - 081..2		Most přes Úhlavu - levý most	Opravit poškozená svodidla.	Poškozená pásnice na levé straně- u SDP	3.odstranění nutno do 1 roku	6.4.2022	Běžná prohlídka
<b>Běžné prohlídky</b>		propustky 2022					
číslo silnice	objektu	název objektu	opatření	závada	stupeň naléhavosti	datum prohlídky	druh prohlídky
D5 - 024P		Propust v km 34.600	Strom vedle propustku v rámci údržby pokácet.	Vtok i odtok z propustku zaneseny zarostlé vegetací		20.3.2022	Běžná prohlídka
D5 - 030P		Propust v km 47.765	stromy v nejbližším okolí propustku pokácet.	Objekt zanesený- zarostlý vegetací.	3. odstranění do 2 let	20.3.2022	Běžná prohlídka
D5 - 032.1P		Propust v km 50.390	Opravit- ( ohnout ) zábradlí do svislé polohy	Vyhnuté zábradlí nad čely.	3.odstranění nutno do 1 roku	16.8.2022	Běžná prohlídka
D5 - 034P		Propust v km 52.260	Odstranit vzrostlý strom u levého čela	Přístup po svahu tělesa- na levé straně. Na pravé straně z lesní cesty. Zarostlé vegetací.		2.4.2022	Běžná prohlídka
PD (2) D5 - 039P		Propust v km 59.140	Opravit, vyměnit korodující zábradlí	Korodující zábradlí na pravém čele.	2.odstranění nutno do 5 let	27.3.2022	Běžná prohlídka
D5 - 041P		Propust v km 63.725	Prověřit možnost pročištění koryta na pravé straně, odvedení vody z propustku.	Přístup z dálnice, okolí propustku- vegetace	3. odstranění do 2 let	27.3.2022	Běžná prohlídka
D5 - 042P		Propust v km 63.950	Odstranit vzrostlé stromy z objektu	Na pravé straně - padlý strom na římse. Vegetace kom objektu.	3. odstranění do 2 let	27.3.2022	Běžná prohlídka

legenda

BÚ - vlastními silami SSÚD

