

SZ Uherčice empírový lustr inv. č. UH1016

demontáž odvoz	6 500
restaurátorský průzkum	3 000
nosná tyč - povrchová úprava- sejmutí staré, nanesení nové	2 100
očištění navázaných skel	10 000
umytí skel těla a mísy lustru	1 500
oprave elektroinstalace a její revizní zpráva	4 000
částečné kompletace lustru a zabalení	2 400
odvoz , montáž, zavěšení	12 000
restaurátorská zpráva	3 000
režie	9 800
cena celkem bez DPH	54 300
celková cena s DPH 15 %	62 445

SZ Velké Losiny lustr VL669

částečná demontáž, zabalení a odvoz	13 000
úplná demontáž	6 200
restaurátorský průzkum včetně RTG snímků	9 200
oprava šroubení a ostatních spojů	4 000
vyrovnání zjištěných pokřivení	3 500
oprava zjištěných vad po RTG snímkování	2 000
odstranění koroze a staré zoxidované povrch. úpravy z kovových dílů	11 000
vyleštění kovových dílů	12 500
odmaštění kovových dílů	6 800
povrchová úprava zalakováním u mosazných dílů	12 600
povrchová úprava železných dílů nátěrem antikorozní barvou	3 200
umytí a usušení skleněných částí	15 800
doplnění chybějících skleněných dílů	25 000
obložení ramen skleněnými díly	12 500
navázání ověsů	9 500
elektrifikace lustru	7 000
kompletace lustru	6 800
částečná demontáž, zabalení, odvoz	13 000
montáž, zavěšení, připojení k el. síti	7 500
revizní zpráva elektroinstalace	2 000
2 x restaurátorská zpráva	3 000
režie	15 000
cena celkem bez DPH	201 100
cena s DPH 15 %	231 265
celkem bez DPH	255 400
celkem s DPH 15%	293 710