

Rozpočtová příloha č.1 - Pravidelný servis VZT a chlazení

Objednatel: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace,

Adresa: Křetín 12 679 62, pracoviště Ostrov u Macochy 490

email: bednarikova@detskelecebny.cz

IČ: 00386766

Dodavatel:



Adresa: Tuřanka 115a, 627 00 Brno

email: servis@azklima.com

IČ: 24 772 631

Seznam servisovaných zařízení:				Ostrov u Macochy - Dětská léčebna se speleoterapií, novostavba													
Adresa umístění zařízení / místo plnění:				Předání zakázky: 14.12.2022												Číslo nabídky: NG224995	
				Záruka na zařízení do: 14.05.2028												Číslo smlouvy: G234995	
Číslo zařízení dle projektu	Evidenční číslo zařízení	Lokalizace zařízení umístění	Popis činnosti při servisní prohlídce VZT	Výrobce	Typ zařízení	ks / sada	ročně	jednotková cena za výkon	období / měsíc				cena / období / měsíc				CENA CELKEM ROK
									Jaro	Léto	Podzim	Zima	Jaro	Léto	Podzim	Zima	
1.1.		Budova C, půda - bazén	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání bazénu	CIC Jan Hřebec	Vp: 3880m3/h, Vo: 3910m3/h, H-Pool 0909	1	4	1 380 Kč	x	x	x	x	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	5 520 Kč
1.1.		Budova C, půda - bazén	Sada filtrů pro VZT			1	2	3 617 Kč		x		x	-	3 617 Kč	-	3 617 Kč	7 234 Kč
1.1.		Budova C, půda - bazén	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	980 Kč		x		x	-	980 Kč	-	980 Kč	1 960 Kč
1.1.		Budova C, půda - bazén	Kontrola a údržba tepelného čerpadla VZT jednotky vč. čištění	CIC Jan Hřebec		1	4	920 Kč	x	x	x	x	920 Kč	920 Kč	920 Kč	920 Kč	3 680 Kč
1.1.		Budova C, půda - bazén	Kontrola těsnosti chladicího okruhu	CIC Jan Hřebec	Chladivo R407C	1	1	1 200 Kč		x			-	1 200 Kč	-	-	1 200 Kč
2.1.		Budova A, půda - kuchyně	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání kuchyně	CIC Jan Hřebec	Vp: 6330 m3/h, Vo: 6130 m3/h, HL10	1	4	1 960 Kč	x	x	x	x	1 960 Kč	1 960 Kč	1 960 Kč	1 960 Kč	7 840 Kč
2.1.		Budova A, půda - kuchyně	Sada filtrů pro VZT			1	2	4 761 Kč		x		x	-	4 761 Kč	-	4 761 Kč	9 522 Kč
2.1.		Budova A, půda - kuchyně	Kontrola a vážení filtračních patron (3ks) se záznamem hmotnosti do SZ			1	2	600 Kč		x		x	-	600 Kč	-	600 Kč	1 200 Kč
2.1.		Budova A, půda - kuchyně	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	1 960 Kč		x		x	-	1 960 Kč	-	1 960 Kč	3 920 Kč
3.1.		Budova A, půda - jídelna	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání jídelny	CIC Jan Hřebec	Vp: 2500 m3/h, Vo: 2500 m3/h, HL5	1	4	1 380 Kč	x	x	x	x	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	5 520 Kč
3.1.		Budova A, půda - jídelna	Sada filtrů pro VZT			1	2	3 749 Kč		x		x	-	3 749 Kč	-	3 749 Kč	7 498 Kč
3.1.		Budova A, půda - jídelna	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	817 Kč		x		x	-	817 Kč	-	817 Kč	1 634 Kč
4.1.		Budova C, půda - tělocvična	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání tělocvičny	CIC Jan Hřebec	Vp: 1000 m3/h, Vo: 1020 m3/h, HL2	1	4	1 380 Kč	x	x	x	x	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	5 520 Kč
4.1.		Budova C, půda - tělocvična	Sada filtrů pro VZT			1	2	2 018 Kč		x		x	-	2 018 Kč	-	2 018 Kč	4 036 Kč
4.1.		Budova C, půda - tělocvična	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	490 Kč		x		x	-	490 Kč	-	490 Kč	980 Kč
5.1.		Budova B, půda - škola	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání školy	CIC Jan Hřebec	Vp: 2420 m3/h, Vo: 2440 m3/h, HL5	1	4	1 380 Kč	x	x	x	x	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	5 520 Kč
5.1.		Budova B, půda - škola	Sada filtrů pro VZT			1	2	4 428 Kč		x		x	-	4 428 Kč	-	4 428 Kč	8 856 Kč
5.1.		Budova B, půda - škola	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	817 Kč		x		x	-	817 Kč	-	817 Kč	1 634 Kč
5.1.		Budova B, půda - škola	Kontrola parního zvlhčovače - malý servis	Flair	Condair RS Visual 8	1	2	250 Kč	x		x		250 Kč	-	250 Kč	-	500 Kč
5.1.		Budova B, půda - škola	Kontrola a údržba parního zvlhčovače - velký servis	Flair	Condair RS Visual 8	1	2	1 470 Kč		x		x	-	1 470 Kč	-	1 470 Kč	2 940 Kč
6.1.		m.č.:1.90 - lékaři	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání lékařů	CIC Jan Hřebec	Vp: 620 m3/h, Vo: 620 m3/h, HL2	1	4	1 380 Kč	x	x	x	x	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	5 520 Kč
6.1.		m.č.:1.90 - lékaři	Sada filtrů pro VZT			1	2	2 457 Kč		x		x	-	2 457 Kč	-	2 457 Kč	4 914 Kč
6.1.		m.č.:1.90 - lékaři	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	490 Kč		x		x	-	490 Kč	-	490 Kč	980 Kč
6.1.		m.č.:1.90 - lékaři	Kontrola parního zvlhčovače - malý servis	Flair	Condair RS Visual 8	1	2	250 Kč	x		x		250 Kč	-	250 Kč	-	500 Kč
6.1.		m.č.:1.90 - lékaři	Kontrola a údržba parního zvlhčovače - velký servis	Flair	Condair RS Visual 8	1	2	1 470 Kč		x		x	-	1 470 Kč	-	1 470 Kč	2 940 Kč
7.1.		Budova D, půda - ubytování	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání klubovny	CIC Jan Hřebec	Vp: 1730 m3/h, Vo: 1730 m3/h, H2.5	1	4	1 380 Kč	x	x	x	x	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	5 520 Kč
7.1.		Budova D, půda - ubytování	Sada filtrů pro VZT			1	2	2 526 Kč		x		x	-	2 526 Kč	-	2 526 Kč	5 052 Kč
7.1.		Budova D, půda - ubytování	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	490 Kč		x		x	-	490 Kč	-	490 Kč	980 Kč
7.1.		Budova D, půda - ubytování	Kontrola parního zvlhčovače - malý servis	Flair	Condair RS Visual 5	1	2	250 Kč	x		x		250 Kč	-	250 Kč	-	500 Kč
7.1.		Budova D, půda - ubytování	Kontrola a údržba parního zvlhčovače - velký servis	Flair	Condair RS Visual 5	1	2	1 470 Kč		x		x	-	1 470 Kč	-	1 470 Kč	2 940 Kč

8.1.		m.č.2.53 - spirometrie	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání spirometrie	CIC Jan Hřebec	Vp: 450 m3/h, Vo: 450 m3/h, HL2	1	4	1 380 Kč	x	x	x	x	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	5 520 Kč
8.1.		m.č.2.53 - spirometrie	Sada filtrů pro VZT			1	2	2 457 Kč		x		x	-	2 457 Kč	-	2 457 Kč	4 914 Kč
8.1.		m.č.2.53 - spirometrie	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	490 Kč		x		x	-	490 Kč	-	490 Kč	980 Kč
8.1.		m.č.2.53 - spirometrie	Kontrola parního zvlhčovače - malý servis	Flair	Condair RS Visual 5	1	2	250 Kč	x		x		250 Kč	-	250 Kč	-	500 Kč
8.1.		m.č.2.53 - spirometrie	Kontrola a údržba parního zvlhčovače - velký servis	Flair	Condair RS Visual 5	1	2	1 470 Kč		x		x	-	1 470 Kč	-	1 470 Kč	2 940 Kč
9.1.		m.č.: 1.90 - recepcce	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání recepcce, chodeb a atria	CIC Jan Hřebec	Vp: 1030 m3/h, Vo: 1030 m3/h, H2	1	4	1 380 Kč	x	x	x	x	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	5 520 Kč
9.1.		m.č.: 1.90 - recepcce	Sada filtrů pro VZT			1	2	955 Kč		x		x	-	955 Kč	-	955 Kč	1 910 Kč
9.1.		m.č.: 1.90 - recepcce	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	327 Kč		x		x	-	327 Kč	-	327 Kč	654 Kč
10.1.		Budova D, půda - ubytování	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání ubytování	CIC Jan Hřebec	Vp: 3000 m3/h, Vo: 2860 m3/h, H6.3	1	4	1 380 Kč	x	x	x	x	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	5 520 Kč
10.1.		Budova D, půda - ubytování	Sada filtrů pro VZT			1	2	5 116 Kč		x		x	-	5 116 Kč	-	5 116 Kč	10 232 Kč
10.1.		Budova D, půda - ubytování	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	490 Kč		x		x	-	490 Kč	-	490 Kč	980 Kč
10.1.		Budova D, půda - ubytování	Kontrola parního zvlhčovače - malý servis	Flair	Condair RS Visual 8	1	2	250 Kč	x		x		250 Kč	-	250 Kč	-	500 Kč
10.1.		Budova D, půda - ubytování	Kontrola a údržba parního zvlhčovače - velký servis	Flair	Condair RS Visual 8	1	2	1 470 Kč		x		x	-	1 470 Kč	-	1 470 Kč	2 940 Kč
11.1.		m.č.: 1.48 - šatny, spacáky	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání šatny a sušárny spacáků	CIC Jan Hřebec	Vp: 1540 m3/h, Vo: 1855 m3/h, HL3.15	1	4	1 380 Kč	x	x	x	x	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	5 520 Kč
11.1.		m.č.: 1.48 - šatny, spacáky	Sada filtrů pro VZT			1	2	1 392 Kč		x		x	-	1 392 Kč	-	1 392 Kč	2 784 Kč
11.1.		m.č.: 1.48 - šatny, spacáky	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	327 Kč		x		x	-	327 Kč	-	327 Kč	654 Kč
12.1.		m.č.: 1.15 - sklad	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání dílny, skladu, denní místnosti	CIC Jan Hřebec	Vp: 680 m3/h, Vo: 680 m3/h, H2	1	4	1 380 Kč	x	x	x	x	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	5 520 Kč
12.1.		m.č.: 1.15 - sklad	Sada filtrů pro VZT			1	2	878 Kč		x		x	-	878 Kč	-	878 Kč	1 756 Kč
12.1.		m.č.: 1.15 - sklad	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	327 Kč		x		x	-	327 Kč	-	327 Kč	654 Kč
13.1.		m.č.: 1.79 - rehabilitace	Kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění - Větrání šatny rehabilitace	CIC Jan Hřebec	Vp: 720 m3/h, Vo: 710 m3/h, H2	1	4	1 380 Kč	x	x	x	x	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	1 380 Kč	5 520 Kč
13.1.		m.č.: 1.79 - rehabilitace	Sada filtrů pro VZT			1	2	955 Kč		x		x	-	955 Kč	-	955 Kč	1 910 Kč
13.1.		m.č.: 1.79 - rehabilitace	Výměna filtrů pro VZT, vč. ekologické likvidace			1	2	327 Kč		x		x	-	327 Kč	-	327 Kč	654 Kč
15.01.		m.č.: 2.49	Kontrola ventilátoru - Podhájský aerosol	Elektrodesign	PCM125. 50 m3/hod	1	1	190 Kč		x			-	190 Kč	-	-	190 Kč
VN03		Budova A, půda - VZT 2.1, 3.1	Kontrola ventilátoru	Systemair	Prio 150E2. 150 m3/hod	1	1	190 Kč		x			-	190 Kč	-	-	190 Kč
VN03		Budova B, půda - VZT 5.1	Kontrola ventilátoru	Systemair	Prio 150E2. 150 m3/hod	1	1	190 Kč		x			-	190 Kč	-	-	190 Kč
VN03		Budova C, půda - VZT 1.1, 4.1	Kontrola ventilátoru	Systemair	Prio 150E2. 150 m3/hod	1	1	190 Kč		x			-	190 Kč	-	-	190 Kč
VN03		Budova D, půda - VZT 10.1, 7.1	Kontrola ventilátoru	Systemair	Prio 150E2. 150 m3/hod	1	1	190 Kč		x			-	190 Kč	-	-	190 Kč
16.01.		1.NP, m.č. 1.37.2 - strojovna baz.	Kontrola ventilátoru	Systemair	Prio 150E2. 150 m3/hod	1	1	190 Kč		x			-	190 Kč	-	-	190 Kč
17.01.		1.NP, m.č. 1.36.2 - technologie	Kontrola ventilátoru	Systemair	Prio 250E2	1	1	190 Kč		x			-	190 Kč	-	-	190 Kč
LV01			Kontrola a údržba regulační klapky se servem	AZ KLIMA	RKM 315x200 S	2	1	250 Kč				x	-	-	-	500 Kč	500 Kč
LV01			Kontrola a údržba regulační klapky se servem	AZ KLIMA	RKM 400x250 S	7	1	250 Kč				x	-	-	-	1 750 Kč	1 750 Kč
LV01			Kontrola a údržba regulační klapky se servem	AZ KLIMA	RKM 500x200 S	2	1	250 Kč				x	-	-	-	500 Kč	500 Kč
LV01			Kontrola a údržba regulační klapky se servem	AZ KLIMA	RKM 400x315 S	4	1	250 Kč				x	-	-	-	1 000 Kč	1 000 Kč
LV01			Kontrola a údržba regulační klapky se servem	AZ KLIMA	RKM 630x250 S	2	1	250 Kč				x	-	-	-	500 Kč	500 Kč
PX			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik		1	1	210 Kč			x		-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX02			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMR 180.40	2	1	210 Kč			x		-	-	420 Kč	-	420 Kč
PX02			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMR 180.40	1	1	210 Kč			x		-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 200x450.40	1	1	210 Kč			x		-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX02			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMR 225.40	1	1	210 Kč			x		-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 250x200.40	1	1	210 Kč			x		-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 300x200.40	1	1	210 Kč			x		-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 300x200.40	1	1	210 Kč			x		-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 300x300.40	1	1	210 Kč			x		-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 350x200.40	3	1	210 Kč			x		-	-	630 Kč	-	630 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 400x200.40	3	1	210 Kč			x		-	-	630 Kč	-	630 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 400x250.40	1	1	210 Kč			x		-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapky - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 400x300.40	1	1	210 Kč			x		-	-	210 Kč	-	210 Kč

PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapy - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 450x200.40	3	1	210 Kč			x					630 Kč	-	630 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapy - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 500x200.40	2	1	210 Kč			x			-	-	420 Kč	-	420 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapy - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 500x400.40	4	1	210 Kč			x			-	-	840 Kč	-	840 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapy - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 550x200.40	2	1	210 Kč			x			-	-	420 Kč	-	420 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapy - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 600x200.40	2	1	210 Kč			x			-	-	420 Kč	-	420 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapy - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 600x250.40	2	1	210 Kč			x			-	-	420 Kč	-	420 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapy - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 600x300.40	1	1	210 Kč			x			-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapy - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 600x400.40	1	1	210 Kč			x			-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapy - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 600x400.40	1	1	210 Kč			x			-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX01			Kontrola provozuschopnosti požární klapy - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDMB 900x400.40	1	1	210 Kč			x			-	-	210 Kč	-	210 Kč
PX03			Kontrola provozuschopnosti stěnové klapy - autorizovanou osobou "OZO"	Mandik	FDML 400x300.40	2	1	210 Kč			x			-	-	420 Kč	-	420 Kč