



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary - Dvory



Dolní Rychnov 16. února 2023












Počet listů: 4
Přílohy: 4/31








R o z h o d n u t í

o trvalé nepotřebnosti hmotného investičního majetku pro KŘP Karlovarského kraje

vozidla

Poř. číslo	ev. č. B:	Typ vozidla	km	r.v.	Technický stav
1.		VW Transporter 1,9 TD – 63 kW 9 míst	297 214	2006	
2.		Škoda Octavia II 1,6 – 75 kW	144 383	2009	
3.		Škoda Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	191 026	2009	
4.		Škoda Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	186 480	2010	
5.		Škoda Octavia II 1,6 – 75 kW	127 595	2010	
6.		Škoda Octavia II 1,6 – 75 kW	197 943	2010	

Poř. číslo	ev. č. B:	Typ vozidla	km	r.v.	Technický stav
7.		Škoda Octavia II 1,6 – 75 kW	197 495	2010	
8.		Škoda Fabia II Combi 1.4 – 63 kW	136 050	2010	
9.		Škoda Fabia II 1.4 – 63 kW	112 511	2010	
10.		Škoda Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	155 746	2011	
11.		Škoda Fabia II Combi 1.4 – 63 kW	127 044	2013	
12.		Škoda Fabia II Combi 1.4 – 63 kW	186 448	2013	
13.		Škoda Fabia II Combi 1.4 – 63 kW	132 742	2013	
14.		Škoda Fabia II Combi 1.4 – 63 kW	112 433	2013	
15.		Škoda Octavia III 1,4 – 110 kW	331 126	2015	
16.		Škoda Octavia III 1,4 – 110 kW	307 050	2015	

Poř. číslo	ev. č. B:	Typ vozidla	km	r.v.	Technický stav
17.		Škoda Octavia III Combi 1,4 – 110 kW	313 346	2015	
18.		Škoda Octavia III Combi 1,4 – 110 kW	182 111	2015	
19.		Škoda Octavia III 1,8 – 132 kW	251 232	2015	
20.		Škoda Octavia III Combi 1,8 – 132 kW DSG 4x4	272 570	2015	
21.		Škoda Octavia III Combi 1,8 – 132 kW DSG 4x4	292 003	2015	
22.		Škoda Octavia III 1,8 – 132 kW	209 018	2015	

Vozidla propadlá, zabraná na základě rozsudku soudů, rozhodnutí úřadů.

Poř. číslo	registrační značka	tovární značka vozidla	km	r.v.	stručný popis technického stavu vozidla
1.	4K6 1290 /depozit/	AUDI A7 SPORTBACK	199 386 (dle počítadla)	2013	Karoserie hatchback, pětimístná. Na původní šedou metalickou barvu nalepena fólie modré metalické barvy, na střeše vinylová fólie. Karoserie bez zjevného poškození. Vozidlo obuto do pneumatik 255/40 R19 100V na elektronových discích. Levé přední kolo chybí, místo něho namontováno dojezdové kolo rezervní. Motor o objemu 2 967 cm ³ , výkon 150 kW, typ motoru CLA a sedmistupňová automatická převodovka funkční. Korozí výfukového potrubí, elektroinstalace nebyla zkoušena. Baterie vadná – nedrží kapacitu. Interiér vozidla v černé barvě, vcelku zachovalý. Kožená sedadla, přední elektricky polohovatelná. Kovové části brzd zkorodovány. Vozidlo delší dobu odstavené. Běžné provozní opotřebení odpovídající stáří a ujetým km. Platnost STK do 02. 04. 2021. Povinná výbava se ve vozidle nenachází. K vozidlu 1 ks klíč od zapalování a zámku dveří.
2.	2K4 0629 /depozit/	OPEL Vivaro Van 1,9 DTI 74 kW	349 860 (dle počítadla)	2003	Nákladní automobil skříňový, 3 místa k sezení. Karoserie vykazuje pokročilou korozi zvláště nosné části a spodek vozu, podběhy, prahy a spodní hrany dveří. Škrábance v laku, matný lak. Matná skla předních světel, odřený zadní nárazník, prasklý zadní nárazník uprostřed. Naftový motor o objemu 1 870 cm ³ , 74kW, typ motoru F9Q U7. Motor nelze nastartovat. Funkčnost elektroinstalace nebyla odzkoušena z důvodu vadné baterie. Vozidlo odstavené od roku 2013. Nutná výměna provozních kapalin a filtrů. Korozí všech kovových komponentů brzd a brzdových trubek. Ruční brzda nefunkční – zarezlé lanovody. Vozidlo obuto do opotřebovaných zimních pneumatik 205/65 R16C 107/105T na orezlých plechových discích. Výfuk a výfukové potrubí vykazují korozi. Interiér vozidla značně opotřebován a zašpiněn. Potrhané čalounění sedadla řidiče. Větec volantu a čalounění sedadel pokryto plísní. Ve vozidle se nenachází povinná výbava. Opotřebení odpovídá stáří vozidla, délce jeho odstavení a ujetým km. K vozidlu 1 klíč od zapalování a zámku dveří.
3.	1K8 8020 /depozit/	Volkswagen Transporter 1,9 D – 50kW	272 030 (dle počítadla)	1996	Osobní automobil kombi, 9 míst k sezení dle dokladů, jinak 3 místa. Obě zadní řady sedadel chybí. Karoserie vykazuje pokročilou korozi zvláště nosné části a spodek vozu, podběhy, prahy a spodní hrany dveří. Posuvné dveře nedoléhají. Škrábance v laku, matný lak. Na přední části, zadní části a obou bocích karoserie nalepeny reklamní nápisy. Odřený zadní nárazník, prasklý zadní nárazník vlevo. Naftový motor o objemu 1 896 cm ³ , 50kW, typ motoru ABL. Motor nelze nastartovat. Funkčnost elektroinstalace nebyla odzkoušena z důvodu vadné baterie. Vozidlo odstavené od roku 2013. Nutná výměna provozních kapalin a filtrů. Korozí všech kovových komponentů brzd a brzdových trubek. Ruční brzda nefunkční – zarezlé lanovody. Vozidlo obuto do opotřebovaných zimních pneumatik 195/70 R15 97T na orezlých plechových discích. Výfuk a výfukové potrubí vykazují korozi. Interiér vozidla značně opotřebován a zašpiněn. Potrhané čalounění sedadla řidiče. Ve vozidle se nenachází povinná výbava. Opotřebení odpovídá stáří vozidla, délce jeho odstavení a ujetým km. K vozidlu 1 klíč od zapalování a zámku dveří.

Na základě ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jsem rozhodl o **trvalé nepotřebnosti** těchto shora uvedených dopravních prostředků a automobilního majetku, se kterými hospodaří organizační složka státu – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, neboť se jedná o majetek, který ztratil své technické a funkční vlastnosti a nemůže sloužit svému účelu.