



**Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.**  
**Podvesná XVII 3833**  
**76092 Zlín**

**Objednávka**

**2300260**

DIČ CZ60730153  
 IČO 60730153  
 sp.zn. C 17357 vedená u Krajského soudu v Brně

Dodavatel IČO 47718579 DIČ CZ47718579  
 (D01136)  
**ŠKODA ELECTRIC a.s.**

0

**Průmyslová 610/2**  
**30100 Plzeň**

| Den vystavení     | Den dodání | Zp.dopravy | Zp.platby      | Zp.objednání |
|-------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| <b>14.02.2023</b> |            |            | <b>faktura</b> |              |

**K faktuře je nutné přiložit kopii objednávky.**

Objednáváme u Vás opravu těchto dílů:

- počítač palubní D8208C1 1ks  
 v.č.S60028  
 závada : nejde zadání od pedálu jízdy  
 cena opravy : 17.685,-Kč + DPH

- počítač palubní D8208C1 – E330997  
 v.č.T4 0011  
 závada : porucha MUX  
 cena opravy : 17.344,-Kč + DPH

- počítač palubní D8208C1 1ks  
 v.č.1700001  
 závada : porucha trakčních obvodů  
 cena opravy : 4.732,-Kč + DPH

Jednotky úpravy signálů

A 551.3C2 – 1500012

Napětí periférií mimo rozsah

A 551.3C2 – 1500011

Napětí periférií mimo rozsah

- řízení hlavního pohonu E331130 - H2120C2 1ks  
 v.č.1600006  
 závada : chyba sepnutí stykače nabíjení  
 cena opravy : 15.439,-Kč + DPH

- řízení hlavního pohonu E331130 - H2120C2 1ks  
 v.č.S8 0015  
 závada : porucha komunikace  
 žádná závada se neprojevila  
 cena za diagnostiku : 6.093,-Kč + DPH

- řízení hlavního pohonu E331130 - H2120C2 1ks  
 v.č.S8 0014  
 závada : vadné čidlo teploty  
 cena opravy : 17.914,-Kč + DPH

- řízení hlavního pohonu E331130 - H2120C2 1ks  
 v.č.RO 0006  
 závada : nehlásí se procesor

cena opravy : 15.055,-Kč + DPH

| <b>Obj. číslo</b> | <b>Zboží</b> | <b>Popis</b>   |
|-------------------|--------------|--|
| E330997           | S091186      | Počítač palubní v.č.1700001 D8208C1                        |
| E330997           | S091186      | Počítač palubní v.č.S6 0028 D8208C1                        |
| E330997           | S091186      | Počítač palubní v.č.T4 0011 D8208C1                        |
| E331130           | S091192      | Deska řízení hlavního pohonu H2120C2 v.č.S8 0014<br>oprava |
| E331130           | S091192      | Deska řízení hlavního pohonu H2120C2 v.č.S8 0015<br>oprava |
| E331130           | S091192      | Deska řízení hlavního pohonu H2120C2 v.č.RO 0006<br>oprava |
| E331130           | S091192      | Deska řízení hlavního pohonu H2120C2 v.č.1600006<br>oprava |

Před vlastní opravou prosím zašlete nacenění opravy.

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Celkem bez DPH Kč      | 94 262,00         |
| DPH Kč                 | 19 795,02         |
| <b>Celkem s DPH Kč</b> | <b>114 057,02</b> |