

Stadler Service AG
IČ / ID: CHE-214.966.186
DIČ / VAT: CHE-286.235.756
Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang, Švýcarsko

Dopravní podnik Ostrava, a. s.
702 00 Ostrava, Česká Republika
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ / ID: 61974757; DIČ / VAT: CZ61974757
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 5708761/0100
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA
YOUR LETTER REF./DATED: OUR BRAND: HANDLES/PHONE/EMAIL OSTRAVA

ST_08M_2023_3220_1711_108

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č. 1711 v rámci pravidelné údržby SP

We are sending you a quotation for extraordinary repairs of vehicle (1711) within the framework of regular maintenance HI

Práce Work	Cena celkem Total cost	Cena práce Work cost	Cena materiál Material cost	Cena subdodávky Sub-delivery cost
---------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

ST_08M_2023_3220_1711_108_001 z 17.04.2023

OTOČIT PODVOZKY O 180° Turn the boggies by 180°
MODIFIKACE ZAVĚSŮ KOLEJNICOVÝCH BRZD -
demontáž / montáž, modifikace / MODIFICATION OF
RAIL BRAKE SUSPENSIONS - disassembly / assembly,
modification
MODIFIKACE PÍSKOVACU / MODIFICATION OF SAND
BLOWERS

Oprava 6ks plent

Tečou tlumiče - 3 ks

Schází krytky čepů brzdových desek / poškozené 7ks

1., 2., podvozek - poškozené hubice pískovačů - 3 ks

Silná koroze ložiskových vík

2. a 3. podvozek: Přichytka hadice levého pískovače nemá
pryžovou vložku

2. a 3. podvozek: Poškozená ochr. hadice přivodů kolejnic.
brzd

3. podvozek: Ulomená přichytka přivodu sběrače na 6.
nápravě (u brzdy)

3. podvozek: Vúle v oku vzpěry 6. nápravy sběrače

2. podvozek: Nedostatečné uchycení kabelu ke snímači
otáček převodovky

1. podvozek: Prodlžený přívod sběrače na 2. nápravě

Místa poškozený nátěr nosných rámu plent

2. podvozek: Poškozený přívod 4. nápravy sběrače a
přichytka (u TM)

ST_08M_2023_3220_1711_108_002 z 25.04.2023

Nečistota uvnitř ventilátoru (při roztocení dělá hluk)

klimatizace fidiče

Roztržená guma na dorazu PTG

Přichytit přívodní kabel k PTG páskami ke konstrukci

Zlomený bowden odpovače baterie na střeše

Vypálený stykač K8K2 čl. A i čl. B

Výměna dorazů ochranného zařízení

Oprava modré izolace pod vozem (rozvod vzduchu)

Uvolněna el. Krabice harting zásuvky u 2. podvozku

Vyrovnat ochranné zařízení

Nefunkční odblokování dveří zvenku - 1. dveře

Prasklé tmelení u 3. podvozku

Zalepit utřžené gumové těsnění 4.dveře, 2. dveře

Opravit tmelení nástupní hrany - 1., 2., 3. dveře

U výklopných zadních sedaček opravit těsnění

Chybí pojistná pára sedáků + sedáky v celém voze - 12ks

Utržené pojistné lanko u sedadla sypače - 3. dveře

Vystředit černé dorazy na skl. Sedadlech nod sypači

Utržené gumové těsnění na víku u sypače - 3. dveře, 2.
dveře

Chybí gumový doraz výkl. 3 dveře, 2 dveře

Poškozená krytina uvnitř plošiny pro invalidy

Volná lišta nad dveřmi u kabiny fidiče

Výměna aretace u dveří kabiny fidiče - doraz + kladka

Zaděný otočný mechanismus sedadla fidiče

Výměna 1 hadice AD 42,5 nad přechodem mezi články

Utěsnit horní mezeru u sloupku 4. dveří vpravo

1. podvozek: Prodlžený přívod sběrače na 2. nápravě

2. podvozek: Poškozený přívod 4. nápravy sběrače a
přichytka (u TM)

podvozky - pootočení zemnicích můstků

ST_08M_2023_3220_1711_108_003 z 2.05.2023

Nefunkční odblokování dveří zvenku - 4. dveře

Zlomený bowden u skříně baterie

Výměna kluznic točny - 1 ks

ST_08M_2023_3220_1711_108_004 z 05.05.2023

Poškozená okopná lišta u 3. dveří

ST_08M_2023_3220_1711_108_005 z 16.05.2023

Výměna brzdového obložení, 6 náprav

Výměna aretace dveří kabiny fidiče-doraz+kladka materiál

Zlomený bowden u skříně baterie -materiál

Hlavní zpětné zrcátko – výměna

Panoramatické zpětné zrcátko – výměna

Výměna zámku plošiny

Plynová vzpěra pro plentky podvozků -výměna 2ks

1. podvozek: Prodlžený přívod sběrače na 2. nápravě

2. podvozek: Poškozený přívod 4. nápravy sběrače a
přichytka (u TM)

3.dveře tlačítko komplet výměna

Výměna hlavíc tlačítek 2 ks-zelené, žluté

Nápravové sběrače oprava

Protočené kola -materiál

Celkem k úhradě / Total amount

321 443,35 CZK

- CZK

CZK

CZK

1. Dodací lhůta / Delivery time

Termín zhotovení navrhovaných prací, včetně víceprací dle zákazového listu na vozidle je do:

16.05.2023

The deadline for completion of the proposed works, including multiple works according to the order sheet on the vehicle is by:

2. Platební podmínky / Payment conditions

Úhrada nákladů bezhotovostním platebním převodem na základě vystavené faktury se splatností 45 dnů ode dne vystavení.

Reimbursement of costs by wire transfer on the basis of an invoice with a due date of 45 days from the date of issue.

3. Záruka / Warranty

Na předmět opravy se vztahuje záruka platná na opravu SP ode dne konečné přejímky vozidla v místě plnění.

The subject of the repair is covered by the warranty valid for the HI repair from the date of final acceptance of the vehicle at the place of performance.

4. Dotazy / Inquiries

V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obračtejte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.

If you have any questions about the job, please contact the applic

9

5. Místo plnění / Place of performance

Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do / Validity of the offer until

19.04.2023

26.04.2023

03.05.2023

09.05.2023

18.05.2023

Zkontroloval / Checked:

7. Vyhotovil - Dne / Made it - Date

17. 04. 2023

25. 04. 2023

02. 05. 2023

05.05.2023

17.05.2023

18.4.2023

25.4.2023

2.5.2023

9.5.2023

17.5.2023

Schválil / Approved:

18.4.2023

25.4.2023

2.5.2023

9.5.2023

17.5.2023

V Ostravě dne / Ostrava on:

V Ostravě dne / Ostrava on: