

Propustek 11-403P

Propustek u obce Březná

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Propustek ev.č. 11-403P (Propustek u obce Březná)

Okres: Šumperk

Prohlídku provedl:

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 9.10.2022

Poznámka:

monolitická, železobetonová deska, délka propustku cca 11 m, světlost 0,80 m

Počasí v době provádění prohlídky:

polojasno

Způsob zpřístupnění:

po svazích násypu

Teplota vzduchu: 14,0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 11

Staničení km: 0,000km

Ev.č.propustku: 11-403P

Název objektu: **Propustek u obce Březná**

Vn= Vr= Ve= Max.nápr.tlak =

Stav propustku: spodní stavba: nosná konstrukce:

Použitelnost:

Staničení ve směru: z Žamberka do Šumperka

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|---|---|
| [1.1] | 1.4 | Ostatní části spodní stavby /
Obecně / čela, podpěry | lokálně vypadané kameny z opěr, trhliny ve spárách, lokální
odpadání spárovací hmoty, organický povlak - řasy, zavlhlé |
|-------|-----|---|---|

2. Nosná konstrukce

- | | | | |
|-------|---|---------------------------|---|
| [2.1] | 2 | Nosná konstrukce / Obecně | průsaky, lokální delaminace ochranné betonové vrstvy a lokální
koroze obnažené armatury, povrchový organický povlak - řasy |
|-------|---|---------------------------|---|

3. Svršek

- | | | | |
|-------|-----|--|--|
| [3.1] | 3.7 | Ostatní části svršku / Obecně
/ Římsy | vpravo zcela porušená římsa
vlevo zlomená římsa |
|-------|-----|--|--|

4. Vybavení

- | | | | |
|-------|-----|---|------------------------------|
| [4.1] | 4.1 | Svodišla/zábradelní svodišla /
Obecně | zcela bez záchytného systému |
| [4.2] | 4.8 | Ostatní vybavení / Obecně /
Označení ev.č. | Chybí označení propustku |

D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nezadané.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3. odstranění do 2 let

- | | | | |
|-----|-----|--|----------------------------------|
| [1] | 4.1 | Svodidla/zábradelní svodidla / Obecně | osadit záchytný systém dle normy |
| [2] | 4.8 | Ostatní vybavení / Obecně / Označení ev.č. | Doplnit označení propustku |

2.odstranění nutno do 5 let

- | | | | |
|-----|-----|--|--|
| [3] | 1.4 | Ostatní části spodní stavby / Obecně / čela, podpěry | vyčistit, přespárovat opěry |
| [4] | 1.4 | Ostatní části spodní stavby / Obecně / čela, podpěry | čela - přeskládat kamenné opevnění |
| [5] | 2 | Nosná konstrukce / Obecně | vyčistit povrch a lokálně sanovat betonovou ochrannou vrstvu |
| [6] | 3.7 | Ostatní části svršku / Obecně / Římsy | rekonstrukce čel včetně říms |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 31.10.2022

Číslo jednací:

Poznámka:

Prohlídka byla projednána se zástupcem

, správa Olomouc.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Vozovka

4.1 Svodidla/zábradelní svodidla
zcela bez záchytného systému

4.8 Ostatní vybavení
Chybí označení propustku



Levá římsa

3.7 Ostatní části svršku
vpravo zcela porušená římsa
vlevo zlomená římsa



Levé čelo

1.4 Ostatní části spodní stavby
lokálně vypadané kameny z opěr, trhliny ve spárách, lokální odpadání spárovací hmoty, organický povlak - řasy, zavlhlé



Levé čelo

1.4 Ostatní části spodní stavby

lokálně vypadané kameny z opěr, trhliny ve spárách, lokální odpadání spárovací hmoty, organický povlak - řasy, zavlhlé



Levé čelo

1.4 Ostatní části spodní stavby

lokálně vypadané kameny z opěr, trhliny ve spárách, lokální odpadání spárovací hmoty, organický povlak - řasy, zavlhlé



Levá římsa

3.7 Ostatní části svršku

vpravo zcela porušená římsa
vlevo zlomená římsa



Pohled dovnitř od levého čela

1.4 Ostatní části spodní stavby

lokálně vypadané kameny z opěr, trhliny ve spárách, lokální odpadání spárovací hmoty, organický povlak - řasy, zavlhlé

2 Nosná konstrukce

průsaky, lokální delaminace ochranné betonové vrstvy a lokální koroze obnažené armatury, povrchový organický povlak - řasy